

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	24.09.2020
Tilsynstype	Prioriteret tilsyn
CVR-nummer	77559515
P-nummer	1002523931
Virksomhed	Jack Pot-Auto ApS
Adresse	Skanderborgvej 118A
Postnummer og by	8260 Viby J.
Telefon	8611 3300
Mobil	
e-mail	salgjackpot@gmail.com
Branchekode	Br.: Autobranche virksomhed.
Biaktiviteter	
Opstartsdato	12.12.1984
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Leif Kjerri
Aarhus Kommune	Mette Noe-Nygaard Rasmussen

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen).

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

Afsluttende bemærkninger, opfølgning m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Anden miljørelevant lovgivning	Virksomheden er desuden omfattet af § 2, stk. 1, Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017).
Afsluttende bemærkninger	Tilsynet gav ikke anledning til nogen miljømæssige bemærkninger.
Opfølgning fra sidste tilsyn	Tilsynet gav ikke anledning til nogen miljømæssige bemærkninger.
Egenkontrol	Kvitteringer for bortskaffelse af affald blev fremvist ved tilsynet.
Miljøledelse og systematik	Virksomheden er ikke certificeret.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	Virksomheden er et autoværksted. Værkstedet servicerer primært dæk, udstødning, bremses, kobling og olie-skift. Der foretages ikke undervognsbehandling eller autolakering af biler på virksomheden.
Antal ansatte	På værkstedet er der beskæftiget 4 personer.

Planforhold

Planforhold	I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i område 120203BO i Kommuneplan 2013. Der er ingen lokalplan for området.
-------------	---

Driftstid

Hverdage	kl. 08.00-16.30
Lørdage	kl. 08.00-12.00
Søn- og helligdage	kl.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Råvare opbevares efter forskrifterne.

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Afstand til nærmeste nabo er ca. 7 meter.
Væsentlige støjkloder	Kompressor står nede i kælder.
Vurdering af støj	Virksomhedens kompressor er placeret i kælderen, og slukkes på hovedafbryderen ved fyraften. Der foreligger ingen klager fra naboer over støj fra værkstedet. Virksomheden er primært i drift i dagtimerne.

LUFT

Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft (auto)	Der var ingen tegn på lugt eller støvgener rundt om virksomheden. 1: Svejserøg Filter: Ingen Ca. 2 meter over tag 2: Oliefyr Filter: Ingen Skorsten over tag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Rumopvarmning	Virksomheden opvarmes ved hjælp af oliefyr med skorsten over tag.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen? Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC-emissioner	Der hverken lakeres eller undervogns behandles på virksomheden.

LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Virksomheden er ikke kilde til lugt.

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	SE=separatkloakeret
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	Gulvafløb i værkstedet afledes via olieudskiller. Kondensvand fra kompressor afledes til kloaksystemet. Spildevandet afledes til Viby Renseanlæg.

Udskillere

Oplysninger vedr. den kommunale tømningssordning:

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudsk.	Tilmeldt kommunal tømningssordning. Der er tømningssdata fra 2016.
Tømning / kontrol af udskiller	Tilmeldt den kommunale tømningssordning. Sidst tømt 26.05.2020

Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	Det er glippet med tømning i 2014 fordi der var kommet nyt firma under kommunens ordning som ikke kunne finde olieudskilleren. De vil komme og tømme den i denne uge.
Tømning / kontrol af sandfang	Tilmeldt kommunal tømningssordning. Sidst tømt 26.05.2020

AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Spildolie Mængde: Ca. 3.000 liter Modtager: Avista Oli. Opbevaring: Oletank i container</p> <p>Batterier Mængde: Ikke optalt Modtager: Retur til leverandør Opbevaring: Overdækket plastbakke</p> <p>Oliefiltre Mængde: Ditto Modtager: Foxdal, Odder Opbevaring: Plastpose i tromle med låg</p> <p>Dæk Mængde: Ditto Modtager: Helstrup Dæk ApS Opbevaring: Udendørs</p> <p>Metalskrot Mængde: Ikke opgjort Modtager: Jernhandler-H.J Hansen Opbevaring: Udendørs container</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Øvrigt affald	Restaffald Mængde: Tømmes hver uge Modtager: HCS Opbevaring: Container med låg

Fritagelser - farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kræves der ansøgning om fritagelse	Nej

Benyttelse af kommunens genbrugsstationer

Til orientering kan det i øvrigt oplyses, at virksomheden kan aflevere affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, når den er tilmeldt ordningen ved AffaldVarme Aarhus, der er nærmere beskrevet på dette link:

<https://affaldvarme.aarhus.dk/erhverv/affald-og-genbrug/genbrugsstationer/>

Virksomheden har her to muligheder at vælge mellem, der begge kræver tilmelding:

1. Abonnementsordning med et årligt gebyr og rudemærkat til tilmeldte biler som hidtil, eller
2. SMS-ordning med afregning for hver enkelt besøg, hvis virksomheden har brug for et enkelt besøg eller foretrækker at afregne for hvert enkelt besøg.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	1: Fyringsolie Størrelse: 1.200 liter Årstal: 2009 Opbevaring: Kælderrum 2: Ståltank udskiftet 2013 Spildolie Størrelse: 1.000 liter Opbevaring: Udendørs Dobbeltvægget Holder i princippet for evigt
Rørføringer til olietanke	Der er lavet ny rørføring til fyringsolietanken fra 2009.

Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietankbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: www.aarhus.dk/olietank

Kontrol af rørføringen til tanken

I henhold til § 49 i Olietankbekendtgørelsen gælder der for tanke på 6.000 liter og derover det særlige krav, at det skal sikres, at nedgravede stålrør, som evt. ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse bliver udskiftet med typegodkendte rør senest 30 år efter installationen. Selvom virksomhedens nedgravede tank evt. er under 6.000 liter og evt. har en levetid på 50 år, kan det derfor anbefales, at der gennemføres samme kontrol af rørene til tanken senest 30 år efter installationen, så det sikres at der ikke sker udslip fra disse.

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Opbevares efter forskrifterne. Spildolie i dobbeltvægget tank.
Opbevaring af flydende råvarer	Motorolie opbevares i 3 x 200 liters ståltromler på kældergulv. Tromlerne udskiftes med nye, når de er tomme.
Påfyldningsplads for brændstof	Ingen.
Belægninger	Belægninger så fine ud overalt i værkstedet.
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret tegn på jordforurening fra virksomhedens drift.

Tilsynet er udført af:

Mette Noe-Nygaard Rasmussen
Biolog

tlf: 89 40 45 38
e-mail: mnnr@aarhus.dk