

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø  
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

<b>Tilsynsdato</b>	21. marts 2023	
<b>Tilsynstype</b>	Basistilsyn	
<b>CVR-nummer</b>	73351219	
<b>P-nummer</b>	1002399676	
<b>Virksomhed</b>	Rasmussen & Sønner ApS	
<b>Adresse</b>	Lægårdsvej 1	
<b>Postnummer og by</b>	8520 Lystrup	
<b>Telefon</b>	86228422	
<b>Mobil</b>		
<b>e-mail</b>	kontor@rsbiler.dk	
<b>Kontaktperson</b>	Poul Rasmussen	
<b>Branchekode</b>	Br.	Autobranche virksomhed
<b>Biaktiviteter</b>		
<b>Opstartsdato</b>	21.12.1994	
<b><u>Tilstede ved tilsynet:</u></b>		
<b>Virksomheden</b>	Poul Rasmussen	
<b>Aarhus Kommune</b>	Simone Jeppesen og Anne Haarmark	

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

## REGULERINGSGRUNDLAG

### Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 117 om miljøtilsyn af 29. januar 2019.
- Olietankbekendtgørelsen BEK nr. 1257 af 27. november 2019

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

### Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

### Afsluttende bemærkninger, opfølgning m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afsluttende bemærkninger	<ul style="list-style-type: none"><li>• Virksomheden har ikke etableret affaldssortering Virksomheden har ikke etableret affaldssortering. På virksomheden findes kun en beholder til restaffald. Virksomheden skal sortere husholdningslignende affald i 10 fraktioner i det omfang, det forekommer på virksomheden.</li><li>• Virksomheden har et mindre oplagr af affald udenfor ved Bremårevej. Virksomheden har et mindre oplag af affald på grunden mod Bremårevej. Affaldet er en blanding mellem plastik-, metal- og restaffald. Det blev aftalt, at virksomheden fjerner affaldet <b>inden 15. september 2023</b>. Der kan indsendes billededokumentation til <a href="mailto:Virksomheder.mtm@aarhus.dk">Virksomheder.mtm@aarhus.dk</a></li></ul> <p>Der er uoverensstemmelse mellem de tanke der er registreret i BBR og dem der i virkeligheden er i drift på ejendomme. Der er på BBR registeret en 1200 L olietank fra 2007 med fabrikationsnummer: 1105346</p> <p>Siden sidste miljøtilsyn er den ene olietank nedlagt og fjernet. Der er stadig uoverensstemmelser mellem tanken registeret i BBR en 1200 L olietank fra 2007 med fabrikationsnummer: 1105346, mens der i drift er en 1500 L olietank med fabrikationsnummer: 08R6642 fra 2005.</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opfølgning fra sidste tilsyn	<p>Der var 3 miljømæssige anmærkninger ved sidste miljøtilsyn i 2017.</p> <p>1) Virksomhedens dæksel til olieudskiller var rustet fast. Dette blev bragt i orden efterfølgende.</p> <p>2) Virksomhedens sandfang var fuldt og ikke blev tømt, da det ikke var tilmeldt den kommunale tømningssordning. Sandfanget blev efter tilsynet i 2017 tilmeldt tømningssordningen.</p> <p>3) Der er uoverensstemmelse mellem de tanke der er registreret i BBR og dem der i virkeligheden er i drift på ejendomme. Der er på BBR registeret en 1200 L olietank fra 2007 med fabrikationsnummer: 1105346</p> <p>Siden sidste miljøtilsyn er den ene olietank nedlagt og fjernet. Der er stadig uoverensstemmelser mellem tanken registeret i BBR en 1200 L olietank fra 2007 med fabrikationsnummer: 1105346, mens der i drift er en 1500 L olietank med fabrikationsnummer: 08R6642 fra 2005.</p>
Egenkontrol	Virksomheden har ikke egenkontrol
Miljøledelse og systematik	Virksomheden har ikke indført miljøledelse.

## INDRETNING OG DRIFT

### Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	<p>Virksomheden har et værksted til reparation og servicering af personbiler.</p> <p>Virksomhedens maskinpark og -anlæg:</p> <p>4 stk. lifte</p> <p>1 stk. kompressor</p> <p>1 stk. dækmaskine</p> <p>1 stk. afbalanceringsmaskine</p> <p>1 stk. svejseapparat</p> <p>Diverse håndværktøj</p> <p>Ingen vaskehal</p> <p>Ingen autolakeringskabiner/tørrekabiner</p> <p>Ingen. undervognsbehandlingskabiner</p>
Antal ansatte	På værkstedet er der beskæftiget 6 personer.

## Planforhold

Planforhold	I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i erhvervsområde. Området er omfattet af lokalplan 304.
-------------	---



Kort hentet fra ois.dk

## Driftstid


Hverdage	kl. 7-16
Lørdage	kl. -
Søn- og helligdage	kl. -

## Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Olie, bremsevæske, sprinklervæske, kølervæske m.m.

## STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Afstanden fra værkstedet til nærmeste bolig er mere end 100 meter.
Væsentlige støjklider	Virksomhedens væsentligste støjklider er <ul style="list-style-type: none"><li>• Til- og frakørsel</li><li>• Ventilationsanlæg</li><li>• Værkstedaktiviteter (indendørs for lukket port)</li><li>• Kompressor (er etableret i skur og der er sat ekstra støjskærm op).</li></ul>
Vurdering af støj	Virksomheden er placeret i et område der i kommuneplanen er udlagt til erhvervsområde.  Støjende aktiviteter foregår indendørs på værkstedet med lukket port. Værkstedet vurderes ikke at give anledning til støjgener hos naboer.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	 <p style="text-align: center;"><i>Kompressor</i></p>

## LUFT

### Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft (auto)	<p>Virksomheden har to udsugningssystemer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Punktudsug til div. aktiviteter som slibning, rensning af bremses m.m. Afkastet er ført op til 2 m over tagryg.</li> <li>- Slingeruller ved liftene til udsugning af udstødningsgas, svejserøg m.m. Afkastet er samlet ført op over tag til fri fortynding.</li> </ul>
Rumopvarmning	Virksomheden værksted opvarmes med oliefyr, mens kontor og salglokaler er opvarmet med luft til luft varmepumper.

## VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen?

Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC-emissioner	Der benyttes ingen særlige mængder produkter med organiske opløsningsmidler.

## LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Virksomheden giver ikke anledning til nogen særlig lugtemission eller lugtgener.

## SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	Egå Renseanlæg
Kloakopland	SE = Separatkloakeret

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	<p>Værkstedet har en afløbsrende til afledning af smeltevand m.m., som trækkes med bilerne ind på værkstedet. Dette afledes via en sandfangsbrønd og en olieudskiller til spildevandskloakken.</p> <p>Værkstedet har tidligere haft planer om at etablere en vaskehal. Denne er imidlertid ikke blevet etableret.</p>

## Udskillere

Oplysninger vedr. den kommunale tømningssordning:

Udskiller-nr.	Producent	Placering	Kapacitet (l/sek)	Volu-men (l)	Diame-ter (mm)	Godken-delses-dato	Tilmeldt kommunens tømningssordning	Tømningssinterval (mdr.)
717					100		01-01-2013	12

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudsk.	Virksomheden har en olieudskiller i tilknytning til afløbet i værkstedet.
Tømning / kontrol af udskiller	Olieudskilleren er tilmeldt den kommunale tømningssordning. Olieudskilleren er sidst tømt d. 22. november 2022.

## Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	Virksomheden har et sandfang før olieudskilleren.
Tømning / kontrol af sandfang	Sandfang er tilmeldt den kommunale tømningsordning. Sandfanget er sidst tømt d. 22. november 2022






## Sortering af husholdningslignende affald

Virksomheder skal nu sortere husholdningslignende affald i 10 fraktioner på samme vis som husholdninger i det omfang, det forekommer på virksomheden. Nogle af fraktionerne kan bortskaffes i samme beholder efter nærmere aftale med virksomhedens renovatør.

[I kan læse mere om sortering, få inspiration til at komme i gang og downloade materialer på Miljøstyrelsens hjemmeside her.](#)



## AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Oliefiltre: Opbevares i plasttromler og bortskaffes via Stena Recycling.</p> <p>Bremse-/koblingsdele: Opbevares i plasttromler og bortskaffes via Stena Recycling.</p> <p>Spraydåser: Opbevares i plasttromler og bortskaffes via Stena Recycling.</p> <p>Spildolie: Opbevares indendørs på værkstedet i en dobbeltvægget spildolietank fra 2005. Affaldet bortskaffes til oparbejdning via Marius Pedersen.</p> <p>Blyakkumulatorer: Returneres via leverandøren Danbrit</p>  <p><i>Beholder til affald, som bortskaffes via Stena Recycling</i></p>

Dæk: Bortskaffes til Høyer og Partner.

Metalskrot: Bortskaffes til oparbejdning via Kr. Frederiksen ApS, Vester møllevej 5 8380 Trige.





Regning fra Kr. Frederiksen ApS

Brændbart erhvervsaffald: Opbevares i en VIP-container og bortskaffes via Marius Pedersen. Virksomheden fra sorter pt. ikke pap, plastik, glas mm. fra brændbart. På miljøtilsynet blev det oplyst, at virksomheder skal sortere husholdningslignende affald i 10 fraktioner i det omfang, det forekommer på virksomheden.



VIP-container til brændbart

På virksomhedens udeareal mod Bremårevej er der oplagret en del affald - både husholdningsaffald og gamle dele fra biler. Det blev på tilsynet aftalt at virksomheden rydder området for affald.



Affald på udeareal mod Bremårevej

Øvrigt affald

## Fritagelser - farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kræves der ansøgning om fritagelse	Nej.

### **Benyttelse af kommunens genbrugsstationer**

Til orientering kan det i øvrigt oplyses, at virksomheden kan aflevere affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, når den er tilmeldt ordningen ved Kredsløb, Aarhus, der er nærmere beskrevet på dette link:

[Genbrugsstationer for professionelle i Aarhus kommune - Kredsløb \(kredsløb.dk\)](http://kredsløb.dk)



Virksomheden har her to muligheder at vælge mellem, der begge kræver tilmelding:

1. Abonnementsordning med et årligt gebyr og rudemærkat til tilmeldte biler som hidtil, eller
2. SMS-ordning med afregning for hver enkelt besøg, hvis virksomheden har brug for et enkelt besøg eller foretrækker at afregne for hvert enkelt besøg.

Ønsker en virksomhed ikke at være tilmeldt, skal den indgå en aftale med en privat renovatør om bortskaffelse af virksomhedens affald.

## BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDEVAND

### Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	<p>Følgende tanke blev registreret som værende i drift ved miljøtilsynet:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1: Fyringsolie, 1500 l, 2005, nr. 08R6642, overjordisk plasttank i skur.</li><li>2: Motorolie, 620 l, 2005, indendørs på beton, dobbeltvægget tank.</li><li>3: Motorolie, 620 l, 2005, indendørs på beton, dobbeltvægget tank.</li><li>4: Spildolie, 620 l, 2005, indendørs på beton, dobbeltvægget tank.</li></ol> <p>Fyringsolietanken er ikke registreret i BRR. I BRR er der registreret en overjordisk 1200 L tank fra 2007 med fabrikations nr.: 1105346. Denne tank er sløjet til fordel for luft til luft varmpumper.</p> <p>Dvs. at der er en tank der skal afmeldes samt en der skal tilmeldes i BRR.</p> <p>Det er virksomhedens ansvar at få korrigeret oplysningerne i BRR, således at de stemmer overens med de virkelige forhold. Virksomheden skal snarest få registreringerne rettet. Dette gøres ved at følge dette link: <a href="https://www.aarhus.dk/da/borger/bolig-og-byggeri/Boligen/Olietanke.aspx">https://www.aarhus.dk/da/borger/bolig-og-byggeri/Boligen/Olietanke.aspx</a></p> <p>Her vælges linket "Anmeld olietank".</p>  <p>3 x 620 L tanke til motor- og spildolie</p>  <p>Tankplade fra olietanken</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	 <p style="text-align: center;"><i>1500L Fyringsolietank</i></p>
Rørføringer til olietanke	Olieforsyningen fra olietanken er med enstrenget rørsystem i plast-belagte kobberør.

## **Olietanke**

### **Oplysninger om tanke og rørføringer**

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: [www.aarhus.dk/olietank](http://www.aarhus.dk/olietank)

### **Kontrol af rørføringen til tanken**

I henhold til § 49 i Olietankbekendtgørelsen gælder der for tanke på 6.000 liter og derover det særlige krav, at det skal sikres, at nedgravede stålrør, som evt. ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse bliver udskiftet med typegodkendte rør senest 30 år efter installationen. Selvom virksomhedens nedgravede tank evt. er under 6.000 liter og evt. har en levetid på 50 år, kan det derfor anbefales, at der gennemføres samme kontrol af rørene til tanken senest 30 år efter installationen, så det sikres at der ikke sker udslip fra disse.

### **Jord- og grundvandsbeskyttelse.**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Spildolie opbevares i en dobbeltvægget tank fra 2005 indendørs på beton.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Andet farligt affald opbevares i plasttromler på værkstedet med betongulv og uden afløb i nærhed. Det vurderes, at spild ikke kan løbe i kloakafløb eller ud på jord.
Opbevaring af flydende råvarer	Motorolie opbevares indendørs i dobbeltvæggede tanke, 2 stk 700 l fra 2005. Øvrige oplag opbevares i dunke og tromler med spildsikring.
Påfyldningsplads for brændstof	Virksomheden har ikke nogen tankningsplads.
Belægninger	Belægningerne i værkstedet, hvor der er risiko for spild af olie og kemikalier, vurderes at være i god stand uden revnedannelser.
Jordforurening	Der blev ikke observeret forhold der vurderes at kunne have givet anledning til jordforurening.

## KLIMA, ENERGI OG CO<sub>2</sub>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie opvarmning	Der vil være en stor CO <sub>2</sub> besparelse ved udskiftning af olie opvarmning. Til tilsynsrapporten er der vedhæftet en pjece, som giver en indikation af CO <sub>2</sub> besparelsen. Pjecen er også udleveret ved tilsynet.

### Affaldsforebyggelse, CO<sub>2</sub> reduktion og cirkulær økonomi

I afsnittet om "Affald" er en oversigt over virksomhedens affaldsmængden. Ved tilsynet blev drøftet mulighederne for affaldsforebyggelse og CO<sub>2</sub> reduktion beskrevet i fremsendt pjece, som viser økonomiske fordele ved affaldsminimering og angiver 3 enkle redskaber til dette. Vedhæftet er desuden et EXCEL beregningsskema, der kan benyttes til at give et groft billede / estimat af CO<sub>2</sub> reduktionspotentialer, som virksomheden kan benytte.

### **Opvarmning med Oliefyr**

Som det fremgår af det fremsendte materiale, vil der kunne være store besparelser ved at udskifte en oliekalorifere med fjernvarme. Til orientering kan det desuden oplyses, at når oliefyret er slidt op, må det ikke udskiftes med et nyt, når virksomheden ligger i et område, der er fjernvarmeforsynet.

Kontakt Kredsløb for et gratis tilbud for tilkobling til fjernvarme

[Skift til fjernvarme | Få miljøvenlig og billig fjernvarme - Kredsløb \(kredsløb.dk\)](#)

### **Solceller**

Har jeres virksomhed et stort Elforbrug? Forbruget af el i bygningen kan ses på [www.eloverblik.dk](http://www.eloverblik.dk)  
Overvejer jeres virksomhed at etablere solceller på taget?

Aarhus Kommune har vi udviklet et værktøj, der kan vise, hvilke potentialer solceller kan have for jeres virksomhed.

[Solceller til taget eller facaden af jeres virksomhed \(office.com\)](#)

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Tilsynet er udført af: Simone Maria Jeppesen

tlf: 21 33 28 69

e-mail: msij@aarhus.dk