



Rapport for miljøtilsyn hos S.D.Kjærsgaard A/S, Ni- bevej 335, 9200 Aalborg SV

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	26.11.2024		
Baggrund for tilsynet	Prioriteret tilsyn - varslet		
Telefon	70225700	CVR nr.	69983413
E-mail	info@sdk.dk/pal- len@sdk.dk	P. nr.	1002311175

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	05.01.2012

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
06-11-2019	Indskærpelse	Efterkommet	Virksomheden skrotjærnscontainer indeholdt jern og olietromler. Containeren var ikke overdækket, og containeren var ikke tæt, dette kan udlede olieholdigt vand til grund eller overfladevand. Aalborg Kommune indskærper, at farligt affald skal placeres i egnede containere, på en oplagsplads uden afløb med en tæt belægning jf. autoværkstedstedsbekendtgørelsen § 13. Dette forhold skal bringes i orden straks.
06-11-2019	Aftale	Efterkommet	Virksomheden opbevarer dele af beskadigede landbrugsmaskiner, som indgår i en forsikringssag, på et ubefæstet areal, indtil der er truffet en afgørelse i forsikringssagen. Virksomheden oplyste at disse dele godt kunne stå i op til flere måneder. Aalborg Kommune ønsker at få oplyst, hvem der har afmonteret det førerhus, og hvornår det blev udført.
06-11-2019	Aftale	Efterkommet	Ved tilsynet fremkom det at olieholdigt absorptions materiale, såsom kattegrus og savsmuld, bliver afhændet via småt brændbart. Aalborg Kommune henstiller, at olieholdigt absorptionsmateriale skal afhændes som farligt affald, jf. §55 og bilag 1 EAK-kode 15 02 02 i affaldsbekendtgørelsen.
06-11-2019	Aftale	Efterkommet	Ved tilsynet blev der flere steder konstateret, at der ikke var spildbakker under råvarer. Aalborg Kommune henstiller, at virksomheden sætter spildbakker under deres råvarer. Spildbakkerne skal kunne indeholde volumen af den største tromle/dunk, der står på spildbakkerne jf. autoværkstedsbekendtgørelsen § 12.
06-11-2019	Aftale	Efterkommet	Virksomheden bruger spraydåser, der er mærket "miljøfarlig", med et symbol for et dødt træ og en død fisk. Virksomheden vil kontakte leverandøren, og spørge om disse spraydåser kan erstattes med mere miljøvenlige produkter.
06-11-2019	Aftale	Efterkommet	Ved tilsynet blev det konstateret, at virksomheden kommer deres vand fra gulvaskemaskinen i kloakken. Virksomheden vil fremover bortskaffe dette vaskevand via deres palle tank for olieforurenat vand.
06-11-2019	Aftale	Efterkommet	Virksomheden skal indsende oplysninger omkring deres afkast, og højden på disse afkast.
06-11-2019	Aftale	Efterkommet	Virksomheden skal kontakte deres forhandler af Super X Shampoo og undersøge, om der kan bruges et mere miljørigtigt produkt.
06-11-2019	Aftale	Efterkommet	Virksomheden skal undersøge den indfyrede effekt fra deres oliefyr.
06-11-2019	Aftale	Efterkommet	Virksomheden vil kontakte deres affaldstransportører for at få indberettet affaldsfraktionerne af pap, blød plastik og jern til miljøstyrelsens affaldsdatabase. Aalborg Kommune vil have tilsendt kvitteringerne for korrekt bortskaffelse.
20-11-2019	Aftale	Efterkommet	Virksomheden skal indsende datablade for tjærefjerner.
14-05-2020	Aftale	Efterkommet	Installere automatisk lukke og alarm på olieudskiller og tæthedsprøvning af OBU samt sandfang jf. tilslutningstilladelsens vilkår 9 og 10
09-06-2022	Aftale	Efterkommet	Det blev aftalt, at der fremsendes dokumentation på, at afkastet til slibestøv overholder Autobranchebekendtgørelsen inden 15. august 2022.

Dato	Type	Status	Kommentar
09-06-2022	Aftale	Efterkommet	Det blev aftalt, at der fremsendes en nærmere beskrivelse af dette kloakarbejde, herunder om der er konstateret synlig jordforurening, samt en opdateret kloaktegning med de nye rør indtegnet inden den 15. august 2022.
26-11-2024	Aftale	Meddelt	Rapport for ny tæthedsprøvning af anlægget med tilhørende kloakrør eftersendes inden den 3. februar 2025.
26-11-2024	Aftale	Meddelt	Det blev aftalt, at der eftersendes en beskrivelse af de anvendte biokar, datablade på renseprodukterne og aftalen om drift og vedligeholdelse med Berndsen inden den 3. februar 2025.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden foretager mekaniske reparationer, udskiftning af dele samt pladearbejde på landbrugsmaskiner, traktorer og entreprenørmaskiner. Det vurderes, at værkstedsarealet er cirka på 1000 m². Virksomheden har en udendørs vaskeplads, hvor der vaskes traktorer med en højtryksrenser. Herudover foregår der salg af disse maskiner og af forskellige olieprodukter. Der er meddelt tilslutningstilladelse til offentligt kloaksystem d. 05-01-2012				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
1.000	50	7 - 16		

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Generelle bemærkninger	Det blev oplyst og fremvist, at der nu anvendes biokar i stedet for vaskemaskinen til rens af reservedele. Renseproduktet skulle være mere miljøvenligt. Berndsen står for drift, vedligeholdelse og tømning af deres biokar. Det blev aftalt, at der eftersendes en beskrivelse af de anvendte biokar, datablade på renseprodukterne og aftalen om drift og vedligeholdelse med Berndsen inden den 3. februar 2025.
Hvad er der ført tilsyn med	Det kunne konstateres, at afkastet med slibestøv fra båndpudser og -sliber er 2 meter over tagryg og dermed opfylder kravene i Autoværkstedsbekendtgørelsen. Ved tilsynet blev fremvist dokumentation på fjernelse og bortskaffelse af forurenede jord efter utæt olieudskiller og kloakrør ved vaskepladsen. Arbejdet der er udført af Ferslev/Skørping Entreprenør A/S i 2021. Dokumentationen er nu blev eftersendt til tilsynsmyndigheden. Det blev drøftet, at der mangler dokumentation for, at hele jordforureningen er fjernet ved dokumentationsprøver. Der kan derfor være efterladt en restforurening, men Aalborg Kommune, Team Jord vurderer at der ikke kan gives påbud om yderligere undersøgelser pga. et langstrakt sagsforløb. Det blev oplyst, at der er foretaget ny tæthedsprøvning af anlægget med tilhørende kloakrør som eftersendes inden den 3. februar 2025.
Bemærkninger til egenkontrol	Ingen bemærkninger