



Rapport for miljøtilsyn hos Mørch Automobiles A/S, Anders Mørchs Vej 3, 9400 Nørresundby

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	17.05.2023		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	9632 2222	CVR nr.	30971817
E-mail	LK@mabiler.dk	P. nr.	1001669438

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	20.10.1982
Tilslutningstilladelse spildevand	11.05.1989

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
<p>Virksomheden er både autoværksted og autoforhandler. Der foregår salg af nye og brugte biler samt af reservedele.</p> <p>Værkstedet er indrettet med 2 afdelinger.</p> <p>Et værksted er indrettet som pladeværksted, hvor der foregår svejsning, slibning, udretning af buler, udskiftning af ruder m.v.</p> <p>Et værksted er indrettet til egentligt autoværksted med plads til reparation af 10 biler af gangen. Her foretages dækskifte, rudeskift, vask af motorer m.v.</p> <p>Den tidligere testhal benyttes nu til blandt andet opbevaring af farligt affald.</p> <p>Virksomheden var tidligere indehaver af et værksted, som var indrettet til klargøring af fortrinsvis nye biler, hvor der blev foretaget bilvask, polering, støvsugning m.v. Denne lokalitet, som ligger på samme matrikel, er dog blevet udlejet til Dantek Billeje. Mørch Automobile A/S bruger Dantek Billeje til alt indenfor klargøring og vask af deres biler og har derfor ikke noget spildevand fra vask længere. Dantek Billeje bliver ikke yderligere beskrevet i denne rapport, da de er en selvstændig virksomhed.</p>				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	14	7:30 - 15:45		
Miljøledelse				
Nej				

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m ³)	Rensning
1	Udstødningsgas			
2	Rumudsugning			Posefilter
3	Udstødningsgas			

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		2,0					
2						3,17	
3		1,0					

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	<p>I autoværkstedet og pladeværkstedet er der etableret udsugning med udtag til udstødningsgas. Der er også installeret varmegenvindingssystem. Udsugningen efterses årligt af Bravida og er sidst blevet gjort d. 25/10 2022. Under dette eftersyn blev der desuden skiftet filter.</p> <p>Autoværkstedet har 8 udtag til udstødningsgas - samlet i et afkast. Pladeværkstedet har 3 udtag fra udstødningsgas - samlet i et afkast.</p>

Støj

Id	Støjkilde	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Udendørs, ingen støjdæmpning
2	Kompressor		Udendørs, ingen støjdæmpning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	2 kompressorer i den vestlige side af autoværkstedet - uisoleret træskur.
Støjkloder, indendørs	Diverse maskiner.
Støjkloder, udendørs	Til- og frakørsel.

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	
1	1	Vaskehal/vaskeplads				Olieudskillere og sandfang
1	2	Gulv afløb/værksted				Olieudskillere og sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Dantek Bilpleje udfører opgaven med vask og klargøring af virksomhedens biler, hvorfor det udledte spildevand fra disse processer ikke vedrører Mørch Automobile. Vandforbruget på hele matriklen, inklusiv de udlejede lokaler, lå i 2022 på 203 m ³ .
Spildevand, afløbsforhold	Der er afløb i begge værksteder. Afløbene anvendes alene til afledning af den vand/sne som bilerne kan have med ind på værkstedet. Vandet ledes via sandfang og olieudskillere til offentlig kloak.
Spildevand, tilslutningstilladelse	Tilladte vandmængde er 1 m ³ /døgn eller 366 m ³ /år. Virksomhedens vandforbrug er i overensstemmelse med denne tilladelse.
Spildevand, egenkontrol	Ingen
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	Den udendørs vaskeplads anvendes ikke længere.

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
----	------------------	------	-----------------	-------------	--------------

1	Vaskehal/vaskeplads	Ukendt olieudskiller	12,5	1.000	
2	Gulvafløb/værksted	Ukendt olieudskiller	12,5	1.000	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Kapacitet: 1000 liter med en hastighed på 12,5 liter/sek.
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Olieudskiller og sandfang bliver tømt og serviceret af Kloak Service Nord ApS og den seneste tømning blev foretaget d. 25/10-2022.
Udskiller, funktionsafprøvnings af alarm	Nej

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etableret, ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning
1		2004	Spildolie	1.000	Over jord	NEJ	
2		1993	Motorolie	1.800	Udendørs	NEJ	
3		2008	Motorolie	1.200	Udendørs	NEJ	

Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab . år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
10a			1993	Mineral-ske olie-produk-ter		Over ter-ræn, uden-dørs			
10a			2008	Mineral-ske olie-produk-ter		Over ter-ræn, uden-dørs			
10a			2004	Mineral-ske olie-produk-ter		Over ter-ræn, uden-dørs			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	3 overjordiske olietanke - udendørs mod den vestvendte mur på autoværkstedet.
Olietanke, opstilling/placering	Olietanken fra 2004 står under halvtag og på fliser Olietanken fra 2008 står under halvtag og på fliser. Olietanken der vurderes at stamme fra 1993 står under halvtag og på fliser
Olietanke, tankattest/tankskilt	Der kunne fremvises tankattester på olietankene fra 2004 og 2008. Det kunne ikke aflæses på den 3. olietank hvornår den var etableret. Ud fra tidligere oplysninger på tanken samt BBR, vurderes den dog at stamme fra 1993.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke, sløjfningstermin	Olietanken fra 1993 har sløjfningstermin i år og skal derfor senest sløjfes inden udgangen af 2023.
Olietanke, registrering i BBR	Ja

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Dæk							2023
Sprinklervæske							2023
Kølevæske							2023
Bremsevæske							2023
Motorolie							2023
Hydraulikolie							2023

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer, opbevaring	I det sydvestlige hjørne af autoværkstedet opbevares diverse råvarer i dunke med taphaner. Dunkene står på rist med opsamlingsbeholder.
Råvarer/Kemikalier, belægninger	Står i værksted på støbt betongulv.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Autoruder/bilglas			Beholder - åben			Marius Pedersen A/S		
Blyakkumulatorer	30	Stk	Plastkasse, syrefast				Stena Recycling A/S	
Dæk			Ingen beholder				VISLI APS	
Jern og metal	2	Ton	Container - åben				Stena Recycling A/S	
Kølevæske	842	Kg	Tromle (Mokana)				Nordværk A/S	
Olie- og benzinudskillere			Ikke relevant			Kloak Service Nord ApS		
Oliefiltre	365	Kg	Tromle (Mokana)				Nordværk A/S	

Papir og pap		Kg	Container - lukket			Marius Pedersen A/S	
Plast			Beholder - lukket			Stena Recycling A/S	
Plastkøfængere og -spoilere			Beholder - åben			Stena Recycling A/S	
Spildolie	1.710	Liter	Godkendt olietank			Marius Pedersen A/S	
Spraydåser	200	Liter	Tromle (Mokana)			Nordværk A/S	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Intet at bemærke
Affald, farligt	<p>Olieudskiller/sandfang: Bliver tømt og håndteret af Kloak Service Nord ApS. Kloak Service Nord ApS ikke er registreret som hverken indsamler eller transportør. Mørch Automobile A/S skal fremover ved tømning af olieudskiller og sandfang, benytte sig af en godkendt transportør/indsamler. Der kan læses mere om dette i det medfølgende tilsynsbrev, hvor reglerne på området er præciseret.</p> <p>Spildolie: Marius Pedersen A/S</p> <p>Blyakkumulatorer: Stena Recycling A/S</p> <p>Øvrigt farligt affald. Nordværk A/S</p>
Affald, sortering	I orden.
Affald, opbevaring	<p>Farligt affald opbevares i den tidligere testhal på gitterrist med opsamlingsbakke.</p> <p>Miljøcontainer står nord for pladeværkstedet - her opbevares fyldte dunke/tromler indtil de afhentes.</p>
Farligt affald, belægninger	Tidligere testhal: Støbt betongulv - flydende farligt affald står på riste.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening.
Planforhold	Ligger i byzone i et erhvervsområde, der kan rumme virksomheder bl.a. autoværksteder.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bæredygtighed	<p>Virksomheden har gjort en del tiltag indenfor bæredygtighed. Der benyttes genanvendelige klude i produktionen som jævnligt bliver afhentet og udskiftet med rengjorte klude. Dette står Elis Danmark A/S for.</p> <p>Virksomheden slukker for deres varmesystem, lys samt kompressor ved arbejdstids ophør, så der ikke bruges unødvendigt energi.</p> <p>Virksomheden overvåger deres energiforbrug nøje, på den måde kan de hurtigt skride ind overfor pludselige udsving i forbruget.</p> <p>Virksomheden viser desuden social ansvarlighed ved at ansætte lærlinge, samt at have folk ansat i skånejobs.</p>