

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Hølletvej 7, 6900 Skjern
CVR:	28368569
Type:	L01B: Landbrug primært med kvæghold 15-75 DE
Tilsyn:	Prioriteret tilsyn – d. 11-11-2022
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Møddingspladsen har ikke et afløbssystem. Pladsen er ligger lavere end omkringliggende areal med skrå sider (betonbund).
 - **Af tidligere luftfotos (2020, 2019, 2018 m.fl.) ses det, at møddingssaft er løbet over pladsens afgrænsning mod nord.**

Vurdering:

Ejer holder løbende øje med pladsen og bestiller tømning med slamsuger inden møddingssaften løber ud over afgrænsningen. Alternativt skal der etableres afløb og opsamlingsbeholder.

- **Ny markvandsboring mangler overdækning.**

- Ejer vil få boringen overdækket korrekt.

Se evt. billeder af, hvordan en boring skal være indrettet på:

<https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning>

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2022 er den 440,78 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer

Opbevaringsanlæg

Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Dybstrøelsen er overdækket med plastik. <ul style="list-style-type: none">- Fri randbelægning: Ok. Afløb: Pladsen har ikke et afløbssystem. Pladsen er lavtliggende med skrå sider (betonbund). Pladsen er ved tilsynet tømt for møddingssaft. Af tidligere luftfotos (2020, 2019, 2018 m. fl.) ses det, at møddingssaft er løbet over pladsen afgrænsning mod nord. <u>Vurdering:</u> Ejer skal løbende få pladsen tømt for møddingssaft, inden det løber ud over afgrænsningen. Alternativt skal der etableres afløb og opsamlingsbeholder.
--	---

Markstakke

Antal

Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0
--	---------------------------------------	---

Beholdere

Ajlebeholder	Ingen ajle-/opsamlingsbeholder.
--------------	---------------------------------

Håndtering af vand

Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 93.2197): 61.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2037. <ul style="list-style-type: none">- Tidligere boring (93.830) er sløjfet af brøndborer.- Zone rundt om boring: Ok.- Ny Boring overdækket: Nej. Ejer vil få boringen overdækket korrekt. Se evt. billeder af, hvordan en boring skal være indrettet på https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning
------------------------------	---

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	11-11-2022
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1

C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	1
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	3,02
Vægtet score	2,81

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.