



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Erhverv
Simmerstedvej 1A, I
6100 Haderslev

Tlf. : 74 34 34 34
post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. 74 34 21 xx
xxxx@haderslev.dk

Tilsynsrapport

Jack Rosendahl
Keldetvej 30
6100 Haderslev

Dato for miljøtilsyn:	02.06.2016
Til stede ved tilsyn:	Laurie Jack Rosendahl, Virksomhedsejer Line Gammelby Juhl, Haderslev Kommune

Lovgrundlag	Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
-------------	--

Telefon	74566495	Hjemmeside	
E-mail		CVR nr.	12399898
Fax		P. nr.	1000380914

Matrikler	103 Sillerup, Fjelstrup 177 Sillerup, Fjelstrup
-----------	--

Acadre sagsnr.:	10/22736
-----------------	----------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1733 af 21. december 2015 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. Virksomheden er desuden omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 515 af 27. maj 2015 om brugerbetaling for godkendelse mv. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug.
Kontaktperson ved tilsyn	Værkstedet blev gennemgået sammen med ejer, Laurie Rosendahl.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Der var tale om et basis tilsyn og hele virksomheden blev gennemgået. Sidst der var tilsyn på adressen var i 2010.
Produktionsforhold	Der er ikke sket væsentlige ændringer siden sidste tilsyn. Der er hovedsageligt tale om et pladeværksted hvor der arbejdes mest med bule opretning samt rust reparationer.
Driftstider	Ejeren bestemmer selv arbejdstiden.
Antal ansatte	Ejeren arbejder alene på værkstedet.
Ressourcer	Opvarmning foregår ved hjælp af oliefyring (2 oliefyr - et til værkstedet og et til stuehuset).

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Ved tilsynet kunne fremvises kvittering for bortskaffelse af deponiaffald.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	Der er et lille udsugningsanlæg i værkstedet for udstødningsgas. Udtaget herfra findes i gården umiddelbart udenfor værkstedet.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Kompressor er opstillet indendørs.

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der foretages ikke vask af biler, og der er ikke gulv afløb i værkstedet.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	Der er ikke olieudskillere på ejendommen.

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg
1001	Diesel	1.600	1961	Nedgravet	NEJ
1003	Olie	1.200	2005	Indendørs	NEJ
1004	Olie	1.200	2006	Indendørs	NEJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er opstillet 2 indendørs fyringsolietanke - 1200 ltr. fra 2006 til værkstedet og - 1200 ltr. fra 2005 til stuehuset.

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	Der forefindes en container til gulvopfej fra værksted. Denne tømmes af Marius Pedersen. Affaldet bortskaffes til deponi. Andet affald, herunder brandbart og genanvendeligt bortskaffes til Genbrugspladsen i Haderslev.

Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	<p>Spraydåser og oliefiltre opbevares i den gule 'kommunekasse' til farligt affald og afleveres på genbrugspladsen i Haderslev.</p> <p>Spildolie opbevares i 200 ltrs. tromle, der er pt. oplag af ca. 400 liter. Tromlerne opbevares i særskilt garage på en træpalle med sf-stens belægning. Denne opbevaring er ikke i overensstemmelse med reglerne i Autoværkstedsbekendtgørelsen.</p> <p>Fremadrettet vil der derfor kun være mindre mængder af spildolie opbevaret i 20 liters tromler inde i værkstedet.</p> <p>Der bliver hurtigst muligt taget kontakt til en godkendt modtager der kan afhente spildolien.</p> <p>Brugte batterier returneres til butikken (FTZ).</p>

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Region Syddanmark har på nuværende tidspunkt ingen oplysninger om jordforureninger på den pågældende matrikel.

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Der foretages ingen håndhævelser.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Ingen bemærkninger udover ovenstående.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 518/2016).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på kommunens hjemmeside www.haderslev.dk.

Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 515/2016). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i henhold til § 69 i Miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

Line Gammelby Juhl
Miljømedarbejder