



Gårdejer Claus Hunsballe

Orebyvej 80
4230 Skælskør

Center for Miljø, Plan og
Teknik
Virksomheder og Landbrug
Dahlsvej 3
4220 Korsør

Tlf. 58 57 36 00
teknik@slagelse.dk
www.slagelse.dk

23. november 2021
Sagsnr.: 2021-000106

Kontaktperson:
Monique Roslind Pedersen
Direkte tlf. 58573166
Mail: moped@slagelse.dk

EAN nr. 5798007389727

Opfølgning på miljøtilsyn

Slagelse Kommune har den 3. november 2021 foretaget et varslet basis miljøtilsyn jf. § 65 i miljøbeskyttelsesloven¹ på Orebyvej 80, 4230 Skælskør.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

Slagelse Kommune konstaterede indendørs oplag af farligt affald (spildolie) i tønder, som var placeret på paller. Omkring pallerne, var der et mindre spild, hvorpå der var henlagt frisk opsamlingsgrus. Oplagsrummet havde støbt gulv og ingen afløb. Det anbefales, at oplaget i stedet opbevares på spildbakker. Opsamlingsgrus bør dog altid være tilgængeligt og brugt opsamlingsgrus bortskaffes som farligt affald.

Endvidere observerede Slagelse Kommune en påfyldningsplads med to dieseltanke (årgang: 1998 og 2010), som opbevares på SF sten, hvorfra overfladevandet føres til opsamlingsbassiner. Opsamlingsbassinerne anvendes til markvanding. Påfyldningspladsens overfladevand kan indeholde spildrester af dieselolie. Det anbefales, at dieselstanke sikres, så de ikke giver anledning til spild eller at overfladevand bortledes via olieudskillere.

Offentliggørelse af tilsynet

Oplysningerne i tilsynsrapporten vil blive offentliggjort på Miljø- og Fødevareministeriets portal Digital MiljøAdministration jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen². Der gøres opmærksom på, at enhver har ret til at få aktindsigt i sagen om tilsynet, herunder den samlede tilsynsrapport samt eventuelle øvrige oplysninger i sagen.

¹ LBK nr. 1218 af 25/11/2019: Lovbekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse

² BEK nr. 1536 af 09/12/2019: Bekendtgørelse om miljøtilsyn

Orientering om brugerbetaling

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling jf. Brugerbetalingsbekendtgørelsen³. I 2021 opkræves **433,41 kr.** pr. time for tilsynsarbejdet udført på og uden for virksomheden.

Kontakt

Har I spørgsmål, kan I kontakte mig på telefon eller mail.

Med venlig hilsen

Monique Roslind Pedersen

³ BEK nr. 1519 af 29/06/2021: Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Tilsynet er udført af: Sanne Lund Kolenda, Monique Pedersen og Sara Yassine.

Fra virksomheden deltog: Claus Hunsballe

Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 10.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt:
'E62 Anlæg til vask eller rensning af mere end 1000 tons pr. grøntsager pr. år': (Kategori: 2)

Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavnavn
8a	230253	EGGESLEVMAGLE BY, EGGESLEVMAGLE

Ejeroplysninger (BBR)

Ejersnavn	Ejeradresse	Ejeradresse 2	Postnr	Adr.beskyttet
Claus Hunsballe	Orebyvej 80	Eggeslevmagle	4230 Skælskør	Nej

Betalers adresse	Gårdejer Claus Hunsballe, Orebyvej 80, 4230 Skælskør CVR nr.: 13975590
Tlf. / mobil / fax	58189002 / 40309002 /
E-mail	info@hunsballegront.dk
Hjemmeside	www.hunsballegront.dk
CVR-nummer	13975590
Etableringsdato	01.03.1990
Antal ansatte:	Afhængig af sæson mellem 5 og 170 medarbejdere
Afstand til boliger	Ca. 200 meter
Miljøledelse	Global Gap certificeret

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	<p>Virksomheden har både økologisk og traditionel produktion af grøntsager og frugt.</p> <p>Produktionen foretages både som lukket (væksthus) og åben (frilands dyrkning).</p> <p>Virksomheden er også indrettet til vask og emballering af grøntsager og frugt. Endvidere er der udendørs vaskeplads og påfyldningsplads (dieseltanke).</p> <p>Der er etableret tre opsamlingsbassiner til recirkulering af:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Overfladevand - Afledningsvand fra markdræn - Overskuds vaskevand* <p>Opsamlingsvandet recirkuleres som genbrug til mark-vanding.</p> <p>*Vaskevand består af kontinuerlig frisk byvand (1/3 del) og recirkulering.</p>

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Oplag af affald	<p>Oplag af farligt affald (spildolie) i lager/kemirum uden afløb og med opkant.</p> <p>Spildolien afhentes af Avista (afhentningsdokumentation blev udleveret ved tilsynet).</p> <p>Der er henlagt opsamlingsgrus ved spild under oplaget af spildolie.</p> <p>Metalaffald afhentes af Dahls Metal.</p>
Affald	Planteaffald fra produktionen pløjes ned på markerne

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Til dyrkning af afgrøderne anvendes nyttedyr, tangekstrakter og svampemidler.



Tanke (BBR)

Matr.nr	Ejerlav	Fabr.år	Fabr.nr	Klassifikation	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
8a	230253	1991	432568	Tank	1991	Fyringsgasolie	1.800	Over terræn, udendørs	19-03-2021
8a	230253			Tank	1969	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §5, nr. 13)		Nedgravet	