



## Rapport for miljøtilsyn hos Autospecialisten - Aalborg, Hjulmagervej 15, 9000 Aalborg

### Overordnede oplysninger

|                              |                       |                |            |
|------------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| <b>Tilsynsdato</b>           | 03.10.2017            |                |            |
| <b>Baggrund for tilsynet</b> | Basistilsyn - varslet |                |            |
| <b>Telefon</b>               | 42331073              | <b>CVR nr.</b> | 36054247   |
| <b>E-mail</b>                | autospe@outlook.dk    | <b>P. nr.</b>  | 1019584875 |

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Virksomhedstype</b> | Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse) |
|------------------------|---------------------------------------------|

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

| Dato       | Type   | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13-10-2017 | Aftale | Kunderne tager spildevand med retur og bortskaffer den på en lokal genbrugsplads. Autoværkstedet er affaldsproducenten og derfor skal værkstedet kunne dokumentere at affaldet bortskaffes miljømæssigt korrekt, hvilket ikke er muligt med nuværende løsning. |
| 13-10-2017 | Aftale | Der er ikke etableret udsugning til udstødningsgas og svejserøg.                                                                                                                                                                                               |

## Virksomhedsoplysninger

| Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse |                              |                  |         |                    |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|---------|--------------------|
| Reparationer af biler for kunder.                                 |                              |                  |         |                    |
| Produktionsareal (m <sup>2</sup> )                                | Antal ansatte i produktionen | Driftstider (kl) |         |                    |
|                                                                   |                              | Hverdage         | Lørdage | Søn- og helligdage |
| 359                                                               | 1                            | 8-16             | Lukket  | Lukket             |

|                |
|----------------|
| Rumopvarmning: |
| Fjernvarme     |

## Luft

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luft         | Der er endnu ikke etableret udsugning til udstødningsgas eller svejserøg på værkstedet. Jf. Autobranchebekendtgørelsens § 11 stk. 3 skal udstødningsgas og svejserøg udsuges fra indendørs lokaliteter. Afkastet herfra skal føres mindst en meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret.<br><br>Der foretages meget begrænset svejsning.<br>Der foretages ingen slibning. |

## Støj

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                             |
|--------------|----------------------------------------------|
| Støj         | Der haves en kompressor, som står indendørs. |

## Spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                                                                                                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spildevand   | Fælles privat spildevandsanlæg - overfladevand ledes direkte til Øster Å. Ejendommen betragtes som separatloakeret. |

## Olie- og benzinudskillere

| Kontrolpunkt   | Tilsynskommentar                                                                                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udskilleranlæg | Der er ingen olieudskiller, da der ikke er gulvafløb i værkstedet og ej heller nogen vaskeplads. |

## Olie- og kemikalietanke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                                                                                                                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Olietanke    | I BBR er registreret en nedgravet fyringsolietank fra 1985. Jan Storgaard har ikke kendskab til tanken. Der opvarmes med fjernvarme. |

## Råvarer

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                       |
|--------------|----------------------------------------|
| Råvarer      | Kunderne har ofte selv motorolien med. |

## Affald

| Kontrolpunkt    | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Affald, farligt | Køler-bremsevæske, bremsevaskervand, oliefilter afhentes af Marius Pedersen.<br>Blyakkumulator returneres til FTZ.<br><br>Spildeolien tager kunderne med retur. Dette skal ophøre, da autoværkstedet er affaldsproducenten og skal kunne dokumentere, hvortil affaldet bortskaffes.<br><br>Det farlige affald opbevares indendørs på spildbakke. |
| Affald, øvrige  | Brændbart affald afhentes af Marius Pedersen - 400 liter container, som tømmes hver 2. måned                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt  | Tilsynskommentar                                                                                                                                        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bæredygtighed | Der er blevet udskiftet til LED belysning i store del af værkstedet.<br><br>Fremadrettet vil virksomheden sortere papir/pap og sende til genanvendelse. |