

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	30. marts 2022
CVR-nummer	41546840
P-nummer	1026072324
e-Doc journal nr.	13/026850, MIL-002756
Virksomhed	Köuli Auto
Adresse	Stavneagervej 26C
Postnummer og by	8250 Egå
Telefonnummer	5355 7530
e-mail	info@kouliauto.dk
Kontaktperson	Radwan Kouli
Branchekode	Br. Autobranche virksomhed
Opstartsdato	1. november 2020
Udvidelser/ændringer	-
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Radwan Kouli
Aarhus Kommune	Anne Haarmark

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autoværkstedsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1536 af 09. december 2019 om miljøtilsyn.

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er desuden omfattet af § 2, stk. 1, i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug).

Anden lovgivning m.v.

-

Det oplyses, om der er kommet nye vejledninger og bekendtgørelser siden sidst.

EGENKONTROL

Virksomheden har ingen krav om indsendelse af egenkontrol.

MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER

Virksomheden har ikke noget formaliseret miljøstyringsystem.

BELIGGENHED

I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i erhvervsområde 280204ER med byplanvedtægt HE-4. Der er ny lokalplan nr. 987 for området overfor. Dette er et centerområde, hvor der bl.a. er opført en NETTO butik.

Virksomheden er beliggende i et Område med Begrænsede Drikkevandsinteresser, OBD.

INDRETNING OG DRIFT


Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer

Virksomhedens aktiviteter omfatter almindeligt autoreparationer. Pladearbejde sendes ud af huset ligesom malerarbejde sendes til Pierre.dk. Montering foretages i værkstedet.


Areal

Virksomhedens samlede areal udgør 213 m²

Situationsplan over virksomheden og dens areal



Afløb i værksted ledes til olieudskillere, der tømmes af Kaas Auto gennem den kommunale tømningsordning. Jf. oplysninger fra Kaas Auto var der intet at opsuge ved sidste tømning.



Virksomhedens maskinpark og -anlæg

2 stk. lifte

1 stk. kompressor placeret udendørs i lukket kasse

Diverse håndværktøj

Antal ansatte

Der er i værkstedet beskæftiget: kun ejeren.

Driftstid

Hverdage kl. 8-16 ca.

Lørdage, Søn- og helligdage kl. -

Råvarer

Der forekommer et minimalt forbrug af råvarer.

Autobranchebekendtgørelsens § 14 vurderes overholdt.

Opfølgning fra sidste tilsyn

-

STØJ

Virksomheden er placeret i et område der i kommuneplanen er udlagt til erhvervsområde.

Afstanden fra værkstedet til nærmeste bolig er ca. 30 meter.

Der er ingen værkstedsaktiviteter for åbne porte.

Kompressor er placeret udendørs i foret kasse op ad muren til værkstedet.



Opvarmning

Værkstedet opvarmes med varmeblæser.

LUFT

Der er ingen afkast, da der kun forekommer minimalt svejsning og intet slibearbejde.

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	Egå
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	SE
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	-

Der er ingen vask af biler.

Evt. oliespild opsamles med kattegrus eller sand.

Olieudskiller er ikke tilknyttet på lejet areal, men afløb fra værksted ledes til sandfang og olieudskiller der er placeret ude foran portene.

Ingen afløb i værkstedshallen til spildevand på nær sanitært afløb.

AFFALD

Virksomheden har fælles affaldsopsamling med Kaas Auto.

Olieholdigt affald opbevares indendørs i værkstedet.

Dæk opbevares udendørs på bagsiden af værkstedet.



BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDEVAND

Opbevaring af flydende farligt affald

Olieholdigt affald opbevares indendørs i værkstedet.

Belægninger på øvrige pladser og arealer

Værkstedets gulvbelægning er beton og der er ingen spildevandsafløb i værkstedet, kun afløb til olieudskillere.

Ejer har planlagt at lægge nyt gulv og lakere det.

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.



AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpsler.

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, den 31. marts 2022.