

Præfa Byg A/S  
Høngårdsvej 30  
9750 Østervrå  
Att Finn T. Hansen  
E-mail: praefa@praefa.dk

**Frederikshavn Kommune**  
Rådhus Allé 100  
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00  
post@frederikshavn.dk  
www.frederikshavn.dk  
CVR-nr. 29189498

**30. september 2016**

**Rapport efter miljøtilsyn hos Præfa Byg A/S Betonelementfabrik, Høngårdsvej 30 9750 Østervrå**

Sagsnummer: GEO-2017-02836

Frederikshavn Kommune har den 27.09.2016 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler: Jesper Ø. Christensen  
Direkte telefon.: +45 98 45 6358  
Mail: jecr@frederikshavn.dk

Fra virksomheden deltog Finn Thor Hansen (adm. Direktør) og Ole Godtliebsen (Økonomichef) samt fra Frederikshavn Kommune deltog Jesper Ø. Christensen.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>1</sup> bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type B204 Bygningselementer af overvejende mineralske råmat. jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

### **Opfølgning**

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- Miljøgodkendelsens vilkår om egenkontrol og krav til driftsjournaler i vilkår 23 til 26 indskærpes forbedret.
- Driftsinstruks vedr. påfyldning af pulversiloer kunne ikke fremvises - aftalt at materialet fremsendes.
- Den der afhenter og bortskaffer betonaffald og betonslam fra bundfældningsbassiner og sandfang skal være registreret i Miljøstyrelsens affaldsregister. Præfa Byg skal fremover sikre at affaldshåndteringen sker af en godkendt affaldstransportør eller affaldsindsamler.

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

### **Offentliggørelse**

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort.

### **Gebyr**

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Med venlig hilsen

Jesper Ø. Christensen

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98951300	CVR nr.	19056090
Fax		P. nr.	1003198850

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

**Generelle bemærkninger**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	Vilkår 1-5 Driftsinstruks vedr. påfyldning af pulversiloer kunne ikke fremvises - aftalt at materialet fremsendes.
Egenkontrol (journal)	Vilkår 23-26 Driftsjournal: Virksomheden havde ikke et samlet system til dokumentation af miljøgodkendelsens egenkontrol krav. Egen smed foretager vedligehold og service af virksomhedens filtre. Forholdet blev indskærpet
Miljøgodkendelse	Miljøgodkendelse - 14. maj 2009 - revideret 28. april 2010
Forurennet jord	Vilkår 15-20 Ingen bemærkninger: Indsmøring af betonkanoner, maskindele og støbeforme forgår på et areal med tæt (impermeable) belægning.
I øvrigt	Opmærksomheden henledes på at evt. ombygning/tilbygning skal vurderes i forhold til miljøgodkendelsen - ansøgning via den digitale ansøgningsportal BOM



Plads

**Luftemissioner**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	<p>Vilkår 6-13</p> <p>Opsamling af spild og sikring mod støvflugt - ingen bemærkninger.</p> <p>Virksomheden har fokus på området og har instrueret lastvogns chaufførerne om at kørsel skal foregå ved lav hastighed af hensyn til støv og støj.</p> <p>Krav til filter dokumentation</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af filteret.</li> <li>- Filtre skal kontrolleres, vedligeholdes og udskiftes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger. Kontrol af filtre skal dog som minimum foregå hver 3. måned og ved synlig støvemission fra filtrene</li> </ul> <p>Dokumentation kunne ikke forevises – se i øvrigt pkt. egenkontrol.</p> <p>Virksomhedens afkast skal overholde flg.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pulversiloer - filtre - total støv på 10 mg/normal m3.</li> <li>• Træbearbejdning - filtre - træstøv på 5 mg/normal m3</li> <li>• Jern og metalforarbejdning - filtre - total støv på 20 mg/normal m3 &amp; mindst afkast 1 meter over tag.</li> <li>• Svejseafkast - filtre &amp; mindst afkast 1 meter over tag.</li> </ul>



Cyklon og filtre på cement siloer



Cyklon og filtre på cement siloer

### Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Vilkår 28-29 Ingen bemærkninger</p> <p>Virksomheden er i tæt dialog med naboer om støjskærm og beplantning på støjvold og har taget initiativ til åbenhus arrangement i begyndelsen af oktober.</p> <p>Støjkortlægning - marts 2009 - viser at virksomheden kan drives inden for områdets støjgrænser med de driftstider der angives i kortlægningen, under forudsætning at driften er uændret i forhold til kortlægningen.</p>

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	<p>Vilkår 31-32</p> <p>Ingen bemærkninger til drift og vedligeholdelse af bundfældningsbassin og sandfang, der tømmes regelmæssigt.</p>

### Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	-

### Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	<p>Vilkår 14</p> <p>Påkørselssikring af tanke &amp; belægning - ingen bemærkninger.</p>

### Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Vilkår 22</p> <p>Opbevaring af farligt affald samt tilsætnings- &amp; hjælpestoffer i miljø/kemikalierum. - Ingen bemærkninger</p>
Affald, generelt	<p>Vilkår 21-22</p> <p>Farligt affald bortskaffes til Modtagestationen, jf. udtræk fra det centrale affaldsregister.(ADS)</p> <p>Betonaffald og betonslam fra bundfældningsbassiner og sandfang bortskaffes af Svend Aage Christiansen A/S.</p>

Affaldet er ikke indberettet til ADS og Svend Aage Christiansen A/S er ikke registreret i Miljøstyrelsens affaldsregister.

Ved telefonisk henvendelse fra Frederikshavn Kommune til Svend Aage Christiansen A/S, er det blevet oplyst, at man vil arbejde på at få registreringen bragt på plads for deres anlæg på Bjeldalsvej 12 – CVR 57104511 – p.nr. 1014269564.

Præfa Byg har ansvaret for affaldet så længe, at affaldet ikke håndteres af en godkendt indsamlingsvirksomhed. Oversigt kan findes på affaldsregistrets hjemmeside - <https://www.affaldsregister.mst.dk/>

**Virksomhedsrapport (R016) ()**  
**Affaldsmængder hvor PRÆFA BYG V/O.J. BETON, Høngårdsvej 30, 9750 Østervrå, (p-nummer) 1003198850 i Frederikshavn kommune er**  
**Rapporten er hentet den 29-09-2016 16:04:44 af Jesper Østergård Christensen, Frederikshavn kommune med p-nummer 1003378133**

Producent	Producent er affaldsaktør	Modtager	Indberetter	2011 [tons]	2012 [tons]	2014 [tons]	2015 [tons]
PRÆFA BYG V/O.J. BETON, Høngårdsvej 30, 9750 Østervrå, p.nr. 1003198850		AVV I/S Genbrugscenter, Miljøvej 5, 9800 Hjørring, p.nr. 1015820582	AVV I/S Genbrugscenter, Miljøvej 5, 9800 Hjørring, p.nr. 1015820582	0,220	0,250		
PRÆFA BYG V/O.J. BETON, Høngårdsvej 30, 9750 Østervrå, p.nr. 1003198850		Miljøanlæg Ravnshøj, Stenvej 8, 9900 Frederikshavn, p.nr. 1013000367	Miljøanlæg Ravnshøj, Stenvej 8, 9900 Frederikshavn, p.nr. 1013000367			2,820	
PRÆFA BYG V/O.J. BETON, Høngårdsvej 30, 9750 Østervrå, p.nr. 1003198850		Modtagestation Vendsyssel I/S, Miljøvej 10, 9800 Hjørring, p.nr. 1015467408	Modtagestation Vendsyssel I/S, Miljøvej 10, 9800 Hjørring, p.nr. 1015467408		0,020		
PRÆFA BYG V/O.J. BETON, Høngårdsvej 30, 9750 Østervrå, p.nr. 1003198850		Stena Recycling A/S, Nordre Kaj 47, 9900 Frederikshavn, p.nr. 1010629450	Stena Recycling A/S, Nordre Kaj 47, 9900 Frederikshavn, p.nr. 1010629450				27,800
<b>Total [tons]</b>				<b>0,220</b>	<b>0,270</b>	<b>2,820</b>	<b>27,800</b>

Rapport fra ADS portal



Oplag af betonrester