

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 14-06-2021 på ejendommen:

Timringvej 25
6920 Videbæk

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejere af ejendommen
-------------------------	---------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der er anvendt tagplader som vejfyld.
 - **Tagplader skal samles op og afleveres på genbrugsplads.**
- 3 stk. gyllebeholdere ved Hedevej 12 skal have udført beholderkontrol.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2021 er den 433,41 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	19-12-2014
Sidste tilladelse	19-12-2014
Tilladte dyreenheder	364,85

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Miljøgodkendelse fra 2014 er udnyttet. <ul style="list-style-type: none">- Kostald, malkestald og gyllebeholder er etableret.- Møddingspladsen er ikke etableret.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none">- Sengestald med fast, drænet gulv.- Kælvningsboks og ungdyr: dybstrøelsesarealer.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber	<u>Vilkår:</u> <ul style="list-style-type: none">- Gulvet i ny stald: Skraberne skal minimum køre hver 2. time, når der er dyr i stalden. <u>Vurdering:</u> Skrabeanlægget kører ca. hver 2. time.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav.
Foder - vilkår	<u>Vilkår:</u> <ul style="list-style-type: none">- Andelen af græsmarksafgrøder skal være over 25 % af totalrationen af foderenheder. Vilkåret gælder for alle malkekøerne inklusiv opdræt.- Dokumentation for opfyldelse af dette vilkår, skal fremgå af foderplaner, foderkontrol, eller en effektivitetskontrol. <u>Vurdering:</u> Andelen af græsmarksafgrøder vurderes til at være mere end 25 %.
Antal mdr. på græs - vilkår	<u>Vilkår:</u> <ul style="list-style-type: none">- 171 af husdyrbrugets kvier skal gå minimum 4 mdr./år uden for husdyrbrugets udbringningsareal. <u>Vurdering:</u> Kvierne er på græs i sommermånederne.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse afhentes løbende af biogasanlæg.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årskøer, 9.629 kg EKM	Dybstrøelse (hele arealet)	20	26,85	19-12-2014
St.r. årskøer, 9.629 kg EKM	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	180	241,64	19-12-2014
St.r. årsopdr. 0-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	49	13,24	19-12-2014
St.r. årsopdr. 6-27 mdr.	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	171	81,43	19-12-2014
Slagtekalv st.r. 40-55 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	100	0,98	19-12-2014
Moderfår med lam	Dybstrøelse (hele arealet)	5	0,71	19-12-2014

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydend	Fast
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	10	13,50	0,0	256,5
St.r. årskøer	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	108	145,79	3.221,7	0,0
St.r. årskøer	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	73	89,77	2.013,0	0,0
St.r. avlstyre over 440 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,56	0,0	8,6
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	47	12,81	0,0	152,2
St.r. årsopdr. 6-28mdr.	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	139	65,09	879,2	0,0
Slagtekalv st.r. 40-66 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	116	1,76	0,0	17,0
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	5	1,28	14,3	0,0
Kødgeder, inkl. Kid	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,14	0,0	1,9
Moderfår med lam	Dybstrøelse (hele arealet)	4	0,57	0,0	7,7

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR.-register 14-06-2021</u>: 199 køer, 205 kvier, 2 handyr, 5 får og 2 geder.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2019/2020: 191 årskøer, 47 kvier (0-6 mdr.), 139 kvier (6 mdr.-kælvning), 116 slagtekalve (40-70 kg.), 5 slagtekalve (6 mdr.-slagtning), 1 avlstyr, 4 moderfår og 1 moderged. - 2018/2019: 177 årskøer, 42 kvier (0-6 mdr.), 147 kvier (6 mdr.-kælvning), 101 slagtekalve (40-70 kg.), 2 slagtekalve (6 mdr.-slagtning), 4 moderfår og 1 moderged. - 2017/2018: 194 årskøer, 49 kvier (0-6 mdr.), 125 kvier (6 mdr.-kælvning), 115 slagtekalve (40-70 kg.), 1 slagtekalv (6 mdr.-slagtning), 4 moderfår og 1 moderged. <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplads	01-01- 2015	2.500	2.500		Afløb til brønd (udsprinkling)
Fast mødding	01-01- 1800	150	250	0	Afløb til ajlebeholder.
Ensilageplads	01-01- 1800	550	550		Afløb til ajlebeholder.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p><u>Ensilageplads ved ny stald:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Afløb til opsamlingsbeholder, hvorfra restvandet udsprinkles. - Fri randbelægning: Ok. <p><u>Ensilageplads, ved ældre staldanlæg:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Afløb til ajlebeholder.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Dybstrøelse afhentes af biogasanlæg fra plads ved ældre staldanlæg. Afløb til ajlebeholder.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring		Hedevej 12		2.100
Modtage til opbevaring		Timringvej 22	220	

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Ajlebeholder	05-01- 1800		0	90		Størrelsen er skønnet
Gyllekanaler	04-01- 1800		0	300		
Gyllebeholder	01-01- 2015	10		4.000	Flydelag	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle ved brug af gyllebeholdere ved Hedevej 12.
Ajlebeholder	Fast låg.

Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 4.000 m3. fra 2015. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Ok. Fyldes med lastbil. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ikke set ved tilsynet.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.100 m3 ved Hedevej 12. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2011. Beholderkontrol skal udføres i 2021. - Gyllebeholderen fyldes med lastbil/gyllevogn. - Flydelag: Tom ved tilsynet.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 750 m3. ved Hedevej 12. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2011. Beholderkontrol skal udføres i 2021. - Gyllebeholderen fyldes med lastbil/gyllevogn. - Flydelag: Tom ved tilsynet.
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 400 m3. ved Hedevej 12. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2011. Beholderkontrol skal udføres i 2021. - Flydelag: Omrørt ved tilsynet.
Forsuret gylle i stedet for nedfældning	Gyllen nedfældes i græsmarker.
Modtages der gylle, andet steds fra	Returgylle fra biogasanlæg.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes ikke på ejendommen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Restvand udsprinkles på mark syd for gyllebeholder.
Vaskeplads - læsseplads	Der er ikke etableret vaskeplads på ejendommen.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til regnvandsbassin langs med vej.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Der er etableret regnvandsbassin.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold. Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
1997	71393-01	Tank		1997	Mineral ske oliepro dukter	2.500	Over terræn, udendø rs		28-12- 2027
		Tank		1991	Mineral ske oliepro dukter		Indend ørs		

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank fra 1997 står på fast bund. Olietank fra 1991 anvendes ikke længere.
Olie (opbevaring)	Motorolie opbevares i maskinhus.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Der er anvendt tagplader som vejfyld. <ul style="list-style-type: none">- Tagpladerne skal samles op og afleveres på genbrugsplads. <u>Til information:</u> Tagplader med asbest må - ligesom andre asbestholdige materialer - ikke genbruges og skal deponeres efter reglerne (=afleveres på genbrugsplads). Status for de ikke-asbestholdige eternit- og cembritplader i dag er imidlertid også, at det ikke er lovligt umiddelbart at genanvende og nyttiggøre dem, og at det kræver en konkret tilladelse efter reglerne i restproduktbekendtgørelsen at genanvende pladerne som fx. vejfyld.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares overdækket med plastik, afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Egen boring til drikkevand, beliggende i gårdsplads. Der udtages løbende analyser af vandkvaliteten.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen boring til markvanding ved Timringvej 25. <u>Hedevej 12:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 84.1806): 14.400 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2025. - Boring ikke set ved tilsynet.

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	14-06-2021
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	2,73

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.