

## Miljøtilsynsrapport for prioriteret miljøtilsyn på:

Adresse:	Muldbjerg Byvej 25, 6971 Spjald
CVR:	38254154
Tilsyn:	Prioriterettilsyn – d. 12-10-2023
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- **Møddingsplads:** Der er ikke fald mod afløb. Der mangler afgrænsning af pladsen, så ajle løber ud på terræn syd for pladsen.  
Vurdering:  
**Der skal etableres korrekt afgrænsning af møddingspladsen, så ajle/saftafløb opsamles korrekt.**
- **Ensilagesilo/-plads:** Det skal sikres, at pumpen til restvand er tilstrækkelig stor/kraftig til at kunne håndtere restvand ved kraftig regn.
  - Restvand skal opbevares som gylle eller udbringes korrekt på marker uden fare for afstrømning til vandløb. Restvand må ikke udbringes på frossen, snedækket eller vandmættet jord.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2023 er den 451,36 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

## Tilsynskommentarer

### Opbevaringsanlæg

<p>Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)</p>	<p>Ensilagesiloer og ensilageplads har afløb til pumpebrønd, hvorfra der pumpes til 600 m<sup>3</sup> beholder.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der er afgrænsning (i form af forhøjning/forskelligt fald mod afløb) mellem ensilageplads/-siloer og kørevej rundt om gyllebeholder.</li> <li>- Kørevej ved gyllebeholder har separat afledning af overfladevand.</li> <li>- Restvand i 600 m<sup>3</sup> beholder tømmes efter behov med gyllevogn.</li> <li>- Der er etableret murafgrænsning rundt om nyere ensilageplads/-silo.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u>  <b>Det skal sikres, at pumpen til restvand er tilstrækkelig stor/kraftig til at kunne håndtere vand fra ensilageplads/-siloer ved kraftig regn. Restvand må ikke blandes med overfladevand rundt om gyllebeholder.</b></p> <p>Restvand skal opbevares som gylle eller udbringes korrekt på marker uden fare for afstrømning til vandløb.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Restvand må ikke udbringes på frossen, snedækket eller vandmættet jord.</li> </ul>
<p>Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)</p>	<p>Det er konstateret, at der fra møddingsplads ikke er fald mod afløb. Der er manglende afgrænsning af pladsen, så ajle løber ud på terræn syd for pladsen.</p> <p><u>Vurdering:</u>  <b>Der skal etableres korrekt afgrænsning af møddingspladsen, så ajle/saftafløb opsamles korrekt.</b></p>
<p>Kalveplads (afløb, randzoner mv.)</p>	<p>Der er etableret kalvehytter/-bokse i tidligere ensilagesilo vest for goldkostald. Pladsen (tidligere ensilagesilo) har ifølge ejer afløb til gylle.</p> <p>Der er indsendt ansøgning om tillæg til ejendommens §16a-miljøgodkendelse, hvori der ansøges om lovliggørelse af etablering af kalvehytter i tidligere ensilagesilo.</p> <p>I ansøgning om tillæg til MG sker der desuden ændringer i eksisterende kostalde.</p>

### Støberisand

<p>§-19 tilladelse - støberisand</p>	<p>Støberisandet er indbygget under asfaltpladsen.</p> <p><u>Vær opmærksom på vilkår i §19-tilladelse til at anvende brugt støberisand:</u>  4.3.3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hvert 5. år skal revner i asfaltbelægningen på køresiloanlægget kortlægges. Kortlægningen skal afrapporteres til Byg og Miljø, Ringkøbing -Skjern Kommune og inkludere en tidsplan for gennemførelse af udbedring af eventuelle revner.</li> </ul>
--------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kortlægningen af revner i asfaltbelægningen på køresiloanlægget skal gennemføres første gang 5 år efter at projektet er udført i henhold til færdigmelding.</li> </ul>
4.3.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tilsynsmyndigheden, Byg og Miljø, Ringkøbing-Skjern Kommune, kan hvis det skønnes påkrævet forlange overfladen af asfaltbelægningen på køresiloanlægget repareret.</li> </ul>

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	12-10-2023
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,39

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*