



CIRCLE K DANMARK A/S
Borgmester Christiansens Gade 50
2450 København SV

Miljøtilsynsrapport 2026, Valby Langgade 119, 2500 Valby, Circle K

Virksomhed:	Circle K
Adresse:	Valby Langgade 119, 2500 Valby
CVR nr. / P nr.	CVR nr. 28142412, P nr. 1001692838
Tilsynsdato:	22. juli 2026
Deltagere:	Klaus Møllerskov, Circle K Tina Ginty og Jens Mortensen, Københavns Kommune
Virksomhedstype:	Q02
Startdato benzinstation.	1.juni 1971
Tilslutningstilladelse:	2015
Tilsynstype:	Basistilsyn (tilsynet er varslet)
Jordforurening:	Der blev ikke observeret ny jordforurening på tilsynet. Grunden er forureningskortlagt på vidensniveau 1 (V1)
Virksomhedens egenkontrol siden sidste tilsyn:	Virksomhed fremsendte i henhold til varslingsbrev før tilsynet følgende dokumentation for egenkontrol: • Kvitteringer for tømning og vedligehold af sandfang og benzin- og olieudskillere. • Sikkerhedsdatablade for sæbestoffer anvendt i vaskehallen, herunder også vaskemidler til rengøring af selve vaskehallen. • Der er sendt tilstandsrapport af de nedgravede tanke og deres rørsystem, udført af Sydvestsjælland Kloakservice, test udført november

17. august 2026

Sagsnr.
2026-0226559

Dokumentnr.
2026-0226559-3

Sagsbehandler
Jens Peter Mortensen

Bygge-, Parkerings- og Miljø-
myndighed
Virksomheder og VVM

Njalsgade 13
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

	2018 på trykprøvning, vedligehold, reparation og inspektion. • Dampretur kontrol mm. fra 2025 er tilsendt. Arbejdet udføres af TSG Maintenance, som udfører en række test og kontrol af dampretur på benzinstandere, overvågning af beholder tæthed og tilknyttet rørsystem. TSG Maintenance rapport har også kontrol/ funktionsprøvning af alarm i benzin-/olieudskiller med i testrapporten.
Konklusion på tilsynet:	Al dokumentation for drift og forhold tjekket ved tilsynet er i top hos virksomheden Ingo/Circle K på Valby Langgade 119. Notatet har den 12/08 været i høring hos Circle K. Virksomheden har præciseret, at det efterlyste tjek af alarm er udført af TSG Maintenance oktober 2025. Det er ikke længere nødvendigt at tage flere spildevandsprøver af vaskevandet fra vaskehallen på Valby Langgade 119, Valby. Det er dokumenteret, flere gang og senest juli 2023, at det afledte vand overholder spildevandstilladelsens grænseværdier med god margin.

Offentliggørelse af tilsynsrapporten

De lovpligtige oplysninger indeholdt i rapporten offentliggøres¹ senest 4 måneder efter tilsynsbesøget har fundet sted. Offentliggørelsen sker via Digital Miljø Administration på <https://dma.mst.dk/>.

Brugerbetaling på miljøområdet

Der vil en gang årligt blive opkrævet gebyr for tilsyn, sagsbehandling m.v. Opkrævninger sker ved udgangen af november måned og dækker over perioden 1. november til 31. oktober. Tilsynsmyndighedens afgørelse om fastsættelse af gebyr kan ikke påklages².

¹ § 12 i bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019

² I henhold til § 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 1475 af 12/12/2017

Miljøriskovurdering af virksomheden

Københavns Kommune skal efter tilsynet foretage en risikovurdering som grundlag for den fremtidige tilsynsfrekvens³. Heri indgår virksomhedens miljøarbejde, regelefterlevelse og potentiel miljøforurening.

Aktindsigt

Københavns kommune oplyser, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning.

Med venlig hilsen

Tina Ginty og Jens Mortensen


Baggrundsnotat

Circle K. Valby Langgade 119, 2500 Valby er en mindre benzinstation med vaskehal og to salgsstandere svarende til i alt 4 salgssteder. Der ingen elladestandere.

Drift og indretning

Servicestationens ligger langs Valby Langgade og indretning er som vist på kort.

³ Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019



Støj

Tilsynsmyndigheden har ikke modtaget klager over støj fra virksomheden siden sidste tilsyn. Der blev ikke konstateret væsentlige støjgener ved tilsynet.


Påfyldningsplads

Påfyldningsplads er indrettet med betondæk og med fald til afløb, som er tilknyttet sandfang og olieudskiller jf. benzinstationsbekendtgørelsens regler.



Benzinstandere

Der er i alt 4 salgssteder fordelt på to standere. Belægningen er udført i fuldstøbt beton og er hele og uden revner. Her ses foto fra den ene stander.



Olie-benzinudskiller tilknyttet forplads, hvor dækslet blev taget af. Afledning til udskiller sker fra påfyldnings- og salgsplads jf. gældende regler



NORVA²⁴ står for det årlige tilsyn og tømning af olie- og benzinudskillere. Der er sendt dokumentation for tømning af udskiller.

Foto fra tilsynet, hvor dækslet blev fjernet, og vi inspicerede olie- og benzinudskilleren på forpladsen. Her ses lagtykkelsesalarmer og højtvalsalarmer tydeligt, og begge er monteret korrekt i henhold til § 9 i benzinstationsbekendtgørelsen

Tanke

Egenkontrolrapporter er indsendt på kontrol af tanke og rørsystem for nedgravede tanke. Tilstandsrapporter er udført af Sydvestsjællands Kloakservice i november 2018.

Københavns Kommune har kendskab til følgende fire tanke.

Tanke	Størrelse liter	Etableret
04	30.000	31.12.1995
03	30.000	31.12.1995
01	30.000	31.12.1995
02	30.000	31.12.1995

Vaskehal

Skiltning med åbningstid	Kig til vaskehal
	
Opmarch til vaskehal	Udskiller tilknyttet vaskehal, se flydelukker som er monteret jf. vilkår i spildevandstilladelse
	
Olie-benzinudskiller tilknyttet vaskehal. Foto viser opmarch til vaskehal og olieudskiller til denne. Før tilsyn er der til tilsynsmyndigheden sendt servicereport fra NORVA²⁴, der den 5. november 2025 har skimmet olieudskiller og konstateret at der er lagtykkelsesalarm og højtandsalarm jf. gældende regler §9 i benzinstationsbekendtgørelse.	

Oplysninger om sæber som bruges i vaskehallen, er sendt til tilsynsmyndigheden før tilsyn. sammenlignet med doseringsbeholdere (foto)

ABC-Stofvurdering

Virksomhed fremsendte i henhold til varslingsbrev dokumentation for tømning og vedligeholdelse af olieudskillere, sikkerhedsdatablade for vaskemidler til vask af biler mm. før udførelsen af det fysiske tilsyn.

ABC-stofvurdering, se tilslutningstilladelse (plan for afvikling af A og B-stoffer max 1 % ikke klassificerede stoffer)

Foto af opbevaring af sæber på spildbakker i teknikrum	Dosering af sæber sker automatisk. Anlægget er forsynet med tydelig skiltning med sæbeprodukter.
	

Venlig hilsen

Tina Ginty og Jens Mortensen
Miljøsagsbehandlere