



Rapport for miljøtilsyn hos Gl. Høstemarkvej 19, 9280 Storvorde

Overordnede oplysninger

Ejer			
Per Møller Kaasing	Gl. Høstemarkvej 19	9280 Storvorde	Mou
Tilsynsdato	14-06-2022		
Baggrund for tilsyn	Prioriteret tilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	31363
Mobiltelefon		CVR nr.	12386400
E-mail		P. nr.	1000378752
Samkøring			

Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)
Godkendelsesdato	24-05-2018
Tilladte dyreenheder	202,38 DE

Kategori	1b
-----------------	----

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
20-02-2018	Indskærpelse	Efterkommet	Det tilladte dyrehold må ikke overskrides
07-01-2021	Indskærpelse	Efterkommet	Manglende beholderkontrol (2 beholdere)

Bygningsoversigt

Bygn.nr	Navn	Areal (m2)	Bemærkning
1	Løsdriftsstald	1.877	Jf. ansøgningen til miljøgodkendelse 24-05-2018 Kortbilag er i miljøgodkendelsen
2	Ungdyrstald	1.353	Jf. ansøgningen til miljøgodkendelse 24-05-2018 Kortbilag er i miljøgodkendelsen

Produktionsarealer - Tilladt

Bygn. nr	Afsnit	Areal (m2)	Dyretype/Flex gruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Tilladt dato	Udløbs dato
1	1	223	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)		24-05-2018	
1	1	701	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse		24-05-2018	
2	2	174	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)		24-05-2018	
2	2	33	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse		24-05-2018	
2	2	70	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse		24-05-2018	
2	2	532	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse		24-05-2018	

Produktionsarealer - Registreret

Bygn. nr	Afsnit	I drift	Areal (m2)	Dyretype/Flex gruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Reg. dato
1	1	Nej	701	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse		04-10-2021
1	1	Nej	223	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)		04-10-2021

2	2	Nej	532	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse		04-10-2021
2	2	Nej	174	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)		04-10-2021
2	2	Nej	70	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse		04-10-2021
2	2	Nej	33	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse		04-10-2021

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Kødgeder, inkl. Kid	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,14	23-12-2008	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr. (220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	6	0,20	23-12-2008	
St.r. årskøer	Dybstr., lang ædepl., fast gulv	113	150,67	23-12-2008	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	30	8,11	23-12-2008	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstr., bagskyl/ringkanal	94	43,26	23-12-2008	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Intet at bemærke.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1968	96	100		
Ensilageplads	01-01-2010	1.500	1.500		3 siloer á ca. 500 m ²

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Der er skader i bunden af møddingspladsen, og pladsen er derfor ikke i brug.
Møddingsplads, sidebegrænsning	Ikke relevant.
Møddingsplads, afløb	Ikke relevant.
Møddingsplads, overdækning	Ikke relevant.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Ingen tilledning af tagvand til pladsen

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, øvrige	Møddingspladsen var ikke i brug. Ejer fortæller at pladsen planlægges repareret.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Møddingsaftbeholdere	01-01-1968		0	60		
Gyllebeholdere	01-01-1983	26-04-2021	200	495		
Gyllebeholdere	01-01-1990	26-04-2021	0	500		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	Intet at bemærke
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Der var et pænt flydelag på den ene beholder. Den anden var tom. Logbøger blev ikke kontrolleret.
Gyllebeholder, dykket indløb	Ok
Gyllebeholder, spjæld fjernet	Fjernet
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Sugetårn på gyllevognen.
Gyllebeholder, tilledning	Tilledning fra møddingsplads og stalde.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Der er alarm på begge beholdere, Da der er under 100 meter til nærmeste vandløb.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Begge beholdere er kontrolleret i 2021. Da beholderne ligger under 100 meter fra vandløb, er der krav om kontrol hvert 5. år, og de skal kontrolleres næste gang i 2026.

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Der var intet komposteret dybstrøelse i markstak.	0

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, farligt	Oliebeholdere var opbevaret på spildbakke.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Støjkluder	Ingen ved tilsynet

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Ejer er stoppet med at levere til biogas. Det oplyses at det ikke kan svare sig, grundet højt fosforniveau.