Aalborg Kommune, TM, Miljø
Stigsborg Brygge 105, 9400 Nørresundby

Rapport for miljøtilsyn hos Egon Thomsens Maskinværksted Aps, Hjørringvej 176, 9400 Nørresundby

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	15.10.2026		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98174075	**CVR nr.**	16707937
E-mail	ct@etmaps.dk	**P. nr.**	1001147441

Virksomhedstype	A53, Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m2
Godkendelsesdato	10.12.1985
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aalborg Kommune

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
13-02-2020	Aftale	Efterkommet	Opbevaring af metalspåner bør ske, så der ikke kan ske forurening

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Underleverandør til metalindustrien. Saver, fræser, borer i metal. Der er ikke foretaget ændringer siden det sidste tilsyn.				
Produktionsareal (m^2)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	6	7-15		
	Miljøledelse			

Luftemissioner

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	1 afkast fra svejserøg. Aflast er ført til 1,5 m over tags højeste punkt. Der svejses kun i meget begrænset omfang, svarende til 10-15 min. 1 gang om ugen. Der er 1 svejsested.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Ingen bemærkninger.
Støjkilder, indendørs	Metalbearbejdningsmaskiner.
Støjkilder, udendørs	Intern kørsel, udsugningsanlæg.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Spildevand fra håndvaske på værkstedet ledes gennem olie- og benzinudskiller samt sandfang.
Spildevand, procesvand	Intet udover vaskevand fra værksted

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, afløbsforhold	Området er separatkloakeret.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	1 stk. Sanitært spildevand fra værksteder løber igennem denne.
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Tømmes årligt af Aalborg Kloakservice. Er senest tømt d. 17. juni 2026.

Olie- og kemikalietanke

Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab . år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Ingen

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Stål, jern, rustfrit jern, smøremiddel (200 l tønde, der bruges ca 100 l om året).
Råvarer, opbevaring	Indendørs

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Metal Pap, papir, plast Restaffald Madaffald fra spiserum
Affald, farligt	Bore-/skæreolie Olie fra olieudskiller
Affald, sortering	Virksomheden genanvender i et vist omfang pap i forbindelse med forsendelse af emner. Virksomheden frasorterer ikke pap/papir og plast. Det blev oplyst, at mængderne ikke overstiger, hvad en almindelig husstand har. Virksomheden blev vejledt i, at de evt. kan kontakte Nordværk I/S mhp. at få en container til pap/papir og plast.
Affald, opbevaring	Rester af bore-skæreolie opbevares i to 200 l tønder, som afhentes af Nordværk I/S, Farligt Affald, ca. hvert andet år/tredje år.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Virksomheden har etableret en lukket container fra Uniscrap, hvori alle metalspåner m/ olierester bliver opbevaret i, indtil afhentning. Det tidligere opbevaringssted til metalspåner, m/halvtag, bliver brugt til opbevaring af træpaller.
Affald, bortskaffelse	Ingen bemærkninger

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening.
Generelle bemærkninger	-
Planforhold	Ligger i lokalplanlagt erhvervsområde. Lokalplan 12-066, Erhverv, Gammel Høvej, Nørre Uttrup.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Der er ikke krav om egenkontrol.
Bæredygtighed*	Der blev ved tilsynet talt om mulighederne for at spare på varme og el. Virksomheden er opmærksom på dette. Virksomheden har benyttet sig af DI's program Klimaklar SMV, men det har ikke ført til ændringer på virksomheden. Virksomheden har tidligere udskiftet dieseltruck til el-truck.