

Trigon A/S
Knivholtvej 45
9900 Frederikshavn.
Att.: Peter Ehlern og Jørgen Olesen

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

29. januar 2020

Rapport efter miljøtilsyn hos Trigon A/S beliggende Knivholtvej 45, 9900 Frederikshavn

Frederikshavn Kommune har den 11. december 2019 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Fra virksomheden deltog Peter Ehlern og Jørgen Olesen fra Frederikshavn Kommune deltog Preben Simonsen.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type H51 Garageanlæg > 3 stk. jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende

Frederikshavn Kommune har ingen bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 117 af 28. januar 2019.

Sagsnummer: GEO-2016-00603

Sagsbehandler: Preben Simonsen
Direkte telefon.: +45 98 45 63 70
Mail: prsi@frederikshavn.dk

melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Med venlig hilsen

Preben Simonsen
Center for Teknik og Miljø

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	CVR nr.	13190631
Fax	P. nr.	1000517418

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
NBE	Ikke relevant
Indretning & drift	Trigon fremstår som en meget moderne og velorganiseret virksomhed. Virksomheden udfører primært bygge- og anlægsarbejde, der foretages altid stor egenkontrol.
Egenkontrol (journal)	Der udføres meget stor egenkontrol, hvorfor Frederikshavn Kommune ikke har bemærkninger til virksomheden.
Miljøgodkendelse	Ikke relevant
Forurenet jord	Ingen tegn på forurenet jord
I øvrigt	Jacob Staufeldt meddelt krav om bortskaffelse af gips. Dette er efterkommet ved seneste tilsyn, ekstra container til gips.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Der er monteret udsugning med filtre for henholdsvis slibestøv, røggas og svejserøg

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der er ingen klager over støjgener.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Vand fra vaskeplads ledes via sandfang og olieudskiller til det offentlige spildevandssystem. Der er prøvetagningsbrønd tilknyttet olieudskiller. Denne tilladelse gennem 11/1994

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskiller	I værksted er der monteret olieudskiller i gulv, Tømmes årligt af Aqua Service brugte oliefiltre og restolie i tank afhentes af Modtagerstation Vendsyssel.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Underjordisk olietank på 5.900L placeret under belægningssten. Fin kontrol med olieforbrug. Svind tjekkes løbende.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Alt sorteres i containere og afhentes af de respektive godkendte modtagere.
Affald, generelt	Forskelligt affald sorteres i containere. Jernskrot afhentes af Stena Metal.