

Tage Madsen & Søn Dennis Bagh Madsen
Rødkælkevej 1
9990 Skagen
E-mail: dennis@tms-skagen.dk

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

26. november 2021

Rapport efter miljøtilsyn hos Tage Madsen og Søn, Farmerstien 8, 9990 Skagen

Sagsnummer: GEO-2020-02566
Dokumentnummer: 6482690

Frederikshavn Kommune har den 24.11.2021 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler:
Jette Brønnum
Direkte telefon:
+45 9845 6359

Fra virksomheden deltog Dennis Bagh Madsen og fra Frederikshavn Kommune deltog Jette Brønnum.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type K212 Midlertidig oplagring mv Ikke-farligt, ikke bilag1 jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende aftaler:

- Virksomheden er miljøgodkendelsespligtig, idet der løbende foregår knusning af beton, murbrokker og tegl.
Virksomheden ønsker endvidere at kunne håndtere lettere forurenede jord på lokaliteten. Denne aktivitet udløser også krav om miljøgodkendelse.

Det er aftalt på tilsynet, at der fremsendes ansøgning om miljøgodkendelse inden **1. februar 2022**.

- Det aftaltes på tilsynet, at virksomheden senest **10. december 2021** fremsender datablade på henholdsvis sorteringsanlæg og knuser, hvoraf kildestyrken skal fremgå.
- Der stod dunke/holdere med væsker i værkstedsbygningen. Der stod endvidere en palletank udendørs, muligvis med olie. Oplag af flydende væsker, brugte som nye, skal ske indendørs i et kar, der kan rumme indholdet af største beholder.

Det konstateredes på tilsynet, at der stod et bilbatteri udendørs. Dette skal placeres i egnet lukket beholder hertil.

Det aftaltes på tilsynet, at forholdene er bragt i orden indenfor 14 dage, dvs. senest **10. december 2021**.

- Virksomhedens CVR-nummer og P-nummer hører til Rødkælkevej. Der bør oprettes et ekstra P-nummer på Farmerstien 8.
- Vand til overrisling under knusning og sortering pumpes op fra en vandboring, der er ikke er godkendt. Den er 3 meter dyb, filtersat og har fungeret i et år. Der oppumpes ca. 10 m³ om året.

Frederikshavn Kommune afklarer om dette kan accepteres. Du vil høre nærmere herom.

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Miljøriskovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Lovgrundlag

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).
- Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).

- Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen

Jette Brønnum
Ingeniør

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98441300	CVR nr.	34651086
Fax		P. nr.	

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	<p>Der er entreprenørvirksomhed på pladsen. Der oplagres forskellige materialer i form af jern, knuste og ikke knuste materialer, ren jord, sand, stabilgrus, containere mv.</p> <p>Der er i øjeblikket 3 lejere af bygninger. Dette omfatter bygningen på Håndværkervej 6, som skal inddrages til virksomhedens drift fra den 1. januar 2022. Virksomheden har allerede råderet over udenoms arealerne på Håndværkervej 6.</p> <p>Virksomhedens CVR-nummer og P-nummer hører til Rødkælkevej. Der bør oprettes et ekstra P-nummer på Farmerstien 8.</p>
Egenkontrol (journal)	Så længe virksomheden ikke er miljøgodkendt, er der ikke krav til egenkontrol.
Miljøgodkendelse	<p>Virksomheden er miljøgodkendelsespligtig, idet der løbende foregår knusning af beton, murbrokker og tegl.</p> <p>Virksomheden ønsker endvidere at kunne håndtere lettere forurenede jord på lokaliteten. Denne aktivitet udløser også krav om miljøgodkendelse.</p> <p>Det er aftalt på tilsynet, at der fremsendes ansøgning om miljøgodkendelse inden 1. februar 2022.</p>
Forurenede jord	Der er ikke konstateret forurenede jord ved tilsynet.
I øvrigt	<p>Vand til overrisling under knusning og sortering pumpes op fra en vandboring, der er ikke er godkendt. Den er 3 meter dyb, filtersat og har fungeret i et år. Der oppumpes ca. 10 m³ om året.</p> <p>Frederikshavn Kommune afklarer om dette kan accepteres. Du vil høre nærmere herom.</p> <p>Der stod dunke/beholdere med væsker i værkstedsbygningen. Der stod endvidere en palletank udendørs, muligvis med olie.</p>

	<p>Oplag af flydende væsker, brugte som nye, skal ske indendørs i et kar, der kan rumme indholdet af største beholder.</p> <p>Det konstateredes på tilsynet, at der stod et bilbatteri udendørs. Dette skal placeres i egnet lukket beholder hertil.</p> <p>Det aftaltes på tilsynet, at forholdene er bragt i orden indenfor 14 dage, dvs. senest 10. december 2021.</p>
--	---



Grundvandspumpling



Flydende væsker er ikke oplagret i spildbakke



Bil batteri oplagret udendørs




Båse med forskellige materialer



Ren jord



Oplag af ikke knust beton



Oplag af ikke knuste murbrokker og tegl



Oplag af ikke knust beton



Tomme tromler, pallettank med et mindre indhold, muligvis olie

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Knusningen af beton, mursten og tegl kan give anledning til en støvforurening. Denne begrænses ved oversprøjtning med oppumpet vand.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Der er et sorteringsanlæg og en kæbeknuser på pladsen. Knuseren har en begrænsning i forhold til hvilken størrelse emner, der kan knuses. Hvis emnerne er for store, neddeles de først med en betonhammer.</p> <p>Disse maskiner udgør den primære støjkilde.</p> <p>Det aftaltes på tilsynet, at virksomheden fremsender datablade på henholdsvis sorteringsanlæg og knuser, hvoraf kildestyrken skal fremgå.</p>



Sorteringsanlæg



Knusningsanlæg

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Ej relevant.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er ikke registreret tanke i BBR på Farmerstien 8 og Håndværkervej 6.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Spildolie fra værkstedet samles på Rødkælkevej, hvor virksomhedens VVS-virksomhed er beliggende.
Affald, generelt	Der er oplagret gammelt jern i en container, jern sendes til genanvendelse.