



# Tilsynsrapport

## 02-10-2023

### V. Snetrupvej 15, 7451 Sunds

| BBR- ejeroplysninger     | Adresse          | Postnummer |
|--------------------------|------------------|------------|
| Ulrik Kjærgaard Jakobsen | V. Snetrupvej 15 | 7451 Sunds |

Oplysninger om ejer / bruger af staldanlæg og dyrehold

| Virksomhedsnavn | Adresse          | Postnr. / postdistrikt | CVR      |
|-----------------|------------------|------------------------|----------|
| Ulrik Jakobsen  | V. Snetrupvej 15 | 7451 Sunds             | 25235894 |

| CVR nr. | 25235894 | P nr. | 1007453015 | CHR-nr | 57354 |
|---------|----------|-------|------------|--------|-------|
|---------|----------|-------|------------|--------|-------|

#### Gældende afgørelser

| Dato for afgørelse | Afgørelse  |
|--------------------|--|
| 22-05-2022         | Godkendelse § 16A_1_ikke_IE  |
| 18-01-2022         | Godkendelse § 16A_4_Tillæg   |
| 22-05-2020         | § 16a miljøgodkendelse Endelig § 16a godkendelse1 1 Miljøkonsekvensrapport v snestrupvej 15 5 Endelig § 16a godkendelse1 1 |

#### Tilsynsrapport

Tilsynet er udført som et prioriteret tilsyn, der følger op på seneste basistilsyn. Tilsynsrapporten gennemgår derfor udvalgte miljøforhold på husdyrbruget.

Tilsynet er udført som et basistilsyn. Tilsynsrapporten gennemgår husdyrbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af husdyrbrugets aktiviteter. I rapporten beskrives husdyrbrugets forurening og de forureningsbegrænsende tiltag, delt op på forureningstyper.

Husdyrbruget er indplaceret med listepunkt "H16a, H § 16 a, ikke IE", kategori: 1b. Herning Kommune er tilsynsmyndighed for husdyrbruget.

Husdyrbruget er miljørisikoscoret til følgende:

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Dato for vurdering   | 02-10-2023 |
| A. Miljøledelse      | 5          |
| B. Regelefterlevelse | 5          |
| C. Oplagret gødning  | 5          |
| D. Størrelse         | 5          |

|  |      |
|--|------|
| E. Sårbarhed   | 5    |
| Vægtet score   | 5,0  |
| Tilsynsfrekvens, ud fra vægtet score (gælder kun IE-brug): | 0 år |

|              |  |
|--------------|--|
| Bemærkninger | <p>A. Ingen miljøledelse.<br/> B: mere end 2 indskærpelse inden for frekvensen svarende til basistilsyn (3 år).<br/> C: Der er 3 gylletanke uden fast overdækning samt møddingsplads med oplag af kompost/dybstrøelse.<br/> D: § 16a miljøgodkendelse.<br/> E: Gylletanke og ensilageplads ligger indenfor 100 meter til nærmeste vandløb.</p> |
|--------------|--|

### Seneste håndhævelser

| Dato       | Type         | Status      | Kommentar  |
|------------|--------------|-------------|--|
| 20-09-2017 | Indskærpelse | Efterkommet | om opretholdelse af 2 meter randzone på ensilageplansiloen.  |
| 20-09-2017 | Indskærpelse | Efterkommet | om at etablerer afløb i begge ender af ensilageplansiloen, efter denne er etableret.   |
| 28-03-2018 | Påmindelse   | Meddelt     | Påmindelse om at ændre staldtypen i GHI så de stemmer overens med de faktiske forhold.   |
| 28-03-2018 | Henstilling  | Efterkommet | Dieselolietanken fra 2010 på 1200 (indendørs-tank), forefindes ikke på ejendommen, og skal derfor afmeldes BBR.  |
| 10-04-2018 | Indskærpelse | Efterkommet | Småtræer skal fældes.<br>Rep. af afslået kant i toppen af element.   |
| 18-03-2020 | Indskærpelse | Efterkommet | mangende flydelag  |
| 18-03-2020 | Indskærpelse | Efterkommet | Der skal indsendes logbøger senest 1. april 2020   |
| 10-06-2021 | Påmindelse   | Efterkommet | Der gives en påmindelse om at dybstrøelsen på møddingspladsen skal overdækkes straks efter endt udmugning.<br><br>Er overdækket straks efter tilsynet. |
| 02-10-2023 | Indskærpelse | Meddelt     | Indskærpelse for manglende overdækning af den faste gødning på møddingspladsen   |
| 02-10-2023 | Indskærpelse | Meddelt     | Indskærpelse om at ansøge om særskilt tilladelse til afledning af tagvand fra foderladen og den nye velfærdsstald                                      |
| 02-10-2023 | Indskærpelse | Meddelt     | Indskærpelse om redegørelse for hvad det rør som ligger forenden af den nye velfærdsstald anvendes til   |
| 02-10-2023 | Indskærpelse | Meddelt     | Indskærpelse for manglende beplantning langs den nye velfærdsstald   |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

## Husdyrproduktion

### Tilladt produktion

| Antal dyr | Dyreart | Staldtype | Vægtgrænser/korrektion |  |
|-----------|---------|-----------|------------------------|--|
|           |         |           |                        |  |

### Registreret produktion

| Antal dyr | Dyreart                          | Staldtype                         | Vægtgrænser/korrektion |                           |
|-----------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1         | Slagtekalv st.r. (220-440 kg)    | Sengestald, dræn, skraber, ajlefl | Indgangsvægt: 326,8    | Afgangsvægt: 384,0        |
| 335       | Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg) | Dybstrøelse (hele arealet)        | Indgangsvægt: 44,4     | Afgangsvægt: 62,7         |
| 70        | St.r. årskøer                    | Dybstrøelse (hele arealet)        | Kg EKM : 13327,0       |                           |
| 458       | St.r. årskøer                    | Sengestald m. spalter, linespil   | Kg EKM : 13327,0       |                           |
| 53        | St.r. årsopdr. 0-6mdr.           | Dybstrøelse (hele arealet)        | Indgangsalder: 0,6     | Afgangsalder: 3,2         |
| 18        | St.r. årsopdr. 6-27mdr.          | Dybstrøelse (hele arealet)        | Indgangsalder: 20,8    | Afg./-kælvningsalder 22,2 |

### Tilsynskommentar dyrehold

|          |   |
|----------|---|
| Dyrehold | <p>Af GHI for 2021-2022 fremgår følgende:</p> <p>V. Snetrupvej 15<br/> 457,7 årsløer på Sengestald med spalter (kanal, linespil) (13.327 kg)<br/> 70 årskøer på dybstrøelse (13.327 kg)<br/> 53 årsopdræt 0,6-3,2 mdr., dybstrøelse<br/> 18 årsopdræt 20,8-22,2 mdr., dybstrøelse<br/> 335 tyrekalve 44,4-62,7 kg dybstrøelse<br/> 1 slagtekalvej Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajlefløb (326,8-384 kg)</p> |
|----------|---|

### Produktionsarealer - Tilladt

| Bygn.nr | Afsnit           | Areal (m <sup>2</sup> ) | Dyretype/Flexgruppe | Staldsystem                              | Mdr. på græs | Tilladt dato |
|---------|------------------|-------------------------|---------------------|--|--------------|--------------|
| 1       | Goldkøer         | 250                     | Alle kvæg           | Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb |              | 18-01-2022   |
| 2       | Vel-færds-hold 1 | 240                     | Alle kvæg           | Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb |              | 18-01-2022   |

|   |                        |       |                           |  |  |            |
|---|------------------------|-------|---------------------------|--|--|------------|
| 3 | Ko-stald               | 45    | Alle kvæg                 | Dybstrøelse                              |  | 18-01-2022 |
| 3 | Ko-stald               | 3.049 | Malkekøer, kvier og stude | Sengestald med spalter (kanal, linespil) |  | 18-01-2022 |
| 4 | Kalve-hytter           | 40    | Kalve (under 6 mdr.)      | Dybstrøelse                              |  | 18-01-2022 |
| 5 | Ungdyr                 | 657   | Alle kvæg                 | Dybstrøelse                              |  | 18-01-2022 |
| 6 | Vel-færds-stald tillæg | 677   | Alle kvæg                 | Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb |  | 18-01-2022 |
| 6 | Vel-færds-stald tillæg | 677   | Alle kvæg                 | Dybstrøelse                              |  | 18-01-2022 |
| 7 | Nye sengebåse          | 195   | Malkekøer, kvier og stude | Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb |  | 18-01-2022 |

Tilsynskommentar produktionsareal

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Tilladt produktionsareal | 5.830 m <sup>2</sup> jf. tillæg 1 til § 16a miljøgodkendelse af 18. januar 2022 samt §16a miljøgodkendelsen fra den 22. maj 2020. |
|--------------------------|---|

## Opbevaringsanlæg

Pladser

| Type                        | Byggedato  | Areal (m <sup>2</sup> ) | Vol. (m <sup>3</sup> ) | Overdækning (m <sup>2</sup> ) | Bemærkning   |
|-----------------------------|------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|--|
| Dybstrøelse stald m. afløb  | 01-01-1800 | 200                     | 200                    | 200                           | stald  |
| Ensilageplads (gammel type) | 31-12-2006 | 4.030                   | 8.060                  | 4.030                         | 3 stk plansiloer skrevet som overdækket, da vandet udsprinkles og ikke skal med i opbevaringskapacitet |
| Vaskeplads                  | 08-10-2013 | 250                     | 0                      |                               | plads mellem stald og foderlade  |
| Fast mødding                | 01-01-2019 | 340                     | 340                    |                               |  |

Beholdere

| Type          | Byggedato  | Kontrol-dato | Interval | Areal (m <sup>2</sup> ) | Vol. (m <sup>3</sup> ) | Overdækningstype | Bemærkning       |
|---------------|------------|--------------|----------|-------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| Gyllebeholder | 01-01-1992 | 30-10-2021   | 5        | 514                     | 1.995                  |                  | Der er etableret |

| Type                      | Bygge-<br>dato | Kontrol-<br>dato | Inter-<br>val | Areal<br>(m <sup>2</sup> ) | Vol.<br>(m <sup>3</sup> ) | Overdæk-<br>ningstype | Bemærk-<br>ning                     |
|---------------------------|----------------|------------------|---------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
|                           |                |                  |               |                            |                           |                       | alarm og jordvold.                  |
| Gyllebeholder             | 01-01-2006     | 30-10-2021       | 5             | 480                        | 4.000                     |                       | Der er etableret alarm og jordvold. |
| Gyllekanaler              | 01-01-1800     |                  |               | 0                          | 294                       |                       |                                     |
| Gyllekanaler              | 01-01-2003     |                  |               | 0                          | 568                       |                       | Kanaler i ny sengeleje-<br>stald    |
| Fortank t. gylle-<br>beh. | 01-01-1800     |                  |               | 1                          | 20                        | Intet                 | 2 stk a 10<br>m3.                   |
| Gyllebeholder             | 01-01-2017     | 30-10-2021       | 5             | 1.000                      | 4.000                     | Intet                 |                                     |

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr): 7,6

Aktuel opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr): 2,6

| Kontrolpunkt  | Tilsynskommentar  |
|---------------|---|
| Gyllebeholder | <p>Gyllebeholder 1<br/>4.000 m<sup>3</sup>, 2006, dykket indløb. Afstand til vandløb: omkring 60 meter, udenfor risikozone. Der er etableret alarm og jordvold. Beholderkontrol: 2018. Flydelag ok.</p> <p>Gyllebeholder 2<br/>2.000 m<sup>3</sup>, 1992, dykket indløb. Afstand til vandløb: 50 meter, udenfor risikozone. Der er etableret alarm og jordvold. Beholderkontrol: 2018. Flydelag ok.</p> <p>Gyllebeholder 3<br/>4.000 m<sup>3</sup>, 2017 dykket indløb. Afstand til vandløb: omkring 90 meter, udenfor risikozone. Der er etableret alarm og jordvold. Beholderen var tom på tilsynstidspunktet, mest med regnvand og overfladevand.</p> <p>Der er ført logbog over tankene, set på tilsynet. Der er 5. års beholderkontrol på alle gylletanke.</p> <p>Sidste beholderkontrol af tankene er foretaget den 30. oktober 2021 - alle uden bemærkninger</p> |
| Fortank       | Der forefindes en fotank til gyllebeholderen på 20 m <sup>3</sup> .   |
| Møddingsplads | <p>Møddingspladsen er på ca. 340 m<sup>2</sup>.</p> <p>Der er stillet vilkår om at der maksimalt må bruges 144 m<sup>2</sup> af møddingspladsens overfladeareal.</p> <p>Ved tilsynet i 2021 blev der givet en påmindelse om at du skal overdække den faste gødning straks efter endt udmugning. Det kunne ved</p>   |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar   |
|--------------|--|
|              | <p>tilsynet konstateres at du fortsat ikke holder den faste gødning overdækning.</p> <p>Ejer udviser frustration da han underrettes om at den faste gødning skal overdækkes straks efter udmugning.</p> <p>Ejer oplyser at det vil han ikke gøre da han får hentet den faste gødning 1 gang om ugen af biogasanlægget, hvorfor han ikke mener det kan lade sig gøre.</p> <p>Ejer oplyser at det er Biogasanlægget, Grauballegaard der modtager den faste gødning og der leveres mellem 3-4 ton i ugen.</p> |

### Markstakke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar   | Antal |
|--------------|--|-------|
| Markstakke   | <p>Der var på besigtigelsestidspunktet endnu ingen markstakke med kompost.</p> <p>Der blev forevist kortoversigt over stakkens placering i 2021-2022-2023 (på kortet er der lavet en markering for hvor man påtænker at lave den næste markstak)</p> | 0     |

### Gældende opbevaringsaftaler husdyrgødning

| Aftaletype            | Aftalepartner                  | Adresse     | Gældende til (Dato) | Flyd. gødn. (m <sup>3</sup> pr. år) |
|-----------------------|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|
| Afgive til opbevaring | Emma Johansen og Ivan Kubstrup | Røjervej 38 |                     | 700,0                               |

### Sprøjtemidler / kemikalier

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|------------------|
|              |                  |

### Spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar  |
|--------------|---|
| Tagvand      | Der skal ansøges om afledning af tagvand fra den nye stald og fra foderladen. |

### Olie- og kemikalietanke

Tankoplysninger BBR

| Fabr.år | Størrelse | Indhold | Godk. nr | Sløjfningsfrist | Sløjfet år | Status | Krav placering        |
|---------|-----------|---------|----------|-----------------|------------|--------|-----------------------|
|         |           | Gylle   |          |                 |            |        | Over terræn, udendørs |
|         |           | Gylle   |          |                 |            |        | Over terræn, udendørs |
|         |           | Gylle   |          |                 |            |        | Over terræn, udendørs |

| Fabr.år | Størrelse | Indhold | Godk. nr | Sløjfningsfrist | Sløjfet år | Status | Krav placering        |
|---------|-----------|---------|----------|-----------------|------------|--------|-----------------------|
| 2010    | 1.300     | Diesel  | 55-5820  | 12-12-2035      |            |        | Over terræn, udendørs |
| 2007    | 2.500     | Diesel  | 01-5820  | 30-12-2032      |            |        | Over terræn, udendørs |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|------------------|
|              |                  |

### Oplag af affald

| Kontrolpunkt           | Tilsynskommentar             |
|------------------------|------------------------------|
| Erhvervsaffald - Oplag | Container til små brændbart. |

### Bortskaffelse og genanvendelse

| Kontrolpunkt                             | Tilsynskommentar   |
|--|--|
| Erhvervsaffald - Bortskaffelse/genanvend | <p>Container til blandet brændbart tømmes hver 14, dag (Thornvig Jensen), kvittering forevist.</p> <p>Medicinrester og kanyler samles og bortskaffes også vi Thornvig Jensen.</p> <p>På tilsynet blev de nye regler for sortering af affald gennemgået og præciseret. Det blev aftalt at der fremsendes en oversigt over sorteringskravene og særligt i forhold til plast.</p> |

### Vilkårgennemgang

| Kontrolpunkt               | Tilsynskommentar  |
|----------------------------|---|
| VILKÅR drift og indretning | Vilkår 6 er ikke overholdt da der fortsat ikke er etableret beplantning langs den nye velfærdsstald.    |
| VILKÅR gødningsopbevaring  | Vilkår 15 og 16 er overholdt. Der er etableret vold omkring de 2 store gyllebeholdere og møddingsplads. |
| VILKÅR skadedyr og fluer   | Vilkår er 23 er overholdt. Der er ikke indkommet klager over fluer.                                     |

### Særregler for IE-husdyrbrug

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|------------------|
|              |                  |

## Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt                | Tilsynskommentar  |
|-----------------------------|---|
| Andet                       | <p>Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:</p> <p>Indskærpelse for manglende overdækning af den faste gødning på møddingspladsen</p> <p>Indskærpelse om at ansøge om særskilt tilladelse til afledning af tagvand fra foderladen og den nye velfærdsstald</p> <p>Indskærpelse om redegørelse for hvad det rør som ligger forenden af den nye velfærdsstald anvendes til</p> <p>Indskærpelse for manglende beplantning langs den nye velfærdsstald</p>   |
| Til stede ved tilsynet      | Ejer Ulrik Jakobsen og miljømedarbejder Pernille Kjeldsen, Herning Kommune.   |
| Anmeldelser                 |   |
| Status byggetilladelser mm. | <p>Velfærdsstald syd for kostalden er blevet opført og der er givet byggetilladelse til den.</p> <p>Der foreligger dog ikke nogen særskilt tilladelse til udledning af tagvandet.</p> <p>Ved tilsynet kunne det konstateres at der går et rør for enden af den nye stald som fungerer som afløb for noget.</p> <p>Ejer mener der kan være tale om et afløb fra faskinen, men der vil ikke forekomme et rørafløb fra en faskine.</p> <p>Der skal ansøges om tilladelse til bortledning af tagvandet og der skal redegøres for hvad dette rør fungerer som.</p> |
| Opfølgning håndhævelser     | <p>Tilsyn i 2021 - Der gives en påmindelse om at dybstrøelsen på møddingspladsen skal overdækkes straks efter endt udmugning. Er overdækket straks efter tilsynet. - Mangler fortsat. Ejer oplyser at gødningen hentes mindst 1 gang om ugen.</p> <p>Tilsyn i 2020- Der skal indsendes logbøger senest 1. april 2020 - Efterkommet</p> <p>Tilsyn i 2020- Manglende flydelag- Efterkommet</p>  |