



Køge Pava Center

Falkevej 4

4600 Køge

Web Tilsynsrapport miljø

Miljøtilsyn - Køge Pava Center, Falkevej 4, 4600 Køge

Virksomhedens navn	Køge Pava Center		
Virksomhedens adresse	Falkevej 4, 4600 Køge		
CVR nummer	15387335		
Virksomhedstype	Autoværksteder (branchebekendtgørelse)		
Dato for tilsynet	15.09.2022		
Baggrunden for tilsynet	Prioriteret tilsyn		
Dato for håndhævelse(r)	Håndhævelser	Bemærkninger	Status
16-12-2016	Henstillinger	Påmindelse vilkår i spildevandstilladelse om spildevandsanalyse i januar	Efterkommet
12-12-2019	Henstillinger	Genetablering af slaggebelægning	Efterkommet
12-12-2019	Henstillinger	Udskiftning af vaskemiddel	Efterkommet
15-09-2020	Ingen	-	-

Tilsynet omfattede	Gennemgang af vandforbrug, spildevandsanalyser og tømning af obu'er og sandfang
Jordforurening	Ikke konstateret jordforurening på de områder der blev besigtiget. Slaggelag på p-plads på afdrypningsområdet var tykt og intakt
Konklusioner på egenkontrol	Diverse driftsjournaler, tømningsjournaler, analyser og vandforbrug kunne fremvises