

VIRKSOMHEDSTILSYN

| | |
|---|--|
| Virksomhedsnavn: EJ Profiler | Dato for tilsyn: 15. maj 2018 |
| Tilsynsadresse: Ydesmindevej 1 | Postnummer og by: 8560 Kolind |
| CVR-nr./evt. P-nummer: 29082588 | Matrikel: 2k m.fl. Ebdrup by, Ebdrup |
| Kontaktperson: Erik Jensen | Planforhold: Landzone |
| Telefon nr.: 87 74 18 00 | Mobil: 40 19 52 95 |
| E-mailadresse: ej@ejprofiler.dk | Tilstede ved tilsynet: Erik Jensen |
| | Tilsynsførende: Helle Kløcher |

| | |
|---|--|
| Virksomhedstype: A53 Maskinfabrikker og maskinværksteder med et hertil indrettet produktionsareal på mellem 100 m ² og 1.000 m ² | Hovedaktivitet: Fremstiller ophængssystemer til ventilationsbranchen |
|---|--|

| | | | |
|---|---|----------------|---------------|
| Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori (sæt x): | | | |
| Basistilsyn (herunder relaterede) | X | Kampagnetilsyn | § 9 tilsyn |
| Prioriteret tilsyn | | Opstartstilsyn | Øvrige tilsyn |

| | | | |
|-----------------------------|--|---------------|---|
| Tilsynstype (sæt x): | | | |
| Administrativt tilsyn | | Fysisk tilsyn | X |

| | | | |
|--|---|--|---|
| Der er ført tilsyn med (sæt x): | | | |
| Støj – støjende maskiner og aktiviteter | X | Tanke | X |
| Luft – emissioner, rensning og afksthøjder | X | Affald – opbevaring, håndtering og bortskaffelse | X |
| Spildevand/afløbsforhold | - | Beskyttelse af jord og grundvand | X |
| Råvarer – opbevaring og håndtering | X | Andet | - |

| | |
|--|---------------------|
| Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelser (ja/nej): Nej | Dato herfor: |
|--|---------------------|

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|--|---|---|-------|--|--------|--|------------------|--|
| Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x) | | | | Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x) | | | | | | | |
| OK | | Ikke OK | | Ikke relevant | - | Påbud | | Forbud | | Indskærpelse(-r) | |

| |
|--|
| Jordforurening (hvis det er relevant): På tilsynet blev der ikke konstateret forhold, der tyder på jordforurening. |
|--|

| |
|---|
| Bemærkninger, samlet for hele tilsynet: - |
|---|

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

| | |
|---|------------------|
| Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder | Sagsnr. 18/20191 |
|---|------------------|

Nye, ændrede eller ikke tidligere noterede oplysninger er markeret med kursiv skrift.

1. REGULERINGSGRUNDLAG

Lovgivning

- De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens¹ § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.
- Kravet om at foretage miljøtilsyn sker i henhold til reglerne i Miljøtilsynsbekendtgørelsen².
- Opkrævning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i Brugerbetalingsbekendtgørelsen³.
- Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Affaldsbekendtgørelsen⁴ samt Syddjurs Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, se www.renodjurs.dk.
- Indretning og drift af virksomhedens olietanke reguleres efter Olietankbekendtgørelsen⁵.

Godkendelser og tilladelser

- Miljøgodkendelse af 21. september 1999 til Lindab A/S

Produktionen er ændret væsentlig (væsentlig mindre produktion, ingen malerkabine mv.) i forhold til miljøgodkendelsen fra 1999, men da der stadig foregår metalbearbejdning anses godkendelsen for stadig at være gældende. Omfanget af den nuværende produktion er ikke godkendelsespligtig.

2. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

| | |
|---------------------------------------|---|
| Aktiviteter | Virksomheden fremstiller ophængssystemer til ventilationsbranchen. Der udføres diverse metalbearbejdning ved savning, klipning, bukning, boring mv. samt svejsning. Enheder fremstilles i sort jern, der galvaniseres hos underleverandør. |
| Produktionsareal og grundareal | Produktionsareal: 460 m ² Lager: 250 m ² <u>Hal 3, 4 og 5:</u> I hal 3, 4 og 5 fremstilles der emner til ventilationsophæng. Den nordøstligste tredjedel af hallerne er lejet ud til <i>Printing4You ApS (Montage4You ApS), som er specialiseret i levering og montage af bannersystemer, skilte, pyloner, reklamebanner mv.</i> Hal 1 og 2 er lejet ud til <i>RIT Rønde Industriteknik A/S, som sælger og reparer svejse-udstyr.</i> |
| Indretning | Virksomheden råder over følgende produktionsmaskiner: 3 stk. punktsvejsere 3 stk. CO ₂ -svejsere 1 stk. maskinsaks 1 stk. skæremaskine 2 stk. plasmaskærer 1 stk. kompressor |

¹ Lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017 af lov om miljøbeskyttelse med senere ændringer

² Bekendtgørelse nr. 1476 af 12. december 2017 om miljøtilsyn

³ Bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer

⁴ Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald med senere ændringer.

⁵ Bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

| | |
|---------------------------------------|---|
| | 1 stk. kantpresser 1 stk. drejebænk 1 stk. båndsav 2 stk. søjlebor 4 stk. valser 1 stk. pullmax 3 stk. sikkemaskiner 1 stk. bukkemaskine 3 stk. slibemaskine Der er desuden en truck i virksomheden. |
| Etableret på nuværende adresse | EJ Profiler overtog virksomheden den 19. december 2005. |
| Udvidelse / ændringer | Ingen ændringer i produktionen |
| Antal ansatte | 3 + ejer |
| Driftstid | Mandag - torsdag kl. kl. 7.00 – 15.15 Fredag kl. kl. 7.00 – 13.00 Lørdag - søndag kl. |
| Driftsforstyrrelser og uheld | Nej |
| Egenkontrol / driftsjournal | Der føres journal over mængden af bortskaffet jern. |
| Bemærkning | Andre bemærkninger Bilag 1: Oversigtskort |

3. BEMÆRKNINGER I TILSYNSRAPPORT 2012

| Nr. | Bemærkning i 2012 | Efterfølgende konstatering ved tilsynet i 2018 |
|-------------------|--|--|
| 1 | Indskærpelse om opbevaring af jernspåner med skæremiddel | <i>Jernspåner opbevares nu indendørs i en container. Containeren medtages af skrothandleren, og virksomheden laver en ny. Se billede nr.4.</i> |
| Bemærkning | | Det betragtes at være bragt i orden. Kommunen har ikke yderlige bemærkninger. |

4. STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

| Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter | | Ja |
|---|-------------------------------|--|
| Nr. | Aktivitet / proces, støjkilde | Placering |
| 1 | Kompressorer | Indendørs |
| 2 | Til- og frakørsel | Udendørs |
| 3 | Truck | Inde/ude |
| 4 | Udsugningsanlæg | Indendørs |
| Bemærkninger | | Desuden er der ventilationsanlæg/varmeveksler ved hal 1+2, men da disse haller ikke benyttes af virksomheden, er disse ikke medtaget. Nærmeste beboelse er beliggende 100 - 150 m mod nord. Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støjgener. Kommunen har ikke |

modtaget klager over støj siden sidste tilsyn.

Driften vurderes ikke at medføre væsentlige støjgener, der overstiger de vejledende støjgrænseværdier, der gælder for området.

5. LUFT, LUGT

Udsugning, ventilation, afkast

| Aktivitet/proces | Afkasthøjde over tag (m) | Filter/ rensning | |
|---|--------------------------|---|--------|
| Hal 3, 4 og 5 | | | |
| 1 | Svejseanlæg + drejebænk | ca. 2 m | Ingen |
| 2 | Sikmaskiner | ca. 2 m | Cyklon |
| 3 | Isoleringsmaskine | Ca. 1 m | Cyklon |
| Er der regelmæssig kontrol af filtre mv. på luftafkast | | Nej | |
| Bemærkninger: | |  <p>Billede nr. 1 : Afkast fra sikmaskiner, "rygekabine" og isoleringsmaskine. Det store afkast er fra den tidligere malekabine, som er nedlagt.</p>  <p>Billede nr. 2: Udsugning ved isoleringsmaskine.</p>  <p>Billede nr. 3: Afkast svejsning og drejebænk.</p> | |

Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støv- eller lugtgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støv- eller lugtgener siden sidste tilsyn.

Opvarmning

| | |
|-------------------|---|
| Type | Oliefyr, 3 stk. |
| Bemærkning | Hal 3, 4 og 5 opvarmes vha. 2 oliefyr. Hal 1 og 2 opvarmes vha. 1 oliefyr. Der er enstrenget rørføring mellem olietank og oliefyr. Der er overfyldningsalarm på tankene. |

6. SPILDEVAND

| | |
|--|--|
| Udleder virksomheden processpildevand (andet spildevand end sanitært) | Nej |
| Bemærkning | Der afledes ikke processpildevand fra virksomheden. Der er ingen olieudskillere eller sandfang på virksomheden. |

7. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER

Det blev ved tilsynet oplyst, at følgende materialer oplagres:

| Råvarer | Opbevaring (dunke, tank, container) | Maksimal opbevaret mængde | Opbevaring (hvor) |
|-----------------------------|---|------------------------------|----------------------|
| Jern | - | - | I produktionslokaler |
| Svejsetråd | - | - | I produktionslokaler |
| Rockwool (meget lidt) | - | - | I produktionslokaler |
| Skæremiddel (DoALL, AL2100) | 5 liter dunk | - | I produktionslokaler |
| Bemærkning | Der er ikke gulvafløb i produktionslokalerne. Der arbejdes udelukkende i sort jern (og ikke rustfrit). Skæremiddel: En 5 liters dunk holder ca. 2 år. Diesel til truck hentes efter behov i mindre dunk på servicestation. | | |


Tanke

| Tank | Indhold | Type (nedgravet /over terræn) | Volumen (l) | Fabriktionsår | Tankattest | Opfyldes krav i olietankbekendtgørelsen |
|---|--|-------------------------------|-------------|---------------|------------|---|
| 1 | Fyringsolie | Indendørs (hal 1 og 2) | 4.000 | 1999 | - | Ja |
| 2 | Fyringsolie | Indendørs i hal 3 | 1.200 | 2008 | Ja | Ja |
| Er der tegn på spild ved påfyldningsstuds, på belægning eller jord | | | | | | Nej |
| Er alder og type af tank OK | | | | | | Ja |
| Bemærkninger | Tank 1 er flyttet indendørs, pga. flere tyverier af olie fra tanken. Olietanken er tilknyttet lejemålet for hal 1+2. | | | | | |

| | |
|--|--|
| | <p>Tank 2 forsyner 2 stk. oliefyr i hal 3+4+5.</p> <p><i>Den tidligere tank 2 på 2.500 liter fra 2003, der var fjernet ved tilsynet i 2012 er fjernet fra oversigten.</i></p> <p>Lejeren i hal 3+4+5 har en udendørs dieseltank, men det er oplyst, at denne ikke anvendes længere. <i>Tanken var fjernet ved tilsynet i 2018.</i></p> |
|--|--|

8. AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion

| Affaldstype | Mængde pr. år | Opbevaring (dunke/tank/container) | Opbevaring (hvor) | Transportør | Modtager |
|--|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| Øvrig affald: | | | | | |
| Jernspåner med skæremiddel | 2,5 – 3,5 tons | Beholder | Indendørs | Grenå Produktforretning | Grenå Produktforretning |
| Metalaffald | | Container | Udendørs | | |
| Pap/papir | | Container | Indendørs | Selv | Genbrugsstationen |
| Plast | - | Plastpresser | Indendørs | Selv | Genbrugsstationen |
| | | | | | |
| Tomme spraydåser | - | - | Indendørs | Selv | Genbrugsstationen |
| Opbevares farligt affald på virksomheden | | | Nej | | |
| Bortskaffes farligt affald i henhold til lovgivningen | | | Ikke relevant | | |
| Opfyldes kravene til opbevaring af farligt affald | | | Ikke relevant | | |
| Bemærkning | <p><i>Virksomheden er tilmeldt Reno Djurs' ordning for genbrugspladser.</i></p> <p>Virksomhedens maskiner serviceres af eksternt firma. Hvis det er nødvendigt at skifte hydraulikolie eller lign. medtager firmaet spildolien. Virksomheden opbevarer eller bortskaffer således ikke olie- eller kemikalieaffald.</p> | | | | |
| |  | | | | |
| | Billede nr. 4: Opbevaring af jernspåner med skæremiddel. | | | | |



Billede nr. 5: Opbevaring af metalaffald.

9. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Ejendommen er den 15. december 2005 kortlagt på vidensniveau 1.

På tilsynet blev der ikke konstateret forhold, der tyder på jordforurening.

10. BELIGGENHED, AFSTAND TIL FORURENINGSFØLSOMME OMRÅDER

| | |
|----------------------------------|--|
| Overfladerecipienter | Inden for 500 m løber et § 3 beskyttet vandløb |
| Følsomme brugerområder | Inden for 200 m ligger et sommerhusområde |
| Vandindvindingsinteresser | Ligger i indvindingsoplandet for Ebdrup Vandværk |

11. MILJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER

Tilsynet har ikke givet anledning til at håndhæve miljømæssige krav.

Øvrige forhold som virksomheden skal være opmærksom på

1. Modtager af metalaffald