

## Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

 Sagsnr.: 16/43448  
 Kontaktperson: Helle Munch  
 Sørensen

### 1. OPLYSNINGER

<b>Virksomhed</b>	<b>JL Auto</b>
Adresse	Kirkeholtvej 70
Postnummer og by	8543 Hornslet
CVR nr.	84695416
Virksomhedstype	Autoværksted
Biaktivitet	Landbrug med udelukkende planteavl
Matrikel	5g Krajbjerg By, Hornslet
Planforhold	Landzone
Beliggenhed, afstand til forureningsfølsomme områder	<u>Overfladerecipienter</u> : Mindre end 200 m til nærmeste vandløb med god økologisk tilstand. <u>Følsomme brugerområder</u> : Mere end 500 m til nærmeste område. <u>Vandindvindingsinteresser</u> : Beliggende i indvindingsopland til Hornslet Vandværk og område med særlige drikkevandsinteresser. Derudover egen vandboring.
Kontaktperson	Jens Larson
Telefon	86 99 95 54
E-mail	<a href="mailto:mek.jenslarson@dlgtele.dk">mek.jenslarson@dlgtele.dk</a>
Tilstede ved tilsynet	Jens Larson
Tilsynsdato	7. december 2016
Tilsynstype	Prioriteret tilsyn med fokus på afkast og affald samt opbevaring af kemikalier.
Syddjurs Kommune, tilsynsførende	Helle Munch Sørensen

### 2. REGULERINGSGRUNDLAG

#### Lovgivning

- Autoværkstedsbekendtgørelsen<sup>1</sup>, da virksomheden er etableret efter 1986.
- Miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>2</sup>
- Opkrævning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i Brugerbetalingsbekendtgørelsen<sup>3</sup>.
- Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Affaldsbekendtgørelsen<sup>4</sup>, Bilskrøtbekendtgørelsen<sup>5</sup> samt Syddjurs Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, se [www.renodjurs.dk](http://www.renodjurs.dk).
- Indretning og drift af virksomhedens olietanke reguleres efter Olietanksbekendtgørelsen<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 1733 af 21. november 2015 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. med senere ændringer

<sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 518 af 27. maj 2016 om miljøtilsyn

<sup>3</sup> Bekendtgørelse nr. 515 af 27. maj 2016 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer

<sup>4</sup> Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald med senere ændringer

<sup>5</sup> Bekendtgørelse nr. 1312 af 19. december 2012 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra

<sup>6</sup> Bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

### 3. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

<b>Aktiviteter</b>	Virksomheden beskæftiger sig med: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reparationer og service</li> <li>• Karosseriarbejde (meget begrænset)</li> <li>• Salg af reservedele og af personbiler (meget begrænset)</li> <li>• Salg af trailere</li> </ul>
<b>Produktionsareal</b>	Produktionsareal: Ca. 70 m <sup>2</sup> Grundareal: 44.597 m <sup>2</sup>
<b>Indretning</b>	Værkstedet er indrettet med: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lifte 2 stk.</li> <li>• Motortester</li> <li>• Kompressor</li> <li>• Røggasmåler</li> <li>• Svejseanlæg</li> </ul> Udendørs findes <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parkerede biler</li> <li>• Affaldscontainer</li> <li>• Container til jernskrot</li> <li>• Trailere</li> </ul>
<b>Etableret på nuværende adresse</b>	Etableret i 1990. Begrænset aktivitet frem til 2004, hvorfra ejer har været på værkstedet fuld tid.
<b>Udvidelse /ændringer</b>	Der er sat nyt troldekt-loft op i værksted. Ellers ingen ændringer.
<b>Antal ansatte</b>	Ingen ansatte
<b>Driftstid</b>	Mandag - fredag kl. 8.00 – 16.00 Weekend lukket
<b>Driftsforstyrrelser og uheld</b>	Ingen
<b>Egenkontrol / driftsjournal</b>	Virksomheden fører journal over: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald samt modtager.</li> </ol>
<b>Bemærkning</b>	Det er oplyst, at virksomheden lukker indenfor få år, da ejer går på pension.

### 4. BEMÆRKNINGER I TILSYNSRAPPORT 2014

Nr.	Bemærkning i 2014	Efterfølgende konstatering ved tilsynet i 2016
1	Sprinklervæske placeret med risiko for forurening af jord - tæt på dør	Alle kemikalier er nu placeret i tilstødende oplagringsrum uden afløb eller risiko for forurening. Ok.
2	Afkast for svejserøg og udstødning	Ikke etableret. Se bemærkning i tilsynsbrev.
3	Bortskaffelse af bilruder	Kan nu afleveres til genbrugspladsen. Ok.
4	Opbevaring af skrotbiler	Der opbevares ikke skrotbiler.

<b>5</b>	Batterier og katalysatorer afleveres til Nymann Autoparts, som ikke er registreret på affaldsregisteret	Batterier afleveres til Danbrit og katalysatorer til FTZ. Begge virksomheder er registreret på affaldsregisteret. Ok.
<b>Bemærkning</b>		-


## 5. LUFT, LUGT

### Udsugning, ventilation, afkast

Aktivitet/proces	Afkasthøjde over terræn/over tagryg (m)	Filter/ rensning
1 Ingen	-	-
<b>Bemærkninger:</b>		Det blev ved tilsynet i 2014 oplyst, at udsugningsanlægget ville blive etableret i forbindelse med en planlagt udskiftning af taget. Taget er endnu ikke udskiftet. Det er oplyst, at taget bliver udskiftet i 2017, og at der ved samme lejlighed bliver sat afkast op. Der er opsat udsugningskanal indendørs.

## 6. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER

Det blev ved tilsynet oplyst, at følgende materialer oplagres:

Råvarer	Opbevaring (dunke, tank, container)	Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (hvor)
Olie, forskellige typer	200 liters tromler og små dunke	300-400 L	Oplagringsrum uden afløb
Kemikalier	Kemikalieskab	-	
Sprinkler- og kølervæske	60 liters dunke	120 L	
<b>Bemærkning</b>		Oplagringsrummet er et tilstødende rum til værkstedet med betongulv uden afløb.	
			
		Sprinkler- og kølervæske m.m.	

## 7. AFFALD

### Virksomhedens affaldsproduktion

Affaldstype	Mængde pr. år eller Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (dunke/tank/container)	Opbevaring (hvor)	Transportør	Modtager
<b>Farligt affald:</b>					
Spildolie	500 - 800 l	200 l tromler	Oplagsrum	Avista Oil Danmark A/S	Avista Oil Danmark A/S
Oliefiltre	60 kg	ABAS beholder 100 l	Oplagsrum	ABAS	ABAS
Kølervæske	60 kg	ABAS beholder 100 l	Oplagsrum	ABAS	ABAS
Bremsevæske	60 kg	ABAS beholder 100 l	Oplagsrum	ABAS	ABAS
Spraydåser	8 kg	ABAS beholder	Oplagsrum	ABAS	ABAS
<b>Øvrigt affald:</b>					
Plastkofangere	4-5 stk.	-	-	Selv	Genbrugsstationen
Bilruder	-	-	Ikke noteret	Selv	Genbrugsstationen
Metalskrot	-	Container	Udendørs	Assentoft Autoophug og produktforretning	Assentoft Autoophug og produktforretning
Katalysatorer	< 5 stk.	-	-	FTZ	FTZ
Batterier	-	Stativ	Værksted	Danbrit	Danbrit
Dæk	100 stk.	-	Udendørs	Helstrup Dæk ApS	Helstrup Dæk ApS
Pap og papir	-	Container	Udendørs	Reno Djurs I/S	
<b>Opbevares farligt affald på virksomheden</b>			Ja		
<b>Bortskaffes farligt affald i henhold til lovgivningen</b>			Ja		
<b>Opfyldes kravene til opbevaring af farligt affald</b>			Ja		
<b>Bemærkning</b>	<p>Batterier afleveres nu til Danbrit, som er registreret på affaldsregisteret og katalysatorer afleveres til FTZ, som ligeledes er registreret på affaldsregisteret.</p> <p>Rudeskift sker ved en ekstern rudemontør, som tager ruderne med retur. Øvrige ruder er tidligere blevet bortskaffet til genbrugspladsen. Da det ved sidste tilsyn blev oplyst, at bilruder ikke kan afleveres på genbrugsstationen, har virksomheden efterfølgende afleveret dem hos HN Auto. Reno Djurs har siden tilsynet i 2014 ændret praksis, og bilruder kan nu afleveres på genbrugsstationen. De skal afleveres i containeren til planglas. Plastkofangere kan også afleveres på genbrugsstationen.</p> <p>Øvrige oplysninger om affald stammer fra tilsynet i 2014.</p>				

## **8. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND**

Der blev ikke konstateret synlig jordforurening i forbindelse med tilsynet.

## **9. MILJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER**

**Tilsynet har ikke givet anledning til at håndhæve miljømæssige krav, men I skal være opmærksomme på følgende forhold**

1. Etablering af afkast