

J.A. MARINESERVICE ApS  
Esrumvej 264  
3000 Helsingør

**Center for By Land og Vand**

Natur Miljø og Klima  
Stengade 59  
3000 Helsingør

Cvr nr. 64 50 20 18  
Dato 03. november 2025  
Sagsnr. 25/29780.

**Katja Klepsch Justesen**

Miljøsagsbehandler  
Tlf. 49 28 25 42  
Mobil 49 28 25 42

[www.helsingor.dk](http://www.helsingor.dk)

**Afrapportering af miljø – og affaldstilsyn hos J. A. Marine Service, Esrumvej 264, 3000 Helsingør d. 04. november 2025**

Helsingør Kommune var på tilsyn på dit værksted tirsdag d. 4. november. Tilstede ved tilsynet var du, John Andreasen fra virksomheden og Katja Klepsch Justesen samt Tanja Jerlang fra Helsingør Kommunes miljømyndighed. Formålet med tilsynet er at kontrollere at værkstedet er indrettet og bliver drevet i overensstemmelse med bekendtgørelsen om autoværksteder<sup>i</sup>, at I sorterer og bortskaffer affald i henhold til affaldsbekendtgørelsen<sup>ii</sup> samt miljøbeskyttelsesloven<sup>iii</sup> i almindelighed.

**Tilsynet gav ikke anledning til nogle bemærkninger.****Brugerbetaling på miljøområdet**

Ifølge Brugerbetalingsbekendtgørelsen<sup>iv</sup> skal virksomhedens miljøgebyr udregnes på baggrund af det tidsforbrug vi bruger på den enkelte virksomhed. Timebetalingen er 487,25 kr. pr. time i 2025. Taksten pristalsreguleres årligt og vil kunne ses på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Derudover er der d. 1. januar 2025 trådt ny lovgivning i kraft, som pålægger tilsynsmyndigheden at føre tilsyn med virksomhedens affald, jf. affaldstilsynsbekendtgørelsen. Dette faktureres særskilt og du kan læse mere om affaldstilsyn her: [Affaldstilsyn for virksomheder | Helsingør Kommune](#)

**Offentliggørelse af tilsynsoplysninger**

Helsingør Kommune er forpligtet til at offentliggøre denne tilsynsrapport digitalt på Miljøstyrelsens portal for Digital MiljøAdministration.

Har du spørgsmål vedrørende dette brev eller selve tilsynet, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen Katja Klepsch Justesen

**Indretning og drift**

Hvilke aktiviteter foretages?	Ja	Nej	Bemærkninger
Service og reparation	X		
Salg af biler		X	
Plade- og Karosseriarbejde		X	
Lakering		X	
Undervognsbehandling		X	
Automatisk vask		X	
Manuel vask		X	
Bremsevask/maskindelevask		X	
Sortering af biler og varevogne			
Modtages der biler til ophug /forsikringsbiler?		x	
Arealets beskaffenhed			Alt OK.
Udtjente biler (max 5 ad gangen, max stå 1 måned)		X	
Bemærkninger			

Virksomheden er et værksted der primært udfører service og reparation af bådmotorer. Service og reparation af både foregår næsten udelukkende på havnene, hvorfor værkstedet primært benyttes som hobbyværksted. På liften i værkstedet hang ejers egen amerikanerbil, som han var ved at samle.

**Støj**

Der er under 20 meter til nærmeste bolig. Der har ikke været klager over støj. Eventuelle støjende aktiviteter foregår for lukkede døre.

**Luft**

Der er etableret og afkast 1 meter over tag.

**Tanke og opvarmning**

Der er to afblændede olietanke registreret på grunden. Der er registreret opvarmning med flydende brændsel i BBR, herudover også opsat solceller og en luft-luft varmepumpe til opvarmning.







**Oplag af olie og kemikalier**

Affald og kemikalier blev opbevaret i en miljøcontainer med hele bunden som spildbakke. Den var pæn og ren og der var ikke spild i bunden. I containeren opbevarede du olie, spraydåser, kølervæsker mv.

**Spildevand**

Virksomheden har ikke spildevand. Der vaskes ikke både mv.

**Affald og styrket affaldstilsyn**

	Har indsamling	Skal etablere indsamling	Skal forbedre sortering	Kommentar
 Plast (hård & blød)	x			
 Mad- & drikkekartoner				Har ikke fraktion
 Madaffald				Har ikke fraktion/sorteres med ejendommens affald
 Pap/papir	X			
 Glas				Har ikke fraktion
 Metal	X			
 Farligt affald	X			Produceres primært ved rep. På havnen og bliver afleveret på miljøstationen her. Ellers køres det på genbrugspladsen.
 Tekstilaflald				Har ikke fraktion
 Restaffald	X			
Er der tydelig skiltning?	Ja alle spande er markeret med tydelige piktogrammer.			

**Bemærkninger til affald**

Af ADS fremgår kun afhentet pap, papir samt restaffald, det skyldes at langt det meste farlige affald produceres på havnen og bliver kørt til deres miljøstationer. Der var en stor plastbeholder hvor det så ud til at der primært var metal i. Denne bør være overdækket, så det beskyttes med vejrlig.

**Særligt for autoværksteder**

Farligt affald	Modtager	Opbevaring og yderligere bemærkninger
Spildolie ( <i>kvittering</i> )	Miljøstation Havn	
Bremsevæske/Køler væske	Miljøstation Havn	
Olieklude/kattegrus	-	
Katalysatorer	-	
Oliefiltre	-	
Spraydåser	Genbrugsplads	
Akkumulatorer	-	
Bilbatterier/øvrige batterier	-	
Lysstofrør/lyskilder	-	
Elektronikaffald	-	
Metalskrot	Genbrug	
Vand fra gulvvasker/ bremseskivevasker	Genbrug	
Andet (evt. opløsningsmidler mv.)	-	

**Generelle oplysninger**

Virksomhedens navn	J. A. Marine Service
Virksomhedens adresse	Esrumvej 264
CVR	36479736
Listepunkt	Q1
Virksomhedstype	Værksted for bådmotorer og hobbyværksted
Baggrund for tilsynet	Basis
Dato for tilsynet	4. november 2023
Der er ført tilsyn med:	Alle virksomhedens aktiviteter på stedet
Ny jordforurening?	Nej
Nye påbud, forbud eller indskærperler?	Nej
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol	Ingen
Gav seneste indberetninger om egenkontrol anledning til nye påbud, forbud eller indskærperler?	Ingen

**Foto**

Virksomhedens placering





Opbevaring af metalskrot.



Affaldsløsning



Miljøcontainer med spildbakke

- 
- i [Autoværkstedsbekendtgørelsen](#)
  - ii [Affaldsbekendtgørelsen](#)
  - iii [Miljøbeskyttelsesloven](#)
  - iv [Brugerbetalingsbekendtgørelsen](#)