

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø  
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

<b>Tilsynsdato</b>	2. oktober 2018
<b>CVR-nummer</b>	28653964
<b>P-nummer</b>	1023764179
<b>Journal nr.</b>	MIL-002914, 13/026799
<b>Virksomhed</b>	Super Dæk Service
<b>Adresse</b>	Graham Bells Vej 27
<b>Postnummer og by</b>	8200 Aarhus N
<b>Telefonnummer</b>	7615 3580
<b>e-mail</b>	cbac@sds.dk
<b>Kontaktperson</b>	Christian Bachmann
<b>Branchekode</b>	Br. Autobranche virksomhed
<b>Opstartsdato</b>	September 2010 (fra 1998 har Nordisk Dæk Import været på samme adresse)
<b>Udvidelser/ændringer</b>	Ingen siden sidste tilsyn
<b>Tilstede ved tilsynet:</b>	
<b>Virksomheden</b>	Christian Bachmann
<b>Aarhus Kommune</b>	Lene Brink

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har ført et samlet tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven og efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/2006 om miljøtilsyn med industrivirksomheder samt vejledning nr. 6/2004 om differentieret miljøtilsyn. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger, som Teknik og Miljø har registreret.

## **REGULERINGSGRUNDLAG**

### **Autobranchevirksomhed**

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen).

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

### **Gebyrpligtig virksomhed**

Virksomheden er desuden omfattet af § 2 i Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

### **Anden lovgivning m.v.**

Ingen

### **Tilsyn med miljøzonemærker**

Ikke aktuelt for denne virksomhed.

## BELIGGENHED



For området hvor Super Dæk Service, Skejby er beliggende gælder:

- Matrikel nr. 10 bc Skejby, Århus Jorder
- Lokalplan 517
- Kommuneplanramme 141007ER
- Virksomhedsklasse 2-6. Autoværksteder er virksomhedsklasse 4
- Område med uden særlige drikkevandsinteresser eller vandværksopland
- Ingen grundvandsklasse
- Grunden er V-4 registreret angående jordforurening. Det betyder, at den er udgået inden kortlægning

## INDRETNING OG DRIFT

### Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer

- Traditionel service og reparation af primært personbiler og erhvervsbiler – ikke lastbiler
- Dækskifte og dækopbevaring

Værkstedet fremstod pænt og ryddeligt.

På samme adresse ligger NDI, som er en engrovs virksomhed for dækimport og salg af dæk.

### Virksomhedens maskinpark og -anlæg

8 stk. lifte (3 stk. sakslifte, 2 stk. 4-søjle og 2 stk. 2-søjle)  
1 stk. kompressor placeret indendørs  
dækmaskiner  
afbalanceringsmaskiner  
2 stk. svejseapparater  
Diverse håndværktøj

### Antal ansatte

Der er i værkstedet beskæftiget 5 personer.

### Driftstid

Hverdage kl. 7.30 – 16.30. Fredag til 16.  
Lørdage kl. Lukket  
Søn- og helligdage kl. Lukket

### Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enhed	Opbevaring	Bemærkninger
Motorolie		5 stk.	200 l	Tromler	Olien pumpes fra opbevaringsrummet til værkstedet
Sprinklervæske		2 stk.	60 l	Plastdunke	I rum for dækmaskine
Kølevæske		1 stk.	60 l	Plastdunk	I rum for dækmaskine

### Opfølgning fra sidste tilsyn

Ingen bemærkninger. Anvender den kommunale tømningssordning.

Der er ikke modtaget klager over virksomheden.

### STØJ

Virksomheden er placeret i et område, der i kommuneplanen er udlagt til erhvervsområde. Afstanden fra værkstedet til nærmeste bolig er > 100 meter.

Virksomhedens væsentligste støjklender er

- Ingen væsentlige. Kompressor er placeret indendørs.

### LUFT

#### Oversigt over luftafkast

Aktivitet/proces	Filter	Afkasthøjde	Bemærkninger
Slibestøv og svejserøg	Ikke afklaret	10 m	Afkast sker over tag. Højden lever op til kravet
Udstødningsgasser	Ikke afklaret	10 m	Afkast sker over tag. Højden lever op til kravet

## Opvarmning

Fjernvarme.

## SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	Egå Renseanlæg
Renseanlægget afleder til følgende recipient	Egåen
Fælleskloakeret eller seperatkloakeret	Området er separatkloakeret. Overfladevand afledes til Egåen.
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af:	Ingen

SDS har 2 olieudskillere, der ikke er tilmeldt tømningensordningen. Hvis man ikke er tilmeldt kommunens tømningensordning, kræver det en fritagelse. SDS olieudskillere fremgår heller ikke af fritagelseslisten, og I skal derfor søge fritagelse.

Vaskemaskine tømmes til spildevandsrist.

## AFFALD

### Oversigt over farligt affald

Affald	Mængde År 2017	Opbevaring	Modtager
Oliefiltre	250 l	ABAS-container Indendørs	ABAS
Spildolie	1.000 l/år	1.000 l spildolietank Indendørs	Avista OIL
Olieholdigt fast affald			ABAS
Affald fra partikelfiltre			
Kølevæske		ABAS-container Indendørs	ABAS
Bremsevæske		ABAS-container Indendørs	ABAS
Bremsevaskervand			
Blyakkumulatører			NDI
Batterier			Retur til FDZ
Lysstofrør		Lidt	
Spraydåser		Lidt	

Spildolietanken er dobbeltvægget. Nr. 090115, 700 l, nr. 46742 og ABAS-containerne er placeret i værkstedet.

Der er spildbakker under det hele inde i olierummet.

## Øversigt over øvrigt affald

Affald	Mængde År 2011	Opbevaring	Modtager
Brændbart affald	Små mængder		HCS
Papir/pap (sorteringskrav hvis >50 kg/mdr.)			
Plastemballage (sorteringskrav hvis >25 kg/mdr.)			
Aluminium	Små mængder		Marius Pedersen
Jern	Små mængder		Marius Pedersen
Plastdele fra biler (kofangere, spoilere, instrumentbræt m.m.)	Små mængder. Ikke afklaret til tilsynet		
Autoruder	Små mængder. Ikke afklaret til tilsynet		
Dæk	Ikke afklaret til tilsynet	Store containere	Marius Pedersen

### BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDTVAND

Det vurderes, at virksomhedens aktiviteter ikke giver anledning til væsentlig risiko for jord- og grundvandsforurening.

### Opbevaring af flydende farligt affald

Affaldet opbevares i værkstedet på et impermeabelt betongulv med hældning mod afløb.

### Opbevaring af flydende råvarer

Motorolie, kølervæske og sprinklervæske opbevares i tromler og dunke på et impermeabelt betongulv.

### Belægnings på øvrige pladser og arealer

Belægnings på virksomheden vurderes generelt at være i orden.

Tilsynet er udført af:

Lene Brink  
miljøtekniker

tlf: 8940 4022  
e-mail: lbri@aarhus.dk