



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's vej 39
6100 Haderslev

post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir.tlf. 2963 9143
cima@haderslev.dk

Tilsynsrapport

Torben Rafn A/S
Ingeniørvej 11
6560 Sommersted

Dato for miljøtilsyn:	15. december 2022
Til stede ved tilsyn:	Jens Aage Daugaard, daglig leder, Torben Rafn A/S Cia Mattich, Haderslev Kommune

Lovgrundlag	H51 Garageanlæg > 3 stk.
-------------	--------------------------

Telefon	74504448	Hjemmeside	www.torben-rafn.dk
E-mail	info@torben-rafn.dk	CVR nr.	38183265
Fax		P. nr.	1021925809

Matrikler

Acadre sagsnr.:	2018/968
-----------------	----------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	<p>Kommunen kommer på tilsyn på virksomheden med baggrund i følgende lovgrundlag:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn - bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse ... " - bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines <p>Virksomheden er omfattet af punkt H51 i bilag 1 i bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse m.m. Punktet H51 omfatter garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller derover i forbindelse med entreprenør- eller vognmandsvirksomhed.</p> <p>Virksomheden kan, når tilsynsmyndigheden skønner det nødvendigt, reguleres i henhold til § 42 i miljøbeskyttelsesloven. § 42 giver myndigheden mulighed for at meddele påbud om at nedbringe evt. forurening.</p>
Godkendelse/tilladelse	Virksomheden har ingen gældende tilladelser eller miljøgodkendelser efter miljøbeskyttelsesloven.
Kontaktperson ved tilsyn	Kommunens kontaktperson for miljøtilsyn er Jens Aage Daugaard.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet er et basistilsyn i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen. Tilsynet omfattede besigtigelse af hele virksomheden, dvs. tankplads, vaskeplads, damprensrum, blokvognspladsen, værkstedshallen, opbygningshallen og lagerpladsen på den nordlige og vestlige del. Arealerne var snedækkede under tilsynet.
Produktionsforhold	<p>Virksomheden er en vognmandsvirksomhed med ca. 35 chauffører, 3 medarbejdere på værkstedet og 8 på kontoret.</p> <p>Alle virksomhedens fysiske og administrative aktiviteter ligger nu på Ingeniørvej 11.</p> <p>I opbygningshallen bygges blokvogne op til de enkelte opgaver. I værkstedet laves der service på de mindre blokvogne og trailere (ikke-trækkende enheder). Service består af arbejde med lys, strøm, pladearbejde, bremses, smøring og øvrig synsklargøring.</p> <p>De store service laves ved Carsten Noer. Forvognene serviceres ved de respektive specialværksteder (Volvo, MAN osv.).</p> <p>Tankanlægget betjener kun virksomhedens egne biler.</p> <p>Der er ikke sket væsentlige ændringer i driften og indretning siden seneste tilsyn i 2014. Et indhegnet område på den nordlige plads er dog udlejet til lager for transformatorer. Der er kun transport hertil i dagtimer.</p>

Miljøledelse/grønt regnskab	Virksomheden er certificeret efter ISO 45000 (arbejdsmiljø) og 9001 (kvalitet). Der er planlagt certificering efter ISO 14001 (miljø) i april 2023.
Driftstider	Der arbejdes fra kl. 7-16 i værkstedet. Der arbejdes fra kl. 8-17 på kontoret. Derudover ankommer og kører der lastvogne på forskellige tidspunkter af døgnet afhængigt af opgaver.

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	<p>Ifølge olietankbekendtgørelsens § 35 skal ejere af et tankanlæg på 6.000 l eller derover sikre, at anlægget er tæt, ved at foretage egenkontrol efter retningslinjerne i bekendtgørelsens bilag 9.</p> <p>Tanken på 70 m³ og tilhørende rør er dobbeltvæggede og indrettet med overvågning. For denne type anlæg er der krav om at foretage årlig funktionsafprøvning af alarmer og manuel overvågning mindst en gang hver måned.</p>

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	<p>Alt motorolie og lignende opbevares i tønder på 50-200 liter på sump i værkstedet og i opbygningshallen.</p> <p>Sæbe og sprinklervæske står i palletanke i damprenserrummet. Der er afløb fra rummet. Afløbet går via vaskepladsens olieudskiller.</p> <p>AdBlue, som er et tilsætningsstof til diesel, opbevares i en tank ved tankanlægget - se yderligere under "tanke".</p>

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	Der er udsug fra båndpudser, svejseanlæg og afdrejer i værkstedet. Desuden er der udsug fra kemikalieskabet i værkstedet. Afkastene sidder på østsiden af værkstedet og er ført ½-1 m over tagkanten.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Der kommer støj fra kørsel med lastbilerne og opbygning af blokvognene.</p> <p>Der er to kompressorer, som står i hhv. opbygningshallen og værkstedet. I værkstedet står anlægget i et lukket, isoleret rum. Kompressorerne tænder/slukker med lyset.</p> <p>Der er opsat en varmepumpe til opvarmning af værkstedet. Anlægget er placeret ved værkstedets østlige side. Anlægget vil kun være i drift om vinteren.</p>

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	<p>Området er indtil videre fælleskloakeret, dvs. regnvand og spildevand afledes i samme ledning.</p> <p>Områderne foran værkstedet, opbygningshallen, tankplads og vaskeplads er befæstet med belægningssten.</p> <p>Oplagsområdet for blokvogne m.m. nord for opbygningshallen er belagt med stabilgrus.</p> <p>På vaskepladsen bruges damprenser og sæbe til at vaske vogne og lastbiler. Der er ingen olie på blokvognene.</p> <p>Afløbet fra værkstedet løber via olieudskilleren ved vaskepladsen. Der er ikke afløb fra smøregravene i værkstedet.</p> <p>Gulvet i værkstedet er malet og vaskes 1-2 gange årligt med gulvvaskemaskine. Forud for gulvvask udlægges opsugningsmateriale, som fejes sammen og bortskaffes som farligt affald.</p>

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	<p>Der er to olieudskillere på virksomheden – en ved tankpladsen i glasfiber og en ved vaskepladsen. Olieudskilleren til vaskepladsen ligger under værkstedsgulvet. Der er sandfang ved vaskepladsen. Der er indgået en fast aftale med Haderslev Slamsugerservice om tømning af olieudskillerne og sandfanget 2 gange årligt. Fakturaer for tømning blev forevist. Seneste tømning af olieudskillere var den 10. oktober 2022. Sandfanget er senest tømt den 28. januar 2021, men kontrolleres løbende.</p>

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	<p>Der er følgende tanke på Ingeniørvej 11:</p> <ul style="list-style-type: none">• en 70.000 liter fra 2013 (CGH, nr. 10486, nedgravet) til diesel til tank-anlægget.• en 2.500 liter fra 2001 (Roug, nr. 117445, etableret i 2015) til fyrings-gasolie. Tanken står udendørs bag ved damprenserrummet og bru-ges som reserve til opvarmning af værksted. En nyinstalleret varme-pumpe forventes at erstatte opvarmningen af værkstedet.• en tank til AdBlue. Tanken står ved stander anlægget på tankpladsen. <p>Derudover ligger der en nedgravet tank på 50 m³, som er sløjfet i 2013. Ved tilsynet blev det oplyst, at tanken er sandfyldt. Der ligger en sløjfet spildolie-tank under gulvet i det sydøstlige hjørne af tilbygningen til værkstedet.</p>

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	<p>Pap/plast og brændbart affald opbevares i lukkede containere og tømmes af Meldgaard.</p> <p>Træaffald som paller og stolper opbevares i en åben container og hentes af Torben Clausen.</p> <p>Dæk opbevares i en åben container. Der er p.t. ingen afsætningsmuligheder.</p> <p>Klude med farligt affald behandles af Berendsen.</p> <p>Kattegrus bortskaffes som farligt affald.</p> <p>Spildolie samles i to 200 l tromler. Tromlerne står i opsamlingskar bagerst i værkstedet. Størstedelen af spildolien kommer fra hydrauliksystemerne. Spildolien afhentes af Avista Oil.</p> <p>Metalaffald samles i en åben container, der står direkte på jorden bag op-bygningshallen til blokvognene.</p> <p>Metalaffald, der kan indeholde rester af olie, opbevares i en tæt container uden låg. Det er hovedsagelig hydraulikslanger, der inden opbevaringen i containeren, har stået til afdrypning i værkstedet i tromle.</p> <p>Metalaffaldet hentes af Tonny Frank Jensen fra Tjæreborg efter behov.</p> <p>Oliefiltre, elektronikskrot og lignende, som kun findes i mindre omfang, køres på genbrugspladsen.</p>

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	<p>Det er Region Syddanmark, som foretager kortlægninger af forurenede arealer efter jordforureningsloven. Regionen har kortlagt matrikel 615b og mindre områder på matrikel 593 på vidensniveau V1 (mulig forurenet).</p> <p>Kortlægningen betyder bl.a., at virksomheden i visse situationer skal søge om tilladelse efter jordforureningslovens § 8, hvis et kortlagt areals anvendelse ændres.</p> <p>Regionens kortlægningsattester blev forevist og kan hentes på Regionens hjemmeside.</p>

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Tilsynet har ikke givet anledning til at meddele håndhævelser til virksomheden.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	<p>Samlet blev forholdene ved tilsynet overordnet fundet miljømæssigt tilfredsstillende og væsentlige vilkår synes overholdt.</p> <p>Der er givet bemærkninger om egenkontrol af brændstoftank og anbefalet spildbakke under taphane på palletank med sprinklervæske.</p>

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 1536/2019).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration (DMA), www.dma.mst.dk.

Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 1519 af 29/06/2021). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til § 69 i Miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:
Cia Mattich
Miljømedarbejder