

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Birkmosevej 7, 6920 Videbæk
CVR:	26244943
Type:	H §16a, ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 27-11-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der er etableret nyt produktionsareal i form af halvtag til kalve (mod vest)
 - Vær opmærksom på, at i stald kaldet "8,9,10: Småkalve" er 725 m2 godkendt til kalve og må derfor ikke anvendes til køer/kælvningsbokse.
Vurdering:
Hvis arealet anvendes til andet end kalve under 6 mdr. kræver ændringen miljømæssig tilladelse.
- Ved udsprinkling af restvand skal byggebladet følges: Der skal etableres en opsamlingsbeholder med passende bufferkapacitet (0,033 x opsamlingsareal, m2)
- Vaskepladsen har ikke korrekt afløb til opsamlingsbeholder.
Vurdering:
Vaskeplads skal have afløb til gylle.
- **975 m3 gyllebeholder ved Birkmosevej 11: Flydelag skal etableres.**

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Nyt produktionsareal (halvtag) skal lovliggøres inden den 01-03-2026.** Dette kan enten ske ved at tage nyt produktionsareal ud af drift eller ved ansøgning om godkendelse af produktionsarealet.
 - Såfremt du/I vælger at ansøge om godkendelse af produktionsarealet skal dette ske igennem <https://www.husdyrgodkendelse.dk/> og du/I rådes til, at kontakte en rådgiver/konsulent.
 - Indskærpelsen gives med grundlag i ejendommens §16a-miljøgodkendelse fra 15-05-2023, vilkår nr. 1, 7 og 8.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling


Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
27-11-2025	Indskærpelse, Miljø	Nyt halvtag til kalve skal have miljømæssig tilladelse (+ byggetilladelse)
21-01-2025	Indskærpelse, Miljø	Restvand skal opsamles/håndteres korrekt: Restvand må ikke kunne løbe til vandløb.

Tilsynskommentarer	
Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 1
Godkendelsesdato	15-05-2023
Udnyttelse af godkendelse	§16a-miljøgodkendelse fra 2023 er udnyttet i eksisterende bygninger. Der er etableret nyt produktionsareal i form af halvtag til kalve (mod vest): <u>Vurdering:</u> Etablering af nyt produktionsareal kræver miljømæssig tilladelse. Der skal ansøges om tillæg til ejendommens miljøgodkendelse.
Staldtype	- Ældre kostald: Sengestald med spalter og skraber. - Stald nord for ensilagesiloer: fast, drænet gulv. - Ny stald: Sengestald med fast, drænet gulv + skrab. - Dybstrøelsesarealer til nykælvere og kalve. Vær opmærksom på, at i stald "8,9,10: Småkalve" er 725 m2 godkendt til kalve under 6 mdr. og må derfor ikke anvendes til køer/kælvningsbokse. <u>Vurdering:</u> Hvis arealet anvendes til andet end kalve under 6 mdr. kræver ændringen miljømæssig tilladelse.
Miljøteknologi – forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg – gulv	Skrabning af faste, drænedede gulve: Ok.
Miljøteknologi – teltoverdækning	<u>Vilkår:</u> - Teltoverdækning af 5.500 m3 gyllebeholder. - Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en

	sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes. <u>Vurdering:</u> Lukkede luger: Ok.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Afhentes af biogasanlæg.
Bepantning	Vilkår: Den eksisterende slørende beplantning øst for gyllebeholderen, øst for staldbygningerne og allétræer skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes.

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgrupper	Staldsystem
1	6: Køer/gl kostald	Ja	1.940	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
2	8,9,10: Småkalve	Ja	1.037	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse
2	8,9,10: Småkalve	Ja	725	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse
3	22: køer	Ja	265	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
4	24/25 Kælvekvie/køer	Ja	800	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb
5	26: Bygning 2018	Ja	1.275	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb
6	Løbegård	Ja	850	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med fast gulv
7	Halvtag kalve – kræver miljøgodk.	Ja	200	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 21-11-2025:</u> - Malkekvægsbesætning: 629 køer, 45 kvier og 23 handyr. <u>Ifølge kvægdatabasen, periode 01-08-2024 til 31-07-2025:</u> - 612 årskøer, 50 kvier (0-6 mdr.), 1 kvie (6 mdr.-kælvning), 516 slagtekalve (40-69 kg.) og 12 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). <u>Ifølge gødningsregnskab:</u> - 2023/2024: 593 årskøer, 60 kvier (0-6 mdr.), 1 kvier (6 mdr.-kælvning), 520 slagtekalve (40-79 kg.) og 13 slagtekalve (6 mdr.-slagtning) Der er etableret nyt produktionsareal til kalve. <u>Vurdering:</u> Etableret nyt produktionsareal kræver miljømæssig tilladelse.
Produktionsareal	Der er etableret halvtag til kalve. <u>Vurdering:</u> Halvtag kræver miljømæssig tilladelse. Vær opmærksom på, at i stald "8,9,10: Småkalve" er 725 m2 godkendt til kalve under 6 mdr. og må derfor ikke anvendes til køer/kælvningsbokse. <u>Vurdering:</u>

	Hvis arealet anvendes til andet end kalve under 6 mdr. kræver ændringen miljømæssig tilladelse.
--	---

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Siloanlæg har fast mur mod vest, syd og nord. - Afløb til: Opsamlingsbeholder til restvand. Restvand udsprinkles. Ensilagesiloer + forplads er via Ortofoto opmålt til ca. 7.000 m² Ifølge landbrugets byggeblad: "Udsprinkling af ensilagesaft og restvand" skal et opsamlingsareal på 7.000 m² have en opsamlingsbeholder med bufferkapacitet på 231 m³. <u>Vurdering af opsamlingsbeholders volumen:</u> Ved udsprinkling af restvand skal byggebladet følges: Der skal etableres en opsamlingsbeholder med passende bufferkapacitet (0,033 x opsamlingsareal, m²)
Udsprinkling af restvand	Restvand udsprinkles via vandingsmaskine på markareal syd for gl. kostald: Ok. Vær opmærksom på, at restvand ikke må udsprinkles på vandmættet jord: Der skal være tilstrækkelig bufferkapacitet i opsamlingsbeholder, så restvandet ikke udsprinkles, når det regner.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Der er ikke etableret møddingsplads på ejendommen. Dybstrøelse afhentes løbende af biogasanlæg.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Nyt halvtag til kalve skal lovliggøres miljømæssigt.
Drivgang til malkestald	Afgrænsning: Ok.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	30-08-2017	7.000	10.000	0	
Vaskeplads	01-01-2010	175	1	0	
Fast mødding	15-05-2023	347	347	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak. Vær opmærksom på, at bundfald (sand) fra gyllebeholder/fortank skal opbevares på en møddingsplads med afløb til gylle. Bundfald må ikke opbevares i markstak.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2001	18-06-2025	10	449	2.000	Flydelag	Beholderkontrol udført den 18-06-2025.
Gyllebeholder	25-02-2007	18-06-2025	10	1.044	5.500	Teltdug	Beholderkontrol udført den 18-06-2025
Gyllekanaler	01-01-2000			0	250		
Anden opsamlingsbeh.	01-04-2021			27	60	Fast låg	Opsamlingsbeholder til restvand.
Ajlebeholder	01-01-1945			0	90		

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der opnås tilstrækkelig gyllekapacitet ved brug af egne og eksterne gyllebeholdere.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere på ejendommen, da afstanden til åben vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 2.000 m ³ . - Beholderkontrol udført i 2025. - Flydelag: Omrørt ved tilsynet i forbindelse med flytning af gylle. - Flydelag skal være etableret senest 7 dage efter gylleflyt.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 5.500 m ³ . - Beholderkontrol udført i 2025. - Teltoverdækning: Lukkede luger: Ok.
Gyllebeholder	975 m ³ gyllebeholder ved Birkmosevej 11. - Beholderkontrol sidst udført i 2017. - Flydelag: Nej. Flydelag skal etableres.
Gyllebeholdere	Gyllebeholdere ved Birkmosevej 1: Beholderkontrol udført i 2019. - 1.250 m³: Flydelag: Ok - 1.800 m³: Tom ved tilsynet.
Gyllebeholder	Gyllebeholder på 840 m ³ ved Væggerskildevvej 17. - Beholderkontrol sidst udført i 2022. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder	Ringkøbingvej 14: Gyllebeholder på 1.200 m ³ : - Beholderkontrol sidst udført i 2025. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder	Gyllebeholder på 530 m ³ ved Nygårdsvej 2. Anvendes ikke - er taget ud af drift.
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gylle på græsmarker: Nedfældes.

Modtages der husdyrgødning	Returgylle fra biogasanlæg.
----------------------------	-----------------------------

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Herborgvej 65		4.000
Afgive til opbevaring	Birkmosevej 1		1.400
Afgive til opbevaring	Birkmosevej 11		975
Afgive til opbevaring	Nygade 33		2.000
Afgive til opbevaring	Væggerskildevvej 17		840
Afgive til opbevaring	Ringkøbingvej 14		1.200
Afgive til opbevaring	Adelvej 4		4.000
Afgive til opbevaring og udspredning	Bredgade 103		

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank	51-5023	2001	Mineralske olieprodukter	4.000	Over terræn, udendørs		30-12-2041
2003		Tank	51-5023	2003	Mineralske olieprodukter	4.000	Over terræn, udendørs		30-12-2043

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	2 tanke fra hhv. 2001 og 2003 står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står på fast bund uden afløb.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke sprøjtemidler til markdrift.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen. - Sprøjtning foretages fra Fuglehøjvej 2.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er koblet til almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 1 boring (DGU nr. 84.2123): 88.800 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2031. - Boring ikke set ved tilsynet. Ejer er forpligtiget til årligt at indberette oppumpede vandmængder fra markvandsboringer. Der er ikke indberettet vand siden 2021.
Vaskeplads - læsseplads	Vaskeplads + plads nord for vaskeplads er blevet asfalteret. Vaskepladsen har ikke korrekt afløb til opsamlingsbeholder. <u>Vurdering:</u> Der skal etableres afløb til gylle. Vaskevand skal opsamles.

Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand og overfladevand ledes til bæk - Udløb - 1: vest for ejendom i tilløb til bæk. - 2: sydøst for ejendom
--------------------------------------	---

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Håndtering af affaldsfraktioner: Affald sorteres i diverse fraktioner. Der skal ske udsortering af: - Farligt affald: Bl.a. medicin, kanyler, spraydåser. - Landbrugsplastik - Hård/blød plast: fx dunke, bindegarn mm. - Bigbags - Træ/paller - Pap/papir - Rest efter sortering = restaffald.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares ved gyllebeholdere, overdækket med kappe. Daka afhenter.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Rottebekæmpelse	Vær opmærksom på, at rottebekæmpelse skal udføres af firma/person med autorisation. - Bekæmpelse af rotter ved brug af visse kemiske bekæmpelsesmidler på egen erhvervs ejendom kræver R2-autorisation. - Erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter, herunder privat bekæmpelse og indgåelse af sikringsordninger, må kun foretages af en R1-autoriseret person.
Beredskabsplan	Er udarbejdet.
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	27-11-2025
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,99

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.