



Rapport for miljøtilsyn hos City Auto v/ Belal Abou Arabi, Kjellerupsgade 23A, 9000 Aalborg

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	19.02.2024		
Baggrund for tilsynet	Prioriteret tilsyn – varslet Tilstede ved tilsynet var for virksomheden Hassan, og for Aalborg Kommune, Virksomhedsmiljø Kurt Sørensen.		
Telefon	9816 1213	CVR nr.	26053080
E-mail	cityauto@pc.dk	P. nr.	1008457944

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	-
Tilslutningstilladelse spildevand	-

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
06-08-2021	Aftale	Efterkommet	2 x 200 l. tromler med ny olie skal opbevares på rist som kan rumme den største beholder på risten jf. §12 i autoværkstedbekendtgørelsen. Frist for etablering af rist er 1. november 2021. Billeddokumentation skal fremsendes.
06-08-2021	Aftale	Efterkommet	2 x 200 l. tromler med brugt olie skal stå indendørs eller under halvtag - og stå på rist som kan rumme indholdet af den største beholder på risten jf. §12 i autoværkstedbekendtgørelsen. Frist for etablering af rist er 1. november 2021. Billeddokumentation skal fremsendes.
06-08-2021	Aftale	Efterkommet	Akkumulatorer skal stå overdækket eller indendørs og stå i syrefast kar, som skal kunne rumme indholdet af væsken i den største akkumulator jf. §12 i affaldsbekendtgørelsen. Frist for placering under tag eller indendørs, samt i syrefast kar, er 1. november 2021. Billeddokumentation skal fremsendes.
06-08-2021	Aftale	Efterkommet	Virksomheden skal til Aalborg Kommune Miljø, fremsende den seneste kontrol af virksomhedens oliefyr. Frist for fremsendelse af dokumentation for kontrol af oliefyr er 1. november 2021.
06-08-2021	Henstilling	Efterkommet	Kølervæske og fyringsolie skal stå på rist som kan rumme indholdet af den største beholder på risten. Frist for etablering af rist og fremsendelse af foto dokumentation er senest 1. november 2021.
19-02-2024	Aftale	Meddelt	Virksomheden har et større oplag af brugte dæk stående på jorden på arealet udenfor værkstedet (100+ stk.). Det er aftalt, at virksomheden senest 1. maj 2024 fremsender dokumentation for bortskaffelse af overskydende dæk, samt fotodokumentation af den reducerede mængde dæk på virksomheden.
19-02-2024	Aftale	Meddelt	Virksomhedens 450 l. tank til fyringsolie fra 2021 skal registreres i BBR-registret senest 1. maj 2024.
19-02-2024	Aftale	Meddelt	Virksomheden skal senest 1. maj 2024 fremsende seneste dokumentation for kontrol af oliefyr.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Mindre reparationsopgaver samt vedligehold på personbiler og mindre varevogne.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
400	3	7 - 17	10 - 14	

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc (mg/m ³)	Rensning
	Oliefyr			Ingen rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			

Rumopvarmning:
Olie

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Virksomheden har kun afkast fra oliefyret. Afkasthøjde er ifølge ejer 1 m over tag, men afkastet er ikke besigtiget ved tilsynet. Oliefyret kører kun i den koldeste tid om vinteren. Virksomheden skal senest 1. april 2024 fremsende seneste kontrol af oliefyr.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støjkluder, indendørs	En kompressor i indkapslet hus. Kompressoren kørte ikke under tilsynet og støjniveauet kunne derfor ikke vurderes. Der foretages kun slibearbejde i mindre omfang, og slibearbejdet foregår altid indendørs og for lukkede døre.
Støjkluder, udendørs	Til- og frakørsel.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der er ikke gulv afløb i værkstedet og der udledes ikke spildevand ud over sanitært spildevand fra virksomheden.
Spildevand, afløbsforhold	Virksomheden er beliggende i et område hvor der ser separat kloakeret, hvilket betyder at spildevand og overfladevand bortledes separat.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er ikke olieudskillere eller sandfang på ejendommen.

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod. år	Etableret, ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning
Nr. 76375	2021	2021	Fyringsolie	450	På værkstedet på betongulv.		Ladtank

Tankoplysninger i BBR

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er i 2021 etableret en ny godkendt olietank á 450 liter til fyringsolie til oliefyret til værkstedets opvarmning. Tanken står på værkstedet. Se pkt. nedenfor vedr. registrering i BBR.
Olietanke, registrering i BBR	Olietanken til fyringsolie á 450 liter er ikke registreret i BBR. Virksomheden skal senest 1. april 2024 få tanken registreret i BBR. Til registrering af olietanken kan anvendes følgende link: Olietanke Aalborg kommune

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Køler væske		200	Liter	Tromle	200	Indendørs, bag opkant	2024
Fyringsolie		450	Liter	Godkendt olietank	450	Opbevaring i orden	2024
Motorolie		60	Liter	Plastdunk	20	Indendørs, bag opkant	2024
Sprinklervæske		60	Liter	Plastdunk	60	Indendørs, bag opkant	2024

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer, opbevaring	Farlige væsker opbevares korrekt på rist som kan rumme den største beholder på risten jf. §14 i Autoværkstedsbekendtgørelsen.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen				
Blyakkumulatorer	0	Stk	I orden	0	Indendørs i syrefast kar.	Danbritt	Danbritt	
Dæk	100	Stk	Ingen beholder	100	Udendørs	Aalborg Recycling ApS	Aalborg Recycling ApS	
Jern og metal	3	m ³	Container - åben	3	Udendørs	Aalborg Recycling ApS	Aalborg Recycling ApS	
Spildolie	400	Liter	Tromle	200	Opbevaring på rist med kar.	Avista Oil Danmark A/S	Avista Oil Danmark A/S	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, opbevaring	<p>Farlige væsker opbevares korrekt på rist som kan rumme den største beholder på risten jf. §14 i Autoværkstedsbekendtgørelsen.</p> <p>Virksomheden opbevarer et større antal brugte dæk på arealet udenfor virksomheden. Det er aftalt, at virksomheden senest 1. maj 2024 reducerer oplaget af brugte dæk på virksomheden.</p>

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden er beliggende i område med indsats for overfladevand, men ikke for drikkevand eller indvindingsområde.
Konstateret jordforurening ved tilsyn	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening.
Generelle bemærkninger	Virksomheden er beliggende i baggård i boligområde med etageboliger.
Planforhold	Virksomheden er beliggende indenfor kommuneplanramme 1.1.D3 samt lokalplaner 1-1-124 og 10-014.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Virksomhedens afhentede affald er indberettet til Miljøministeriets Affaldsdatasystem (ADS) uden bemærkninger.
Jordforurening	Ejendommen er kortlagt på vidensniveau 1 efter reglerne i Jordforureningsloven, fordi den tidligere arealanvendelse kan have medført jord- og grundvandsforurening.
Bæredygtighed	Der er i forbindelse med tilsynet udleveret, og kort gennemgået, inspirationsark for mulige emner for bæredygtighed. Lys er skiftet til LED.