

Tilsynsrapport

Park og Vejs Materialeplads, Rødby

Kirkenoret 2, 4970 Rødby

CVR-nr.: 29188572

Tilsynsdato: 22. maj 2017

Lolland Kommune er tilsynsmyndighed for landbrug og virksomheder i kommunen. Tilsynet føres efter reglerne i Bek. nr. 1519 om miljøtilsyn, samt Bek. nr. 1518 om brugerbetaling. En nærmere beskrivelse af hvilke typer landbrug og virksomheder der føres tilsyn med, forefindes i kommunens miljøtilsynsplan.

Tilsynsrapporter offentliggøres inden 4 måneder på www.dma.mst.dk (Miljøstyrelsens database for Digital Miljøadministration). Virksomheden har modtaget tilsynsrapport senest 2 måneder fra tilsynsdatoen. Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger i sagen, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

- **Deltagere:**

Fra Park og Vej deltog Allan Vammen Thage, Kjeld Jensen og Kai Larsen.

- **Virksomhedstype:**

Materialepladsen er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1, listepunkt H 51:

“Garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller derover i forbindelse med entreprenør- eller vognmandsvirksomhed, herunder endestationer (for mere end een linie), terminaler og remiser for busser. Redningsstationer.”

- **Baggrund for tilsynet:**

Tilsynet var et varslet basistilsyn.

- **Punkter der er ført tilsyn med:**

- Olietank.
- Affald.
- Indretning.
- Drift.

På pladsen står der en olietank med brændstof, som ikke fremgår af BBR. Tanken er på 5.900 l, fra 1986 og har nr. 24005. Af BBR fremgår det, at der skulle være en brændstoftank på 1.500 l, men denne kunne ikke lokaliseres på tilsynet.

På pladsen var der placeret to dunke udendørs med væske i, som må betragtes som miljøfarligt. Det rådes, at sådanne dunke placeres indendørs og uden risiko for at blive påkørt.

Affald sorteres i dagrenovation, metal og pap. Materialepladsen har intet p-nummer, da der ikke er mandskab, som hører fast til pladsen. Det blev derfor diskuteret, hvilket p-nummer affaldet indberettes under. Park og Vej kunne ikke svare på dette, men vil undersøge det.

Bagerst på arealet er en større grenplads.

Der er en vaskeplads med olieudskillere. Det blev aftalt, at der sendes kvittering for seneste tømning af olieudskilleren. Kvitteringen er modtaget.

- **Jordforurening konstateret ved tilsynet:**

Ingen.

- **Håndhævelser medført af tilsynet:**

Ingen.

- **Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol og evt. håndhævelser:**

Der var ingen indskærpelser ved sidste tilsyn. Der stilles ikke krav om egenkontrol.

- **Tilsynsførende:**

Lasse Birch Højrup, miljøsagsbehandler.

Vedhæftet fotos fra tilsynet:



1. Olietank med brændstof.



2. Papcontainer.



3. Metalcontainer.



4. Dagrenovation.



5. Grenplads.



6. Vaskeplads med olieudskiller.