



NÆSTVED PAVA CENTER ApS
Tekstilbuen 5
4700 Næstved

Mail: Naestved@pava.dk

Opfølgning efter miljøtilsyn på NÆSTVED PAVA CENTER ApS

Næstved Kommune var på miljøtilsyn hos jer den 18. juni 2024 på Tekstilbuen 5 i Næstved.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

Camilla har overtaget værkstedet i efteråret 2023. Værkstedet fremstod pænt og ryddeligt.

Spildevandsprøve

Vi drøftede udskilleranlæg, tømningssrapporter og tilslutningstilladelsen. Tilladelse og kloaktegning er vedhæftet.

For at sikre at spildevandet overholder gældende kravværdier skal der udtages 1 stk. spildevandsprøve i prøveudtagningsbrønd efter udskiller og inden tilløb fra andre kilder. Prøven skal udtages, mens der vaskes køretøj i værkstedet under normal drift med brug af højtryksrensere og vaskemidler.

Prøven skal udtages inden den 1. september 2024 og analyseres af akkrediteret laboratorium og analyseresultat skal eftersendes til mail jedic@naestved.dk inden 1. juli 2024.

Prøven skal analyseres for olie efter analysemetode DS/EN ISO 9377-2:2001, samt pH.

Kopi af analyseresultat skal fremsendes til jedic@naestved.dk.

Som aftalt har jeg oplyst nogle akkrediterede laboratorier du kan vælge imellem.

SGS Analytics: <https://www.sgsgroup.dk/en/campaigns/sgs-analytics-denmark/om-os>

Eurofins: <https://www.eurofins.dk/miljoe/vores-ydelser/industrielt-vand-og-restprodukter>

Højvang: https://hmlab.dk/spildevand_perkolat_slam

R. DONS' VANDANALYTISK LABORATORIUM: <https://dons-lab.dk>

Center for Plan og Miljø Team Byg, Miljø og Affald

Næstved Kommune
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

www.naestved.dk

Dato
24-6-2024

Sagsnr.
24-021215

CVR-nr.
44224445

Kvalitetsikrer
Julie Lindberg

Sagsbehandler
Jesper Dickow
jedic@naestved.dk
Tlf: +455588 6155



ALS: <https://www.alsglobal.dk/miljoanalyser/analyser-af-vand>

Tømningsordning

Tømningsordning blev drøftet. Jf. tilslutningstilladelsen skal olieudskiller tømmes 6 gange årligt. Du oplyste, at aktiviteten er nedsat fra ca. 800 biler til 300 biler. Det blev aftalt, at tømningsfrekvens nedsættes til 2 tømninger årligt og tømningsrapporter følges for at sikre at niveauet er passende

Oplysninger om tømnning af kar

Du oplyste, at karret til opsamling af overskydende olie er tømt i 2022 altså før du overtog virksomheden. Du har kontaktet PAVA for at høre om de ved hvem der har tømt karret og modtaget spildolien. Vi afventer tilbagemelding herfra.

Nye regler om husholdningslignede affald

Der er den 1/1-2023 kommet nye regler der foreskriver at husholdningslignede affald skal kildesorteres hos virksomheder.

Det blev aftalt du kontakter din renovatør for at bestille en container til pap og papir. Du bedes fremsende dokumentation for bestilling af container til jedic@naestved.dk

Regler for aflevering af affald på genbrugsplads.

Du oplyste, at spraydåser afleveres på genbrugsplads som privat person. En affaldsproducent skal anvende den indsamlings- eller anvisningsordning, som er beskrevet i kommunens erhvervsregulativ.

Reglerne for aflevering af farligt affald på genbrugsstationer kan ses på følgende link. Optil 200 kg/år kan en virksomhed aflevere mod betaling.

<http://www.naestved-affald.dk/erhverv/farligt-affald>

Næstved Kommune henstiller, at affald produceret på virksomheden skal afleveres via virksomheden på genbrugspladsen, og der skal afregnes for dette. Dokumentation i form af kvitteringer skal kunne forevises tilsynsmyndigheden jf. § 14 i autoværkstedsbekendtgørelsen.

Orientering om brugerbetaling

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling. I 2024 opkræver vi 468,96 kr. pr. time til tilsynsarbejdet udført på og uden for virksomheden, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen. Resultatet af miljøtilsynet bliver offentliggjort. Vi har pligt til at offentliggøre oplysningerne fra vores miljøtilsyn senest 4 måneder efter tilsynet, jf. tilsynsbekendtgørelsen. I kan se, hvilke oplysninger, der offentliggøres i vedlagte skema.

Har du bemærkninger eller spørgsmål?



Hvis du har bemærkninger, skal du sende dem på mail til jedic@naestved.dk inden 14 dage fra du har modtaget dette brev. Alle og enhver kan bede om at få aktindsigt i sagen om tilsynet.

Hvis du har spørgsmål, er du også velkommen til at ringe til mig +4555886155.

Venlig hilsen
Næstved Kommune

Jesper Dickow
Cand. Scient.

Bilag: Tilsynsrapport



TILSYNSRAPPORT

Baggrund for tilsynet	Basis og kampagne tilsyn
Navn, adresse og CVR-nr.	NÆSTVED PAVA CENTER ApS Tekstilbuen 5, 4700 Næstved 44224445
Virksomhedstype	Q01: Autoværksted, undervognsbehandling
Tilsynsdato	18-06-2024
Hvad er der ført tilsyn med?	Samlet miljøtilsyn herunder nye affaldsregler
Er der konstateret jordforurening?	Nej
Er der givet forbud, påbud eller indskærpelser?	Nej
Opfølgning på forbud, påbud eller innskærpelser?	Nej
Er det relevant med egenkontrol?	Ja

Oplysningerne i skemaet ovenfor bliver offentliggjort på

<https://dma.mst.dk/>

Hvad gælder for virksomheden:

- Autoværkstedsbekendtgørelsen
- Spildevandstilladelse fra 2006

Ved tilsynet deltog:

Fra virksomheden deltog Camilla Nygreen og Jesper Dickow fra Næstved Kommune

Ved tilsynet blev følgende oplyst/konstateret:

Drift og indretning:

- Virksomheden foretager undervognsbehandling af biler. I forbindelse med efterbehandlingen foretages der bilvask. Det blev oplyst, at der ikke udføres service og reparation, karrosseriarbejde eller lakering.
- Camilla har ingen ansatte.
- Værkstedets åbningstider er kl. 7.30-16. Onsdag er der åbent til 20.30 i højsæson. Der holdes lukket i weekenden.
- Det blev oplyst, at en behandling typisk varer ca. 3-4 timer.
- I alt regner Camilla med, at der rustbeskyttes ca. 300 biler om året.
- Virksomheden anvender råprodukterne PV400 sort og PV213 lys som påføres som rustbehandlingsmiddel, og miljørens som



afslutning. Afslutningsvis sæbes køretøj ind og skylles med højtryksrensere.

- Virksomheden ligger i et industriområde med afstand til beboelse på mere end 100 m.

Støj:

- Der blev ikke konstateret støjende aktivitet udendørs eller indendørs under tilsynet.
- Camilla oplyste at sommermånederne er stille og der kommer stigende aktiviteter hen mod vinterhalvåret.
- Kompressor og hedvandsrensere står i separat rum op af værkstedet.

Luftforurening:

- Der er etableret rumventilation (fra 2012) og udsugning gennem filter fra vaskeplads og undervognsarbejdsområde.
- Filtrene renses/spules efter behov (fint trådnæt i metalkasser) og genanvendes.
- Afkastene er vurderet visuelt til at være mere end 2 meter over tagryg. Ifølge gamle tilsynsrapport er det oplyst, at afkastene er placeret 10 og 12 meter over terræn.

Råvarer

Der er fremsendt datablade på olieprodukterne.

Disse olieprodukter indeholder ca. 40-45 % opløsningsmidler i form af Naphtha (petroleum). Der anvendes 6-10 liter olie pr bil.

Der anvendes en sort olie til basisdækning og en lys olie til døre/vanger.

Opvarmning:

- Værkstedet opvarmes med naturgas.

Spildevand:

- Der er 2 afløb på klargøringsdelen/vaskeplads. Begge afløb er koblet til sandfang, og olie-/benzinudskiller med koalecensfilter. Udskilleren er tilmeldt ALFA' specialaffalds tømningsskema med 2 årlige tømninger. Der vaskes med hedvandsrensere og brug af afkalket vand.

Affald:

- Der fremkommer stort set intet olie- og kemikalieaffald fra virksomheden. Nye produkter samt affald opbevares i separat rum op af værkstedet. Rummet har tæt bund og der er ikke afløb.
- Der var desuden en del tomme olietønder. Der er fremsendt kvittering for aflevering af tomme olietønder til HJ Hansen.
- Der er i værkstedet 3 riste med 3 opsamlingskar, hvoraf de 2 er forbundet. Karrene fyldes med restprodukt/afdrypning. Karrene tømmes efter behov til godkendt modtager. Det blev ved tilsynet oplyst at de sidst er tømt i 2022 før Camilla overtog værkstedet.

Brændbart affald:

- Brændbart affald opbevares i container udenfor værksted og afhentes af Marius Pedersen. Der var pap og papir i denne container.



Spraydåser:

- Opbevares indendørs og afleveres på genbrugspladsen.

Miljøledelse:

- Der anvendes ikke miljøstyringssystem.

Jordforurening:

- Der blev ikke konstateret tegn på spild på afhentningspladsen.
- Det blev aftalt, bilerne så vidt muligt holdes under tag indtil bilen er helt tør og drypfri.

Aftaler:

- at Camilla forsøger at finde ud af hvem der har modtaget spildolien fra karret som er tømt i 2022.
- at der udtages en spildevandsprøve
- at der rekvirerer container til pap/papir.
- At spraydåser afleveres som virksomhedsaffald på genbrugsplads.

Bilag:

- Gældende tilslutningstilladelse fra 2006 blev udleveret.

Fotos:









