

Jan Sort Christensen
Donstedvej 49
9352 Dybvad

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
tf@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

29. april 2021

Miljøtilsyn med Donstedvej 49 i henhold til husdyrloven

Frederikshavn Kommune foretog den 27. april 2021 tilsyn med miljøforholdene på Donstedvej 49, 9352 Dybvad.

Center for Teknik og Miljø

Sagsnummer: GEO-2008-04929

Sagsbehandler: JAST

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Direkte telefon.: 98 45 63 56
E-mail: jast@frederikshavn.dk

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

- 10-års beholderkontrol

10-års beholderkontrol blev senest udført i 2011 for "lille" gyllebeholder på 643 m³ fra 1991.

10-års beholderkontrol skal derfor udføres i 2021, jf. Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, nr. 1322 af 14. december 2012, § 9, stk. 1

- Sløjfning af olietank

Ved tilsynet blev der observeret overjordisk 1200 l ståltank fra 1991.

Tank skal sløjfes senest 30 efter fabrikationsåret og skal derfor sløjfes senest i 2021, jf. olietankbekendtgørelsen, nr. 1257 af 27. november 2019, § 44.

- Jobcentrets Virksomhedsservice

Du vil blive kontaktet af Jobcentrets Virksomhedsservice vedr. muligheder for hjælp.

Kontaktperson: Steffen Larsen, swsl@frederikshavn.dk, tlf. 98 45 72 57

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsyns-

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

myndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

Alle virksomheder og landbrug får en miljørisikovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

Digital Miljøadministration

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

Gebyr

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Med venlig hilsen

Jacob Staufeldt

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 27. april 2021

Donstedvej 49, 9352 Dybvad

Til stede ved tilsyn	Jan Sort Christensen Jacob Staufeldt, Frederikshavn Kommune
----------------------	--

Kapitel 5 godkendelse	
Lokaliseringsgodkendelse	
Bedriftstype	
Dyreenheder i alt	110,40

Ejer	Jan Sort Christensen
Adresse	Donstedvej 49, 9352 Dybvad

Telefon	98864168	Mobil	42184768
E-mail	Sort2249@hotmail.com	CVR nr.	22777858
Fax		P. nr.	

Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Jers. stude, 6-25mdr.	Sengestald m. fast gulv	57	20,36	264,48	0,00
Jers. årskøer	Sengestald m. fast gulv	74	84,09	1.821,41	0,00
Jers. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	28	5,60	0,00	70,45
Slagtekalv Jers. 0-6mdr.(145 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	4	0,35	0,00	4,78

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	Kvægbrug med jersey-kvæg. Tilladelsen er fuldt udnyttet (og lidt over) undtagen for tyrekalve (ejer har ikke tyrekalve)

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ejer har tilladelse til ændring af dyretype af 31. august 2011.

Opbevaringsanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ajlebeholder	Godkendt. Indeholder meget lille mængde
Gyllebeholder	Begge godkendt med dykket indløb. Flydelag godkendt på den ene beholder, mens den anden var tom på tilsynsdagen. Logbog godkendt. Beholdere er beliggende udenfor risiko-område og mere end 100 m til vandløb/sø. 10-års beholderkontrol udført i 2019 (lille beholder) og 2011 (stor beholder). Ejer er bekendt med, at der skal foretages 10-års beholderkontrol for stor beholder i 2021
Markmød./kompoststak	Ensilage findes i stakke og ejer er bekendt med regler om overdækning og afstandskrav
Ensilageoplæg	Ensilagekuler, som er korrekt overdækket
Møddingsplads	Godkendt med opkant og afløb. Mødding anvendes på egne arealer

Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Ejer har leveringsaftale med Torsten Nørsgaard, Nørrevej 14, 9300 Sæby, vedr. levering af kvæggylle.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Understed Maskinstation sprøjter for ejer og der er intet oplag af sprøjtemidler og intet sprøjteudstyr

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Velfungerende nedslivningsanlæg, hvor septiktank tømmes efter gældende regler

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Som registreret i BBR. Nedgravet 2500 l tank fra 1986 til fyringsolie, som er glasfiberbelagt (sløjfningstermin er 40 år) og 1200 l overjordisk tank fra 1991 til traktordiesel (skal sløjfes i 2021)

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Mindre mængder spildolie, som opbevares korrekt i tromler på bakke.
Affald, generelt	Landbrugsplast afhentes af vognmand og skrot afleveres til skrothandler

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Ejendommen opvarmes med oliefyr
Beskyttet natur	Opdyrker ikke §3-arealer, men indimellem går der kvier på arealet. Der slåes hø på arealerne. Ejer har altid anvendt kunstgødning på §3-arealer, også før 1992, og gør det stadig. Naturmyndighed har accepteret dette.
Drikkevandsforsyning	Ejendommen er tilkoblet offentligt vandværk
Markvandingsboring	Ingen markvandingsboring på ejendommen
Ikke oplyst	Ejer ønsker, at blive kontaktet Jobcentrets Virksomhedsservice