



Rapport for miljøtilsyn hos Tømrerfirmaet Dan Jensen A/S, Luneborgvej 105 C, 9382 Tylstrup

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	25.01.2023		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn – varslet Tilstede ved tilsynet var, for virksomheden Dan Jensen og for Aalborg Kommune Virksomhedsmiljø, Kurt Sørensen.		
Telefon	9826 0808	CVR nr.	27528678
E-mail	dan.jensen@mail.dk	P. nr.	1012387543

Virksomhedstype	E52, Savværk, møbelfabrik og maskinsnedkeri
Godkendelsesdato	-
Tilslutningstilladelse spildevand	-

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
25-01-2023	Henstilling	Meddelt	<p>Afkast fra sav og høvl er ført vandret ud gennem væg fra værkstedet. Afkastet er ikke opadrettet, og er ikke ført over tag.</p> <p>Det henstilles, at afkastet føres mindst 1 m over tag og at luftstrøm ændres til at være opadrettet. Filteret skal være af en sådan type, at der maksimalt udledes 5 mg træstøv pr. Nm³ jf. reglerne i Miljøstyrelsens, luftvejledning, vejledning nr. 2/2001. Hvis der tilkobles pudsearbejde til afkastet, skal afkastet føres mindst 2 m. over tag.</p> <p>Virksomheden skal senest 1. maj 2023 fremsende dokumentation på, at afkast samt filter lever op til gældende regler.</p>
25-01-2023	Aftale	Meddelt	<p>Det er aftalt, at virksomheden senest 1. april 2023 fremsender dokumentation for filtertype og rensegrad for træstøv, for det samlede afkast fra maskinerne sav og høvl.</p>

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Traditionelt tømrerfirma og bygningsnedker med i alt 7 ansatte.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
Ca. 500 m ²	7			

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc (mg/m ³)	Rensning
1	Sav og høvl	Træstøv		Posefilter

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1	1,5						

Rumopvarmning:
Varmepumpe (kun administration og personale arealer er opvarmede – ikke værksted/lager)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Afkast fra sav og høvl er ført vandret ud gennem væg fra værkstedet. Afkastet er ikke opadrettet, og er ikke ført over tag. Afkastet skal føres mindst 1 m over tag og luftstrøm ændres til at være opadrettet.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Filteret skal være af en sådan type, at der maksimalt udledes 5 mg træstøv pr. Nm ³ jf. reglerne i Miljøstyrelsens, luftvejledning, vejledning nr. 2/2001. Hvis der tilkobles pudsearbejde til afkastet, skal afkastet føres mindst 2 m. over tag. Virksomheden skal senest 1. maj 2023 fremsende dokumentation på, at afkast samt filter lever op til gældende regler.
Luft, filtre	Virksomheden skal senest 1. april 2023 fremsende dokumentation for filtertype og rensesgrad for træstøv, for det samlede afkast fra maskinerne sav og høvl.
Lugt	Der er ikke konstateret lugt på virksomheden.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Ingen klager over støj.
Støjkilder, indendørs	Kompressor indendørs. Udsugningsanlæg. Arbejde med sav og høvl mm.
Støjkilder, udendørs	Til- og frakørsel af køretøjer. Udsugningsanlæg når det er aktivt.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, procesvand	Der er Ingen processpildevand på virksomheden.
Spildevand, overfladevand	Overfladevand nedsives i faskiner på matriklen. Det betyder, at der ikke er nogen rensning på det afledte overfladevand. Virksomheden bør derfor have ekstra fokus på spild/uheld udendørs og have sugende materiale eller sand klar til opdæmning/afspærring af regnvandskloak.
Spildevand, afløbsforhold	Spildevand (sanitært) afledes til det offentlige spildevandsnet.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er ingen olieudskillere på virksomheden.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er ingen olietanke på virksomheden.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke, registrering i BBR	Der er ikke registreret olietanke i BBR, på virksomheden.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Træ							2023
Isolering							2023

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer, opbevaring	Træ og isoleringsmaterialer opbevares inde på værksted/lager.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen				
Bygningsaffald	1	m ³	Container - åben	16		Marius Pedersen A/S	Nordværk Miljøanlæg, Stadevej, Brønderslev	
Dagrenovation	1	Liter	Container - lukket	140		Marius Pedersen A/S	Energianlæg Aalborg, Nordværk	
Eternitaffald			Baller/bunder			Kører selv til genbrugspladsen	Kommunale genbrugsplads	
Forbrændingsegenet			Ikke oplyst			Marius Pedersen A/S	Energianlæg Aalborg, Nordværk	
Gips			Ikke oplyst			Kører selv til genbrugspladsen	Kommunale genbrugsplads	
Isolering	1	m ³	Trådbur	3	Udendørs, i bur	Marius Pedersen A/S	Nordværk Miljøanlæg, Rønnovsdal	
Pap	1	Liter	Container - lukket	240		Marius Pedersen A/S	Marius Pedersen A/S	
Planglas			Ikke oplyst			Kører selv til genbrugspladsen	Kommunale genbrugsplads	
Plast	1	Liter	Container - lukket	240		Marius Pedersen A/S	Marius Pedersen A/S	

Spraydåser			Ikke oplyst			Kører selv til genbrugspladsen	Kommunale genbrugsplads	
------------	--	--	-------------	--	--	--------------------------------	-------------------------	--

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Marius Pedersen A/S henter størstedelen af virksomhedens affald som brændbart affald, dagrenovation, pap, plast, isoleringsmateriale. Virksomheden kører selv mindre fraktioner/mængder af malingrester, spraydåser, batterier samt eternitplader til den kommunale genbrugsplads. Affaldet afleveres som erhvervsaffald på genbrugspladsen mod et mindre gebyr - dokumentation fremvist ved tilsynet.
Affald, farligt	Virksomheden kører selv mindre fraktioner/mængder af malingrester, spraydåser, batterier samt eternitplader til den kommunale genbrugsplads. Affaldet afleveres som erhvervsaffald på genbrugspladsen mod et mindre gebyr - dokumentation fremvist ved tilsynet.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden er beliggende i et område med drikkevandsinteresser. Der er ca. 500 m. til Tylstrup Vandværks indvindingsopland for drikkevand.
Konstateret jordforurening ved tilsyn	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret synlige tegn på jordforurening.
Planforhold	Virksomheden er beliggende i kommuneplanramme 5.7.D der er udlagt som "Blandet bolig- og erhvervsområde".
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Virksomheden udfører selv jævnligt kontrol af virksomheden filter på afkast fra sav og høvl.
Jordforurening	Matrikel "15 de", hvorpå virksomheden er beliggende, er udtaget inden kortlægning, i Region Nordjyllands registrering af muligt forurenede industrigrunde.
Bæredygtighed	Administration og personalelokaler opvarmes med varmepumpe. Værksted og lager er ikke opvarmet.