

Prioriteret miljøtilsyn på landbrugsejendomme

Identifikation			
Navn og adresse:	Lars Højholt Nielsen Risvang 3, 8530 Hjortshøj		
Ejer:		Tlf. nr.:	
Adresse:		Mob. nr.:	4018 9098
		E-mail:	
Bruger/forpagter:		Tlf. nr.:	
Adresse:			
CVR- nr.:	18646188	P-nr.:	1001400804
Godkendelsestype:	Godkendelse §12	Godkendelsesdato:	21-04-2016
Bedriftstype:	HG1201: Husdyrbrug med §12 nr. 1) godkendelse		

Tilsynet har omfattet følgende forhold:			
2. Opbevaring af husdyrgødning	Desuden har tilsynet jf. miljøtilsynsbekendtgørelsen omfattet miljørisikovurdering, og om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening.		
Konklusion på tilsynet: Der er i forbindelse med tilsynet meddelt indskærpelse om manglende slørende beplantning omkring gyllebeholder på Korsvej 8, som det fremgår af vedlagte brev. Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (https://dma.mst.dk/) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.			
Tilstede under tilsynet:Lars Højholt Nielsen			
Tilsynsdato:	27. sept. 2018	Tilsynsførende:	Lone N. Telling

2. Opbevaring af husdyrgødning

Gylletank

Flydelag Ok

Logbog Ok

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkninger og afstand til vandløb
Gyllebeholder	01-06-1995	14-01-2016	350	1.530	Flydelag	
Gyllebeholder	01-06-1998	14-01-2016	450	1.810	Leca	
Gyllekanaler	01-06-2008		1	450	Fast låg	
Fortank t. gyllebeh.	01-06-1995		1	20	Fast låg	
Gyllebeholder	01-10-2013		615	3.050	Flydelag	Placeret på ejen- dommen Korsvej 8. Slørende beplant- ning skal reetable- res

Fortanksniveau i forhold til staldgulv Fortankens øverste kant ligger over staldgulvsniveau

Pumper og rør på gyllebeholdere Ingen

Alarm: Ingen

Opbevaringskapacitet

Flydende gødning: 12,59 mdr.

Fast gødning: mdr.

Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening

Bemærkninger Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

8. Miljørisikovurdering

Baggrund	<p>Kommunen har foretaget en miljørisikovurdering af husdyrbruget i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen¹.</p> <p>En miljørisikovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner:</p> <ul style="list-style-type: none">• Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende• Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år• Hvordan husdyrgødning oplagres• Dyreholdets størrelse• Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitratfølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand. <p>For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.</p>
----------	---

¹ Bekendtgørelse nr. 518 af 27. maj 2016 om miljøtilsyn, med senere ændringer.

Tilsynsfrekvens	<p>Kommunen foretager et basis miljøtilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljørisikovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basis tilsyn. Kommunen foretaget typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80.</p> <p>Resultatet af miljørisikovurderingen ses herunder.</p>
-----------------	---

Resultat af miljørisikovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	5
Efterlevelse af miljøregler	30%	5
Oplag af husdyrgødning	16,5%	3
Dyreholdets størrelse	16,5%	5
Afstand til miljøfølsomme omgivelser	17%	1
Resultat (vægtet score)		3,99