

Mabro ApS  
Brønderslevvej 182  
9900 Frederikshavn

**Frederikshavn Kommune**  
Rådhus Allé 100  
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00  
tf@frederikshavn.dk  
www.frederikshavn.dk  
CVR-nr. 29189498

**22. juni 2021**

### **Miljøtilsyn med Mølholtvej 64, i henhold til husdyrloven**

Frederikshavn Kommune foretog den 22. april 2021. tilsyn med miljøforholdene på Mølholtvej 64. Tilsynet var varslet den 6. april 2021

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>1</sup> bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

#### **Henstilling**

- Regelmæssig føring af logbøger gyllebeholdere
- Betonoplæg fjernes snarest

**Tilsynet gav i øvrig ikke anledning til bemærkninger.**

### **Miljørisikovurdering**

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

Alle virksomheder og landbrug får en miljørisikovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af,

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

**Center for Teknik og Miljø**

Sagsnummer: GEO-2021-00672

Sagsbehandler: Ib Møller Nielsen

Direkte telefon.: 98 45 63 55  
E-mail: ibni@frederikshavn.dk  
Mob. 29607537

hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

### **Offentliggørelse**

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

### **Digital Miljøadministration**

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

### **Gebyr**

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Med venlig hilsen

Ib Møller Nielsen  
Miljøtekniker

# Tilsynsrapport

## for landbrugstilsyn den 22-04-2021

Ø. Albækgaard, v./Mølholtvej 64  
9330 Dronninglund

Til stede ved tilsyn	Lejer Mathias Broholm og Miljøtekniker Ib Møller Nielsen, Frederikshavn Kommune
----------------------	---

Kapitel 5 godkendelse	Ingen
Lokaliseringsgodkendelse	Ingen
Bedriftstype	Svin
Dyreenheder i alt	174,80

Ejer	Alfarvad
Adresse	Grønhedevej 58, 9330 Dronninglund

Telefon	Mobil
E-mail	CVR nr. 41842466
Fax	P. nr.

# Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

I rapporten beskrives landbrugets forurening og de forureningsbegrænsende tiltag delt op på forureningstyper.

## Indhold

- Landbrugets indplacering
- Animalsk produktion
- Opbevaringsanlæg
- Sprøjtemidler
- Spildevand
- Olie- og kemikalietanke
- Oplag af affald
- Generelle bemærkninger

## Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Smågrise	Drænet gulv	2000	9,62	266	0
Slagtesvin(FRATS-produktion)	Drænet gulv + spalter (33/67)	200	6,09	128	0
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	700	47,73	1197	0
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	700	111,36	2786	0

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	Dyreholdet udgør 700 søer, 200 slagtesvin og 500 smågrise. I følge CHR-register omfatter dyreholdet pr. 8. jan. 2021, 700 søer, 200 svin over 30 kg og 500 svin mellem 7-30 kg. Dyreholdet er indsat i staldene pr. 15. jan. 2021.

## Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ingen miljøgodkendelse

## Opbevaringsanlæg

### Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1980	06-02-2017	100	230	Flydelag	
Gyllebeholder	01-01-1987	06-02-2017	382	1.500	Flydelag	
Gyllebeholder	01-02-1987	06-02-2017	382	1.505	Flydelag	
Gyllekanaler	01-01-1990		100	200		
Fortank t. gylle-beh.	01-01-1990		16	50		

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 9,82

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tilstræk. kapacitet	Kapacitet er over 9. mdr.

Gyllebeholdere	Gyllebeholdere fandtes med manglende flydelag (lille gybeh.), pga. udkørsel og dykket indløb. Logbog er ikke ført pga. af dyr er indsat jan. måned 2021. Der er anmeldt ny kontrol af gyllebeholdere jf. 10 årsbeholderkontrollen. Gyllebeholdere er forsynet med lovpligtige alarmer. Der er for nylig trådt nye regler i kraft, der kræver 5 årige kontrol med gyllebeholdere, der er beliggende inden for 100 m til vandløb, hvilket er tilfældet her. Ejer har bestilt ny 5-årig kontrol af gyllebeholdere.
----------------	---

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Der opbevares ikke bekæmpelsesmidler.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Godkendt nedsivningsanlæg fra 1992. Ingen fysisk kontrol.

## Olietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Brændstofstander
01	Olie	6.000	2003	Indendørs	Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	3 olietanke. 2 tanke fra henholdsvis 1978 og 1982 er faldet for 30 års regel og skal sløjfes.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Der findes intet farligt affald.
Animalsk affald	Tilføres destruktionsanstalt
Affald, generelt	Tilsluttet industriaffaldsordning. Stort betonoplag (>100 tons) på gårdsplads pga. renovering af stalde

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Halmfyr
Beskyttet natur	Ej kontrolleret
Drikkevandsforsyning	Tilsluttet off.vandværk
Markvandingsboring	Ingen boring
Ikke oplyst	Stalde under ombygning

