

## Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

 Sagsnr.: 16/24222  
 Kontaktperson: Helle Munch  
 Sørensen

### 1. OPLYSNINGER

<b>Virksomhed</b>	<b>Rønde Autocenter</b>
Adresse	Hovedgaden 74
Postnummer og by	8410 Rønde
CVR nr.	30098463
Virksomhedstype	Autoværksted
Biaktivitet	Ingen
Matrikel	38v Rønde by, Bregnet
Planforhold	Blandet bolig og erhverv
Beliggenhed, afstand til forureningsfølsomme områder	<u>Overfladerecipienter:</u> Virksomheden er placeret mellem 200-500 meter fra nærmeste § 3 beskyttede sø. <u>Følsomme brugerområder:</u> Virksomheden er placeret mindre end 200 meter fra nærmeste boligområde. <u>Vandindvindingsinteresser:</u> Virksomheden er placeret i område med almindelige drikkevandsinteresser og i indvindingsopland til Rønde Vandværk.
Kontaktperson	Henning Løber
Telefon	86 37 14 55
E-mail	roendeautocenter@mail.dk
Tilstede ved tilsynet	Henning Løber
Tilsynsdato	15. juli 2016
Tilsynstype	Prioriteret tilsyn – med fokus på afkast for udstødningsgasser og oplag af olie.
Syddjurs Kommune, tilsynsførende	Helle Munch Sørensen

### 2. REGULERINGSGRUNDLAG

#### Lovgivning

- Autoværkstedsbekendtgørelsen<sup>1</sup>, da virksomheden er ændret efter 1986.
- Miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>2</sup>
- Optrækningsafgift for brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i Brugerbetalingsbekendtgørelsen<sup>3</sup>.
- Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Affaldsbekendtgørelsen<sup>4</sup>, Bilskrotbekendtgørelsen<sup>5</sup> samt Syddjurs Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, se [www.renodjurs.dk](http://www.renodjurs.dk).
- Indretning og drift af virksomhedens olietanke reguleres efter Olietanksbekendtgørelsen<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 1733 af 21. december 2015 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. med senere ændringer

<sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 518 af 27. maj 2016 om miljøtilsyn

<sup>3</sup> Bekendtgørelse nr. 515 af 27. maj 2016 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer

<sup>4</sup> Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald med senere ændringer

### 3. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

<b>Aktiviteter</b>	Virksomheden beskæftiger sig med <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reparationer og service</li> </ul>
<b>Produktionsareal</b>	Produktionsareal Ca. 200 m <sup>2</sup> Grundareal: ca. 1600 m <sup>2</sup>
<b>Indretning</b>	Værkstedet er indrettet med: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 lifte</li> <li>• 1 motortester</li> <li>• 1 kompressor</li> <li>• 1 røggasmåler</li> <li>• 1 svejseanlæg</li> </ul> Udendørs findes <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skur til affald</li> <li>• Affaldscontainer</li> </ul>
<b>Etableret på nuværende adresse</b>	Henning Løber har drevet værkstedet siden 2006, men værkstedet har eksisteret på adressen siden starten af 70'erne.
<b>Udvidelse /ændringer</b>	Afkast er etableret efter 1986 og virksomheden er derfor omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen.
<b>Antal beskæftigede</b>	Ejer, en svend og en lærling
<b>Driftstid</b>	Mandag - torsdag kl. 7.30 – 16.00 Fredag kl. 7.30 – 12.30
<b>Driftsforstyrrelser og uheld</b>	
<b>Egenkontrol / driftsjournal</b>	Virksomheden fører journal over: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald samt modtager.</li> </ol>
<b>Bemærkning</b>	Statoil ejer hele grunden, hvoraf Rønde Autocenter lejer værkstedet.

### 4. BEMÆRKNINGER I TILSYNSRAPPORT 2014

Nr.	Bemærkning i 2014	Efterfølgende konstatering ved tilsynet i 2016
1	Afkast for udstødningsgasser skal forhøjes til 1 m over det sted på tagfladen, hvor afkastet kommer ud. Indskærpet 2010 – fristforlængelse i 2014	Er forhøjet Ok
2	Olieprodukter oplagret i værksted ved port med afløb udenfor port.	Olie er flyttet - der står nu en 60 liters tønde – se bemærkning i tilsynsbrev
<b>Bemærkning</b>		-

## 5. LUFT, LUGT

### Udsugning, ventilation, afkast

Aktivitet/proces		Afkasthøjde over terræn/over tagryg (m)	Filter/ rensning
1	Oliéfyr	0,5 m over tagryg	Nej
2	Punktudsugning (udstødningsgas)	1 m over tag	Nej
Er der regelmæssig kontrol af filtre mv. på luftafkast		Ikke relevant	
Bemærkninger:		-	



Afkast til udstødningsgasser

## 6. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER

<b>Bemærkning</b>	Virksomheden har flyttet 200 liters tromler med olie, som tidligere stod i værksted ved port, så dette nu opbevares med lav risiko for forurening. Der står nu en 60 liters tromle med olie ved porten.
-------------------	---

## 7. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

- En del af grunden er V2 kortlagt pga. to konstaterede forureninger i henholdsvis 1992 og 1993. Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

## 8. BEMÆRKNINGER (se i øvrigt tilsynsbrev)

**Tilsynet har ikke givet anledning til håndhævelse af miljømæssige krav, men du skal være opmærksom på følgende forhold**

1. Oplag af olie