



I/S Vestforbrænding
Ejbyvej 219
2660 Glostrup

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup
Tlf: 4477 2000
www.ballerup.dk

Dato: 9. januar 2017

Tlf. dir.: 4175 0125
E-mail: mt-miljo@balk.dk
Kontakt: Kasper Ullum

Sagsid: 09.30.05-G01-3-16

Virksomhedens navn	I/S Vestforbrænding - Måløv Spids- og reservelastcentral
Virksomhedens adresse	Måløv Byvej 229
CVR nummer	10866111
Matrikel	11, Sørup By, Måløv
Virksomhedstype	G201 – Kraftvarmeanlæg 5-50 mW
Deltagere på tilsynet	Ballerup Kommune v/Kasper Ullum (miljø) og Gavino Congiatta, Driftsleder, Fjernvarme vedli- gehold VF.
Tilsynet omfattende	Tilsyn med emissioner, oplæg af kemikalier og forurening af jord og grundvand

Håndhævelser

Ingen håndhævelser siden sidste tilsyn. Ingen håndhævelser på baggrund af tilsynet i dag.

Generelt vedrørende Måløv Spids- og reservelastcentral

Aktiviteter.

På virksomheden er et reserve- spidslastanlæg, som kan forsyne med fjernvarme og el når der er behov for det. Aktiviteter på ejendommen omfatter spidslast varmecentral med 2 gaskedler. Anlægget er endnu ikke i fuld drift, men det testes og forventes at være i fuld drift fra primo 2017

På tilsynet blev vilkårene i miljøgodkendelsen fra den 21. august 2015 gennemgået.

Planforhold:

Der er ingen lokalplan for området på ejendommen.

Miljøforhold

Tilsynet har givet anledning til følgende bemærkninger:

Det blev tilsynet konstateret, at de løbende emissionsmålinger alle ligger under grænseværdierne for NOx og CO. Det blev ved tilsynet aftalt, at der i januar 2017 fremsendes akkrediteret emissionsmåling for anlægget, tilsvarende sendes en støjmåling af anlægget.

Det er generelt konstateret at driften af varmecentralen sker efter givne bestemmelser.

Opvarmning

Ejendommen opvarmes med fjernvarme fra centralen

Vand

Virksomheden er beliggende i område med regionale drikkevandsinteresser.

Jordforurening

Ejendommen er kortlagt som forurenede – V2. Det vil sige, at der er påvist forurening bl.a. pesticider og chlorerede opløsningsmidler fra tidligere aktiviteter på ejendommen.

Det betyder bl.a., at hvis der skal foretages anlægsarbejde på ejendommen skal det i samarbejde med Ballerup kommune vurderes, om det der skal ansøges om §8 tilladelse efter jordforureningsloven.



Kloaksystemer

Kloak

Virksomheden er separatkloakeret.

Spildevand

Der er ingen processpildevand

Gennemgang af miljøforhold

Der er ingen væsentlige miljømæssige bemærkninger.

Miljøriskovurdering

Dato for vurdering	13-12-2016
A. Miljøledelse	1
B. Regelefterlevelse	1
C. Håndtering og opbevaring	1
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1
Vægtet konsekvens	1,66
Vægtet score	1,33

Virksomhederne kan kategoriseres med 1, 3 eller 5):

Hvor 1 ved fx regelefterlevelse betyder, at virksomhederne overholder alle gældende regler.

Hvor 3 ved fx håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.

Hvor 5 ved fx sårbarhed betyder, at virksomheden ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Se nærmere forklaring risikovurderingen

<http://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#tab2499>

Den vægtede score bruges når vi skal prioritere miljøtilsynene for de kommende år.

Med venlig hilsen

Kasper Ullum