

12. juni 2026

Rapport efter miljøtilsyn hos Voersaa Auto beliggende Kringelhedevej 19 B, 9300 Sæby

Sagsnummer: GEO-2010-03872

Frederikshavn Kommune har den 11. juni 2026 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler: JAST

Direkte telefon.: +45 98 45 63 56

Mail: jast@frederikshavn.dk

Fra virksomheden deltog Hans Jørgen Pedersen og fra Frederikshavn Kommune deltog Jacob Staufeldt.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Frederikshavn Kommune har ingen bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned. Timeprisen i 2026 er 872 kr.

Lovgrundlag

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Miljøtilsynsbekendtgørelsen
- Miljøbeskyttelsesloven
- Brugerbetalingsbekendtgørelsen

Med venlig hilsen

Jacob Staufeldt

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	CVR nr.	12805845
	P. nr.	1000448598

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	Enkeltmandsvirksomhed, der har deltids-værksted. Der foretages små reparationer og alm. motorservice. ejer er sygemeldt pt., så der er ingen aktivitet i værkstedet
Egenkontrol (journal)	Ingen aktivitet og derfor ingen egenkontrol
Miljøgodkendelse	Virksomheden er ikke omfattet af krav om miljøgodkendelse
Forurenet jord	Aktiviteten giver ikke umiddelbar anledning til forurening af jord eller grundvand
I øvrigt	Der er kalorifer-anlæg til opvarmning af værksted. Anlægget efterses efter behov.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Et punktudsug til hele værkstedet og til alle funktioner (svejserøg, udstødningsgas). Det vurderes, at være tilstrækkeligt. Afkast er ført 2 meter over tagryg

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der er ingen aktiviteter, der er af et omfang, som vil give anledning til klager. Kompressor er placeret indendørs på loft og der er aldrig modtaget klager fra naboer

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Alle afløb i værkstedet er lukket. Der er ingen olieudskillere eller sandfang. Ejer har Absodan, såfremt der spildes olie i værkstedet. Spildevand fra vask/toilet afledes til godkendt nedsivningsanlæg, hvor tank tømmes årligt efter gældende regler

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Olieudskiller	Ingen olieudskiller på virksomheden
---------------	-------------------------------------

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Overjordisk 1200 l tank fra 2009 er placeret på loft.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Gennemgået ved separat affaldstilsyn
Affald, generelt	Gennemgået ved separat affaldstilsyn