

Jasop Fodercentral Service A/S
Att. Kim Jensen
(fremsendt på kij@jasop.dk)

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

17. december 2018

**Rapport efter miljøtilsyn hos Jasop Fodercentral Service A/S beliggende
Knivholtvej 7, 9900 Frederikshavn**

Sagsnummer: GEO-2012-06943
Dokumentnummer: 2726057

Frederikshavn Kommune har den 14.12.2018 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler:
Jette Brønnum
Direkte telefonnummer:
+45 9845 6359

Fra virksomheden deltog Kim Jensen og fra Frederikshavn Kommune deltog Jette Brønnum.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type A53 Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m² jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Opfølgning

Frederikshavn Kommune har ingen bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1476 af 12. december 2017.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Med venlig hilsen

Jette Brønnum
Ingeniør

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98 43 05 66	CVR nr.	15882379
Fax		P. nr.	1000994116

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol (journal)	Der er ingen krav om egenkontrol.
Miljøgodkendelse	Virksomheden er ikke omfattet af krav om miljøgodkendelse.
Forurenet jord	Der blev ikke konstateret forurenet jord på tilsynstidspunktet.
Indretning & drift	Smedevirksomhed med 5 ansatte. Virksomheden vedligeholder og reparerer foderkøkkener. Malersektion er nedlagt, således at maling foretages eksternt. Virksomheden er opdelt i lager og værksted og det vurderes, at produktionsarealet ikke er over 1.000 m ² .

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Filteret er af typen Gram ACH 78H G102. Systemet er med luftstyret selvrensningssystem, der på timer renser systemet med trykluft. Filterne skal skiftes mellem 4000-8000 timer. Det vil sige ca. hver 4-5 år. Det oplystes på tilsynet, at filteret lige er kontrolleret og fundet i orden.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Alle aktiviteter foregår indendørs. Kompressor er placeret udendørs med afskærmning og under halvtag.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Der afledes spildevand fra vask/affedtning af emner. Der benyttes en begrænset mængde sæbe i en spand, og herefter skylles af med renseren, alternativt bruges renseren og den stilles på 1-3 %. Sæbens indholdsstoffer er vurderet i forhold til ABC-listerne jf. Keminøglen.

	<p>Dette system klassificerer produktet i forhold til organiske stoffers miljøfarlighed ved tilledning til offentlige spildevandsanlæg. Produktet er ikke klassificeret. Jf. sikkerhedsdatabladet er der tale om et produkt, der indeholder 80-100 % naphtha (råolie) og er emulgerbart.</p> <p>Jeg kan godt være i tvivl om hvorvidt olieudskilleren har en effekt i forhold til spildevand indeholdende rester af dette produkt, men da der er tale om begrænsede mængder, vurderes dette at have underordnet betydning.</p>
--	--

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskiller	Virksomheden har én olieudskiller, som tømmes 2 gange årligt af Stæten.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Ingen.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Hydraulikolie og spildolie opbevares i godkendte 200 l tromler på rist. Modtagestation Vendsyssel afhenter.</p> <p>Slibemetal, oliefiltre og spraydåser opbevares i godkendte beholdere fra Modtagestation Vendsyssel, som også afhenter.</p> <p>Slibevand afhentes af Stæten.</p>
Affald, generelt	Jern/metal-affald afhentes af Stena. Metalspåner indeholder ikke olie.