

I/S AffaldPlus (Herlufmagle Genbrugsplads)
Håndværkervej 24
4160 Herlufmagle

Afd. Klima, Miljø og Affald

Center for Teknik og Miljø
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Telefon +4555886205

naestved@naestved.dk

Opfølgning efter miljø- og affaldstilsyn på genbrugspladsen

Opfølgning efter miljø- og affaldstilsyn på I/S AffaldPlus (Herlufmagle Genbrugsplads), Håndværkervej 24, Herlufmagle

Dato
24. november 2025

Sagsnr.
25-031721

CVR-nr.
65278316

Sagsbehandler
Jeannie Kristensen
jeakr@naestved.dk

Næstved Kommune var på kombineret miljø- og affaldstilsyn hos jer 30. oktober 2025.

Tilsynet gav anledning til en enkelt bemærkning.

Efter tilsynet er Næstved Kommune blevet opmærksomme på den problemstilling, at mineraluld produceret før 1997 anses som farligt affald, og burde afhændes som sådan.

Jeres Isoleringsaffald afhændes til RGS Vemmelev (nu Blue Phoenix), som ikke farligt affald. På hver af AffaldPlus genbrugspladser er der kun én samlet container til isoleringsaffald. I har i jeres kontrakt med aftager en aftale om at de sorterer isoleringsaffald i fraktioner med affaldet, så det bliver sorteret i før og efter 1997.

Da det nu er Miljøstyrelsen, som er myndighed på affaldsklassificering og fører affaldstilsyn med bl.a. Blue Phoenix (som modtager) forelægger vi Miljøstyrelsen en anmodning om klassificering, om sammenblandet isoleringsmateriale burde afhændes som farligt affald.

Når miljøstyrelsen har svaret os, vil I høre nærmere.

**Lovgrundlag for tilsyn**

Virksomheden er omfattet af reglerne om miljøtilsyn¹ og brugerbetaling².

Virksomheden er også omfattet af de nye regler om affaldstilsyn³.

Affaldstilsynet skal sikre, at regler om affaldssortering og håndtering overholdes, og at så meget affald som muligt genanvendes.

Faktura for tilsyn

De nye regler om affaldstilsyn betyder, at vi sender to separate regninger- en for miljøtilsynet og en for affaldstilsynet, selv om de er udført samtidig. Affaldstilsyn er 100% brugerfinansieret, mens miljøtilsyn kun er delvist brugerbetalt, hvorfor der vil blive opkrævet forskellige timetakster for tilsynsarbejdet. Affaldstilsynet faktureres efter endt sagsbehandling, mens miljøtilsynsdelen først faktureres sidst på året.

Offentliggørelse af miljøtilsynet

Vi har pligt til at offentliggøre oplysningerne fra vores miljøtilsyn senest 4 måneder efter tilsynet, jf. tilsynsbekendtgørelsen. Oplysningerne i tilsynsbrevet samt rapporten vil blive offentliggjort på miljøstyrelsens hjemmeside: <https://dma.mst.dk/>

Jeres bemærkninger

Hvis I har bemærkninger, skal I sende dem til

virksomhedogmiljoe@naestved.dk inden 14 dage fra I har modtaget dette brev. Alle og enhver kan bede om at få aktindsigt i sagen om tilsynet.

Kontakt

Har I spørgsmål, kan I kontakte mig på telefon +4555886205 eller mail jeakr@naestved.dk.

Med venlig hilsen

Jeannie Kristensen
Miljøtekniker

¹ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

² Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

³ Bekendtgørelse om affaldstilsyn nr. 1221 af 22. november 2024.

TILSYNSRAPPORT

Baggrund for tilsynet	Basis- og Affaldstilsyn
Navn, adresse.	I/S AffaldPlus (Herlufmagle Genbrugsplads), Håndværkervej 24, 4160, Herlufmagle
CVR nr. / P-nr.	65278316,
Virksomhedstype	K 211 Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m ³ .
Tilsynsdato	30. oktober 2025
Hvad er der ført tilsyn med?	Samlet miljø- og affaldstilsyn
Er der konstateret jordforurening?	Nej
Er der givet forbud, påbud eller indskærpelser?	Nej
Opfølgning på forbud, påbud eller indskærpelser?	Nej
Er det relevant med egenkontrol?	Ja

Hvad gælder for virksomheden:

- Miljøgodkendelse april 2013. Revision og tillæg til miljøgodkendelse af den 9. marts 2001, Sammen skrevet version indeholdende alle vilkår.
- Tilslutningstilladelse til spildevand og regnvand fra Håndværkervej 24 i Herlufmagle. 21-03-2013

Ved tilsynet deltog:

Fra virksomheden deltog Teamleder Maj-Britt Larsen og fra Næstved Kommune Jeannie Kristensen.'



Ved tilsynet blev følgende oplyst/konstateret:

Indretning og drift:

- Der er to medarbejdere dagligt på genbrugspladsen.
- Genbrugsplads med containere til diverse affaldsfraktioner, område til haveaffald, Containere til jord, skur til genbrugelige effekter samt genbrugspladsens maskiner og materialer, samt bygning med medarbejderfaciliteter i den ene ende og opbevaring af farligt affald i den anden ende.
- Hele pladsen er befæstet med SF-Sten, og enkelte små områder med ekstra faldunderlag ved glaskontainerne.
- Udenfor port til rum med farligt affald er etableret omlasteplads.
- Pladsen er indhegnet.

Drift tid:

- Åbningstiderne er: mandag - tirsdag: 9.00 - 17.00, Torsdag - lørdag: 9.00 - 17.00, søndag (1. april - 31. oktober): 9.00 - 17.00
- Genbrugspladsen sender en "pick up tilmelding" om udskiftning af containere, når de har brug for afhentning. Der er desuden en fast aftale med for nuværende Stena, men det kommer an på, hvilket firma AffaldPlus har forhandlet kontrakt med.

Støj:

- Støjklender er trafikstøj samt udskiftning af containere
- Pladsen ligger i et erhvervsområde.

Luftforurening:

- Kørsel på arealerne og affaldsoplag kan give støvudvikling
- De udendørs arealer bliver fejjet, efter behov, for at modvirke støvudvikling,
- Ved tilsynet blev der ikke observeret støvudvikling eller noget der kunne give grundlag til støvudvikling.
- Der er afkast fra rummet til opbevaring af farlig affald, der er ført 1 meter over tagflade.

Spildevand:

- Pladsvand fra den vestlige del af pladsen er tilsluttet regnvandsledningen. Der er etableret spærreventil
- Pladsvand fra den østlige del pladsen afledes til regnvandsbassinet nord for pladsen. Der er etableret spærreventil
- Pladsen renholdes og fejes for at minimere udledningen af sand til regnvandsledningen og bassinet
- Afløb ved omlastepladsen er tilkoblet sandfang og olieudskiller før tilslutning til kloak



- Afløb fra omlastpladsen har en brønd med spærreventil
- Der er tre sumpe i rummet til farligt affald
- Sumpene er limet ned i betonen og ikke koblet til noget afløb
- Ved tilsynet i 2022 blev det aftalt at olieudskiller, med det samlede udløb fra pladsen, markeres med gult. Dette er udført.

Affald:

- Farligt affald opbevares i dobbeltbundet miljøcontainer
- Pladsen modtager ikke sygehusaffald, men kun de gule plasticbøtter til klinisk risikoaffald i miljøcontaineren
- I en aflåst container opbevares det farlige affald der er forsejlet og klar til afhentning.

Tanke:

- I miljøcontaineren er placeret en dobbeltvægget olietank til indleveret olieaffald

Miljøledelse:

- Miljømappe, ISOcertificering.

Jordforurening:

- Der blev ikke observeret jordforurening på virksomheden.
- I den østlige ende, ved containerafhentningen, er det tydeligt at container bliver lastet og læsset, men belægningen er stadig OK.

Bilag:

- Der blev ikke udleveret dokumenter/bilag på tilsynet

Fotos:

Der blev ikke taget fotos.

Affaldstilsyn

Inden tilsynet har Næstved Kommune gennemgået Affaldsdataregistrets (ADS) data for virksomhedens affald. Det drejer sig om hvilke typer I producerer, mængder og hvor det bliver afleveret for årene 2022-2024 og evt. allerede nu registrerede data for 2025.

I 2022 har I afleveret ca. 4,2 tons, 2023 4,7 tons og 2024 5, 4 tons.

Styrket affaldstilsyn:

Jeres ansatte har mulighed for at sortere deres eget og virksomhedens producerede affald (udover det affald/genanvendelige materiale, som kunder afleverer). Dermed har Næstved Kommunen ingen bemærkninger til affaldstilsynet.