



Rapport for miljøtilsyn hos Øster Vase 48, 9280 Storvorde

Overordnede oplysninger

Ejer				
Palle Siggaard	Øster Vase 48	9280 Storvorde	Kærsholm	
Tilsynsdato	20-11-2020			
Baggrund for tilsyn	Prioriteret tilsyn - varslet			
		CHR nr.		
		CVR nr.	18381176	
		P. nr.	1014272158	
Samkøring	LANDBRUG V/PALLE SIGGAARD Vester Vase 24			

Godkendelsestype	Uden godkendelse
Godkendelsesdato	27-03-2006

Kategori	2
-----------------	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
29-04-2014	Indskærpelse	Efterkommet	Manglende flydelag (måske pga omrøring i forbindelse med tilsyn)
28-05-2015	Aftale	Efterkommet	Der skal etableres flydelag inden 7 dage, og der skal indsendes redegørelse for årsager til manglende flydelag. Fremover skal logbogen føres efter gældende regler.
28-05-2015	Indskærpelse	Efterkommet	Der skal hurtigst muligt laves beholderkontrol på den ældste beholder. Træer op ad begge beholdere bør fjernes.
22-11-2017	Aftale	Efterkommet	Olietank skal registreres i BBR.
14-11-2018	Indskærpelse	Efterkommet	Der skal etableres flydelag på begge beholdere inden 7 dage
14-11-2018	Indskærpelse	Efterkommet	Olietank skal registreres i BBR.
04-06-2019	Indskærpelse	Andre forhold	Døde dyr opbevares ikke korrekt
04-06-2019	Aftale	Efterkommet	Manglende flydelag i forbindelse med udbringning/omrøring - frist på 14 dage
16-12-2019	Aftale	Efterkommet	Der skal føres en logbog for hver gyllebeholder
16-12-2019	Aftale	Efterkommet	Affald skal bortskaffes korrekt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	På bedriften er der en produktion af slagtesvin fra 30-102 kg.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1992	200	320		Pladsen anvendes ikke længere som møddingsplads

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, afløb	Afløb til gyllebeholder.
Ensilage, øvrige	Ingen ensilage på ejendommen.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-03-2001		0	50		
Gyllebeholder	01-01-1994	14-10-2015	300	1.508	Flydelag	
Gyllebeholder	01-06-2006	14-10-2015	405	1.611	Flydelag	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	OK
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Der var lige blev flyttet gylle fra den ene beholder til den anden. Derfor var den ene beholder tom og den anden nyligt omrørt. Logbøger kontrolleret.
Gyllebeholder, dykket indløb	Ok
Gyllebeholder, spjæld fjernet	Ok
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Beholderen ligger over 100 meter fra åbent vandløb, så der er ikke krav om alarm.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Beholdere kontrolleret i oktober 2015.

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Kompost, øvrige	Ingen kompost lægges i markstak.	

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Har ingen farligt affald. Dette afhændes ved service.
Opbevaring af kadavere	Under kadaverkappe.
Affald, øvrige	Har ingen container til affald - kun dagrenovation. Andet affald bliver leveret på genbrugspladsen, men er meget begrænset, da foder leveret i løs vægt

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Har overvejet biogas, men har ikke afsat. Vi snakkede om, at det kunne hjælpe på problemet med at have et stabilt flydelag.
Klima- og energitiltag	Udskifter løbende til LED
Ressourcer og genanvendelse*	Ingen større affaldsfraktioner, der kan genanvendes.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Vandforsyning	Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Bruger rovfluer og har ingen problemer med fluer.
Olietanke	1 olietank: 2500 L fra 1996. Registeret ved BBR.
Støjkluder	Ingen væsentlige støjkilder på tilsynet.