

MAN Nordjylland A/S
Nordvej 16
9900 Frederikshavn
Att.: Kjeld Jacobsen

E-mail: kj@mannord.dk

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

11. oktober 2022

Rapport efter miljøtilsyn hos MAN Nordjylland A/S beliggende Nordvej 16, 9900 Frederikshavn

Sagsnummer: GEO-2019-02133
Dokumentnummer: 6889775

Frederikshavn Kommune har den 11.10.2022 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler:
Maria Klitgaard
Direkte telefon:
+45 9845 6279

Fra virksomheden deltog Peter Kragh og fra Frederikshavn Kommune deltog Maria Klitgaard.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende aftale:

- **Spildolietank sikres mod påkørsel**

Virksomhedens spildolie opbevares i en dobbeltvægget plastolietank, som er placeret ude i gården. Virksomheden har tidligere sikret spildolietanken mod påkørsel. Denne sikring var under tilsynet fjernet, se bemærkning under "Tanke" i vedhæftet bilag.

Det **aftales** med virksomheden, at spildolietanken permanent sikres mod påkørsel **inden 21. november 2022**.

Virksomheden bedes fremsende billeddokumentation på, at aftalen er overholdt inden for tidsfristen.

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Lovgrundlag

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).
- Lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen

Maria Klitgaard
Ingeniør

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	96377434	CVR nr.	40028382
Fax		P. nr.	1024220040

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	<p>Virksomheden blev i 2019 overtaget af A/S Knud Uggerhøj.</p> <p>Virksomheden har salg af nye lastvogne. Ydermere foretager virksomheden service og reparation af lastvogne, kassevogne, kølemaskiner, kølevogne samt gaffeltrucks. Desuden har virksomheden reservedelslager.</p> <p>Normal drift foregår man.-tors. mellem kl. 7-15.00 og fredag mellem kl. 7-14.30. Antal ansatte på lokaliteten: 9 stk. inkl. kontor og salg.</p> <p>Virksomheden er ISO 9001:2015 certificeret.</p>
Egenkontrol (journal)	<p>Virksomheden har rumventilation. Derudover er der punktudsug på hhv. udstødningsgasser og svejserøg. Virksomheden oplyser, at der er alarm på alle afkast og at der foretages eksternt service af alt udsug (min. 1 gang årligt).</p> <p>Virksomheden oplyser desuden, at der foretages slibning, svejsning og pladearbejde i et begrænset omfang.</p>
Miljøgodkendelse	Virksomheden er ikke omfattet af miljøgodkendelse.
Forurenet jord	Virksomhedens drift vurderes ikke at give anledning til forurening af jorden.
I øvrigt	<p>Virksomheden har også afdelinger i hhv. Hjørring, Thisted og Svendstrup.</p> <p>Virksomheden er opvarmet med naturgas.</p>

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	<p>Virksomheden har rumventilation. Derudover er der punktudsug på hhv. udstødningsgasser og svejserøg. Der er ikke filter på afkast til udsugningsgas.</p> <p>Virksomheden oplyser, at der er alarm på alle afkast og at der foretages eksternt service af alt udsug (min. 1 gang årligt). Sidste service var i juli 2022, hvor også en del af anlægget blev renoveret.</p>

	<p>Virksomheden oplyser, at der foretages slibning, svejsning og pladearbejde i et begrænset omfang.</p> <p>Afkast er ført overtag.</p> <p>Antal afkast: 3 stk. (1 stk. fra hhv. rumventilation, svejserøg og udstødningsgas).</p>
--	--

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Alle aktiviteter foregår indendørs på lokaliteten.</p> <p>Kompressor er placeret ude i lukket ikke isoleret skur, men kommunen har ikke modtaget klager over støj fra virksomheden.</p> <p>Afprøvning af kølemaskiner foretages ikke længere udenfor, da det kræver speciel tilladelse, hvormed støjniveauet er minimeret markant. Der har heller ikke været støjklager fra nabovirksomhed siden.</p>

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	<p>Der er afløb flere steder i værkstedet.</p> <p>Nabo virksomheden Fiskelogistik har en vaskehal, som ligger ved siden af værkstedet mod nord. Vaskehallen er i 2021 blevet renoveret og benyttes nu af ejer selv (Fiskelogistik). Der er afløb fra vaskehallen, som afleder til stor opsamlingsstank, således vandet kan genanvendes.</p>

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	<p>Virksomheden har olieudskillere og sandfang, som tømmes automatisk af Stæten. Stæten holder selv øje og tømmer når der er behov herfor - dog min. en gang årligt.</p>




Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	<p>Der er registreret 2 aktive tanke i BBR på Nordvej 12:</p> <p>Størrelse: 2400 L</p> <p>Placering: Indendørs</p> <p>Indhold: mineralske olieprodukter</p> <p>År: 1997</p> <p>Anvendes til: motorolie</p> <p>Størrelse: 2500 L</p>

	<p>Placering: Indendørs, plast tank Indhold: Oliebaserede affaldsprodukter År: 2006 Anvendes til: spildolie</p> <p>Motorolietanken er placeret i værkstedet.</p> <p>Spildolietanken er dobbeltvægget og blevet placeret ude i gården. Spildolien pumpes derover via rør, der er placeret i hhv. graven og i værkstedet.</p> <p>Ifølge §13 i Autoværkstedsbek. skal affald placeres i egnede beholdere og beskyttet mod vejrlig. Dette betyder altså, at spildolietanken ikke må stå ude uden at være beskyttet mod vejr. Desuden skal tanken placeres således, der ikke er risiko for påkørsel.</p> <p>Det aftaltes med virksomheden, at de finde en løsning på ovenstående spildolietank inden 1. dec. 2021. Virksomheden er rykket flere gange, for at finde en holdbar løsning. Kommunen har den 7. sep. 2022 modtaget et billede af en primitiv overdækningsløsning samt sikring mod påkørsel. Kommunen godkender løsningen for nu, men vil se tiden, om løsningen vil fungere i praksis og ellers må virksomheden finde en anden placering.</p> <p>Sikringen mod påkørsel var under tilsynet i 2022 fjernet, se nedenfor:</p> <div data-bbox="549 1160 1257 1496"> </div> <p>Det er ikke meningen, at sikringen skal fjernes, men skal blive stående. Det aftaltes med virksomheden, at sikringen kommer tilbage og sikringen må ikke flyttes, så længe spildolietanken står, hvor den gør. Virksomheden sætter kampestenen tilbage og fjerner pallen, så stenen ikke bare kan flyttes.</p>
--	---

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Oliefiltre, spraydåser, kølervæske, hydraulikolie: Modtagestation Vendsyssel -Spildolie: Avista Oil -Batterier/akkumulatorer: Returordning med MAN og ellers Sæby Produkthandel -Savsmuld til opsamling af spild: HCS Renovation - afleveres til godkendt forbrændingsanlæg

	<p>Olieholdt savsmuld opbevares inde i særskilt beholder.</p> <p>Oliefiltre og spraydåser er placeret i særskilte beholdere fra Modtagestationen Vendsyssel.</p> <p>Det blev på tilsynet i 2021 indskærpet endnu engang overfor virksomheden, at flydende farligt affald og andet farligt affald ikke må opbevares med risiko for afløb til kloak, undergrund, osv.. Virksomheden har den 30. november 2021 fremsendt billeddokumentation på, at afløbet i opbevaringsrummet er afblændet. Desuden oplyser virksomheden i mailen, at vogne med bl.a. oliefiltre, også er sat ind i rummet uden afløb. Indskærpelsen anses som efterkommet. Se opbevaringen nedenfor:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>
<p>Affald, generelt</p>	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Dagrenovation: HCS Renovation -Dæk: Returordning med Helstrup Dæk -Plast kofanger: begrænset mængde ellers HCS Renovation -Bilruder, PVC: Stena Metal -Metal: Sæby Produkthandel -Pap, papir: Særskilt container ved HCS Renovation -Miljøklude: Returordning med De Forenede Dampvaskerier (DFD) <p>Affaldet i de store container opbevares ude på fast og tæt belægning. I belægningen er der dæksel til olieudskiller, se nedenfor:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>