



Hvidberg A/S
Industrivej 18
7600 Struer

Att. Benny Aldershvile
e-mail: ba@hvidbergas.dk

DATO: 03-11-2021

JOURNALNUMMER
09.02.16-K09-1-19

RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ
ØSTERGADE 13
7600 STRUER

E: TEKNISK@STRUER.DK
T: 9684 8484

SAGSBEHANDLER:
DAN POULSEN
T: 9684 8459
E: DGP@STRUER.DK

Miljøtilsyn hos Hvidberg A/S, Hjulmagervej 3/Vester Gimsingvej 4, 7600 Struer

Den 28. september 2021 foretog Struer Kommune, Center for Plan og Miljø, miljøtilsyn jf. miljøbeskyttelseslovens¹ § 65 hos ovennævnte virksomhed.

Der er følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden og/eller ejendommen, idet der gøres opmærksom på, at Struer Kommune som tilsynsførende myndighed og i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 68, har pligt til at foranledige ulovlige forhold bragt til ophør.

Innskærper kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, idet disse ikke indeholder nye bestemmelser.

Følgende miljømæssige forhold indskræpes

1. Affaldsfraktionen, tagpap, er ikke omfattet af miljøgodkendelsen

Ved tilsynet blev der observeret en affaldsfraktion af tagpap, som ikke er omfattet virksomhedens miljøgodkendelse, herunder efterfølgende tillæg og vilkårsændringer.

Det indskræpes derfor, at virksomheden enten ophører med at modtage og midlertidig opbevare tagpap eller ansøger om vilkårsændring således at virksomheden fremover må modtage og opbevare tagpap.

¹ Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 med senere ændringer af lov om miljøbeskyttelse



Indhold

1. TILSYNET, STAMDATA MV.....	3
2. INDRETNING OG DRIFT	3
3. REGULERINGSGRUNDLAG OG BRUGERBETALING	4
4. LOKALISERINGSFORHOLD, PLAN, NATUR, GRUNDVAND, JORDFORURENINGSSTATUS MV.	4
5. VARER TIL SALG.....	5
6. AFFALD	5
7. LUGT- OG LUFTEMISSION	6
8. SPILDEVAND.....	6
9. STØJ	6
10. JORD OG GRUNDVAND.....	7
11. EGENKONTROL.....	7
12. MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER	7
13. RISIKOSCORE – ET MÅL FOR TILSYNSFREKVENNS.....	7
14. RENERE TEKNOLOGI	7
15. RISIKOFORHOLD.....	8

1. Tilsynet, stamdata mv.

Tilsynstype: Basistilsyn	Repræsentanter ved tilsynet Benny Aldershvile, Hvidberg A/S Birgitte Krebs Schleemann Ekstern konsulent fra Struer Kommune.
Virksomhed: Hvidberg A/S Tilsynsadresse: Hjulmagervej 3/Vester Gimsingvej 4 7600 Struer CVR: 27200265 P. nr.: 1025847985	Virksomhedens kontaktperson: Benny Aldershvile Tif.: 40641349 E-mail: BA@hvidbergas.dk
Virksomhedstype: Bilag 1, listepunkt 5.3.b ii Bilag 2, listepunkt K212 og K203 Virksomhedsklasse²: 4 - 7	Ejendomsoplysninger: Matr.nr., ejerlav: 1bi, 1bn, 1bm og 1bl, Den vestlige del, Gimsing Ejendomsnummer: 98214 Ejendommens ejer: Hvidberg A/S

Gennemførelsen af tilsynet

Tilsynsbesøget blev gennemført med en drøftelse, en fysisk rundring samt en opsamling af de håndhævelser og bemærkningerne, som tilsynet har givet anledning til. Tilsynet afrapporteres i denne rapport.

Offentliggørelse af tilsynsrapport

Senest 4 måneder efter udført miljøtilsyn offentliggør Struer Kommune den fulde tilsynsrapport på Miljøstyrelsens hjemmeside for Digital Miljø Administration³, dog uden de eventuelle tilhørende bilag, der kan rekvireres ved henvendelse til kommunen. Offentliggørelsen sker på baggrund af lovgivning på området, jf. tilsynsbekendtgørelsens⁴ § 14.

Opfølgning på håndhævelser

Virksomheden har efterfulgt alle håndhævelser meddelt i forbindelse med tilsyn i 2020.

2. Indretning og drift

Pladsen er et typisk affaldsbehandlingsanlæg indrettet med fleksible båse til de forskellige affaldsfraktioner og færdigvarer.

På pladsen sker der midlertidig oplag, sortering og nedknusning af forskellige ikke forurenede og forurenede affaldsfraktioner, herunder jord og bygge- og anlægsaffald.

Virksomheden har en brovægt placeret ved adgangsvejen til pladsen.

Regnvand opsamles i en tank og benyttes til støvbekæmpelse.

Virksomheden er i proces med skiltning, således det tydeligt fremgår, hvor affaldsfraktioner midlertidigt er opbevaret på pladsen.

² Jf. Miljøministeriets Håndbog om Miljø og Planlægning - boliger og erhverv i byerne, november 2004

³ Se link: <https://dma.mst.dk/>

⁴ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

De tidligere autoværksted- og vaskepladsaktiviteter er næsten ophørt. Vaskepladsen benyttes i mindre omfang til egne maskiner.

Aktiviteter, processer, produktion

Ved modtagelse af de forskellige affaldsfraktioner sker der en indvejning og visuel kontrol. Herefter sker der en anvisning hvor affaldet skal placeres.

Affaldet kan efter modtagelse gennemgå en behandling f.eks. jorden kan blive soldet eller træ kan neddeles.

Herefter kan affaldet bliver solgt til f.eks. nyttiggørelse af træ i spånpladeproduktion.

Virksomheden har endnu ikke udarbejdet en årsrapport for ind- og udvejede affaldsmængder.

Etableringsår

Affaldsbehandlingsanlægget er etableret på lokaliteten i 2019 – 2020. Indretning af tilknyttet kontorbygning er under etablering.

Antal ansatte

70 ansatte i hele Hvidberg A/S hvoraf de 2 er ansat på pladsen.

Driftstid

Mandag til fredag kl. 7:00 – 16:00.

Der arbejdes ikke i weekenden.

Udvidelser/ændringer siden sidste tilsyn

Virksomheden har opnået miljøgodkendelse i 2019 med efterfølgende tillæg og spildevandstilladelse i 2021. Pladsen med voldanlæg er etableret og pladsen er taget i brug med de fleste af de godkendte aktiviteter.

3. Reguleringsgrundlag og brugerbetaling

Virksomheden er registreret som et affaldsbehandlingsanlæg (5.3.b ii, K212 og K203) og reguleres af efter godkendelsesbekendtgørelsen og brugerbetalingsbekendtgørelsen.

4. Lokaliseringsforhold, plan, natur, grundvand, jordforureningsstatus mv.

Planforhold

Ejendommen er beliggende i byzone.

Ejendommen er beliggende i kommuneplanens⁵ rammeområde nr. 2E5, udlagt til erhvervsområde med virksomhedsklasse 2 – 6 samt til butikker.

Området er ikke omfattet af en lokalplan.

Afstand til nærmeste beboelse

Nærmeste faktiske boligejendom udenfor matriklen findes i afstand af ca. 430 meter i østlig retning, målt fra ejendommens skel til skel til boligen.

Der er ikke bolig på matriklen, hvor virksomheden er beliggende.

Afstande til natur

⁵ Struer Kommuneplan 2013-2024

Der er ca. 3.500 m til nærmeste Natura 2000-område.

Nærmeste beskyttede § 3 natur (sø) findes i afstand af ca. 250 meter mod sydøst.

Nærmeste beskyttede vandløb er beliggende i afstand af ca. 1.500 meter mod sydøst og mod nord-vest.

Drikkevandsinteresser (OD⁶/OSD⁷)

Ejendommen er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).

Pladsen er etableret med membran og dræn for at beskytte grundvandsinteressen.

Jordforureningsstatus

Iht. jordforureningsloven⁸ findes at:

Ejendommen er ikke omfattet af områdeklassificering.

Ejendommen er ikke kortlagt som muligt forurennet grund (vidensniveau V1).

En del af ejendommen i den nordvestlige ende er kortlagt som forurennet grund (vidensniveau V2), lokalitets nr. 671-70023.

5. Varer til salg

Af virksomhedens varer til salg kan nævnes:

Råvare	Emballagety- pe/-størrelse	Opbevaringsforhold
Sand	Bås	Plads A
Grus	Bås	Plads A
Skærver	Bås	Plads A
Knust beton	Bås	Plads A
Knust asfalt	Bås	Plads A
Jern	Bås	Plads B
Rustfri stål	Bås	Plads B
Zink	Bås	Plads B
Neddelt træ	Bås	Plads B
Glas	Bås	Plads B

Intet at bemærke.

6. Affald

Virksomhedens affaldsproduktion

Virksomheden har ved tidspunktet for tilsyn følgende affaldsfraktioner (listen er ikke udtømmende).

Affald	Emballagetype/-stør- relse	Opbevaringsforhold
Jord	Bås	Plads A
Beton	Bås	Plads A
Tagpap	Bås	Plads B
Træ	Bås	Plads A
Kabler	Bås	Plads A
Tegl	Bås	Plads A

⁶ Områder med drikkevandsinteresser

⁷ Områder med særlige drikkevandsinteresser

⁸ Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 med senere ændring af lov om forurennet jord

Ved tilsynet blev der observeret en affaldsfraktion af tagpap, som ikke er omfattet virksomheden miljøgodkendelse, herunder efterfølgende tillæg og vilkårsændringer.

Det forhold indskærpes derfor. Virksomheden skal derfor enten ophøre med at modtage og midlertidig opbevare tagpap eller ansøge om vilkårsændring, således at virksomheden fremover må modtage og opbevare tagpap.

Transportør, indsamlingsvirksomhed og genanvendelses anlæg

Ved tidspunktet for tilsynet kunne der ikke skaffes adgang til Affaldsregistret.

7. Lugt- og luftemission

Energianlæg

Ifølge BBR er der energianlæg i form af naturgas til bygningsopvarmning, hvilket stemmer overens med de faktiske forhold.

Kilder til lugt- og luftforurening

Støv fra nedknusningsaktiviteter og håndtering af affaldsfraktioner.

8. Spildevand

Kloakeringsstatus

Ejendommen er delvist beliggende i kloakdelopland nr. A12 og delvist i et ukloakeret område, som er planlagt separatkloakeret med hhv. spildevands- og regnvandsledning.

a

Industrispildevand og spildevandstilladelse

Virksomhedens industrispildevand fremgår dels af miljøgodkendelsen incl. tillæg og vilkårsændringer samt dels af spildevandstilladelsen.

Virksomheden har ikke etableret den godkendte vaskeplads og benytter i stedet den eksisterende vaskeplads i mindre omfang.

Renseanlæg

Virksomheden har renseanlæg for regnvand, der falder på pladsen i form af sandfang og olieudskilleranlæg.

For plads B ledes regnvand til en buffertank og videre til olieudskilleranlæg, herunder sandfang og videre til spildevandsforsyningens spildevandsledning. Denne del af spildevand reguleres gennem spildevandstilladelsen.

For plads A og C ledes regnvand via et sandfang til en opsamlingstank. Det opsamlede regnvand benyttes til befugtning af diverse materialer på plads A. Denne del af spildevandet reguleres gennem miljøgodkendelsen, herunder tillæg og vilkårsændringer.

Egenkontrol af spildevandsforhold varetages af ekstern miljøkonsulent.

9. Støj

Af potentielle støjkilder kan nævnes (listen er ikke nødvendigvis udtømmende):

- Kørsel til og fra virksomheden
- Nedknusning
- Håndtering af affald på pladsen

Tilsynsmyndigheden er ikke bekendt med klager over støjgener fra virksomhedens drift.

10. Jord og grundvand

Tankanlæg

Ifølge BBR findes ingen olietanke på ejendommen.

Ved tilsynet blev der observeret en mobil olietank.

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforureninger i forbindelse med virksomhedens aktiviteter.

11. Egenkontrol

Virksomheden har et eksternt miljøfirma til at varetage egenkontrol af spildevand, pladserne tilstand m.v.

12. Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer

Virksomheden er i gang med at få indført miljøledelsessystemet ISO9001, ISO14001 og 54001.

Virksomheden har i dag nedskrevne miljømål og arbejder aktivt med FN's verdensmål.

13. Risikoscore – Et mål for tilsynsfrekvens

Parametre

A: 1, B: 3, C: 1, D: 3, E: 5

$$R_{\text{virksomheder}} = (40 \% \times A + 60 \% \times B) \times 50 \% + (33 \% \times C_1 + 33 \% \times D_1 + 34 \% \times E) \times 50 \%$$

$$R_{\text{virksomheder}} = \mathbf{2,61}$$

For listevirksomheder⁹ (bilag 1-virksomheder) gælder følgende tilsynsfrekvenser:

En samlet risikoscore på > 3,6 betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert år.

En samlet risikoscore på $2,8 < x \leq 3,6$ betyder, at frekvensen fastsættes til hvert andet år.

En samlet risikoscore på $\leq 2,8$ betyder, at frekvensen fastsættes til hvert tredje år.

På øvrige listevirksomheder (bilag 2-virksomheder), samt store maskinværksteder¹⁰ fastsættes tilsynsfrekvensen til ca. hvert til hvert tredje år.

På øvrige § 42-virksomheder fastsætter kommunen tilsynsfrekvensen til ca. hvert tredje til hvert sjette år.

Der kan læses mere om miljørisikoscoren i miljøtilsynsbekendtgørelsens¹¹ bilag 1.

14. Renere teknologi

Virksomheden har en aktiv rolle i den cirkulære økonomi og bidrager til at få materialeloopene til at fungere, således at plastik, beton, træ indgår fastholdes i materialestrømmen på så højt et niveau som muligt.

⁹ Miljø- og Fødevareministeren udfærdiger en liste over særlig forurenende virksomheder, anlæg og indretninger, som er omfattet af godkendelsespligten i miljøbeskyttelseslovens § 33. "Listevirksomhed" defineres som virksomhed, anlæg eller indretninger, der er optaget på denne liste

¹⁰ Virksomheder omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen, Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1477 af 12. december 2017 om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller

¹¹ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn



15. Risikoforhold

Der forekommer ikke aktiviteter eller stoffer på virksomheden, som er omfattet af risikobekendtgørelsen¹².

Hvis der er spørgsmål eller rettelser til ovenstående, er virksomheden velkommen til at rette henvendelse til undertegnede.

Med venlig hilsen

Birgitte Krebs Schleemann
Ekstern konsulent

Struer Kommune

¹² Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer