

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Tlf.nr. 74 34 34 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 28-07-2025 -
I/S Lundsgård, Lundsvej 169 + Kelstrupvej 13, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	I/S Lundsgård		
Adresse	Lundsvej 196, 6100 Haderslev		
Telefon		CHR nr.	114999
E-mail	neumann@munk.mail.dk	CVR nr.	16648132
Mobil	23 36 43 44	P nr.	

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	25/9477
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2		
Godkendelsesdato	31-07-2024		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til Bekendtgørelse om miljøtilsyn jf, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	John og Henrik Neumann, ejer Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Tilsynet dækker både Lundsvej 169 og Kelstrupvej 13. Kelstrupvej 13: CHR nr. 114999. Lundsvej 169: CHR nr. 53199.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene og vilkår i § 16 a, stk. 2 miljøgodkendelsen fra en 1/7-2024.

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Tilladte produktionsarealer og staldsystemer •' 437 m2 produktionsarealer med delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv. Dyretype: Slagtesvin. •' 1.223 m2 produktionsarealer med kassestier, delvis spaltegulv. Dyretype: Søer, diegivende. •' 2.072 m2 produktionsarealer med løsgående og individuel opstaldning, delvis spaltegulv. Dyretype: Søer, golde og drægtige.

	• 1.902 m2 produktionsarealer med toklimastald, delvis spaltegulv. Dyretype: Smågrise. Det samlede godkendte produktionsareal på 5.634 m2 i staldanlæggene kan med denne miljøgodkendelse udnyttes fuldt ud inden for dyrevelfærdsreglernes grænser. Produktionsarealet for hver stald kan ses i Tabel 1. Gødningsopbevaringsanlæg • Eks gylletank I, overfladeareal på 169 m2 (V = 680 m3) • Ny gylletank, overfladeareal på 893 m2 (V = 4.000 m3) • Gylletank, overfladeareal på 686 m2 (V = 3.000 m3) Andre anlæg • Foderlade • Kornlager • Maskinhus • Garage • Fortanke • Siloer • Udleveringsramper
--	--

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	Poltestald	437			0	31-07-2024	31-07-2030
2	Farestald	1.223			0	31-07-2024	31-07-2030
3	Løbe/drægtighedsstal	2.072			0	31-07-2024	31-07-2030
4	Smågrisecontainer-K	30			0	31-07-2024	31-07-2030
5	Klimacontainer 2	60			0	31-07-2024	31-07-2030
6	Klimastald	1.613			0	31-07-2024	31-07-2030
7	Klimastald 2 - Kels	199			0	31-07-2024	31-07-2030

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	Poltestald	Ja	437			0	06-08-2024
2	Farestald	Ja	1.223			0	06-08-2024
3	Løbe/drægtighedsstal	Ja	2.072			0	06-08-2024
4	Smågrisecontainer-K	Ja	30			0	06-08-2024
5	Klimacontainer 2 -	Ja	60			0	06-08-2024
6	Klimastald	Ja	1.613			0	06-08-

							2024
7	Klimastald 2 - Kels	Ja	199			0	06-08-2024

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
31-07-2024		Miljøgodkendelse	Miljøgodkendelse §16 a stk. 2 - Lundsvej 169 og Kelstrupvej 13 6100 Haderslev

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	Generelt 1)"" Projektet skal gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet fra Husdyrgodkendelse.dk skema nr. 240474 version 3 og med de ændringer og vilkår, der fremgår af denne miljøgodkendelse. Det er tilfældet. 2)"" Miljøgodkendelsen skal altid være at finde på husdyrbruget, enten udskrevet eller digitalt, og være tilgængelig for ejer og medarbejdere. Dens indhold skal være driftsleder bekendt. Relevante vilkår skal være medarbejderne bekendt. Den findes digitalt. Indretning og drift – Produktionsareal og staldsystem 3)"" Husdyrbrugets anlæg, stalde og produktionsarealer skal være i overensstemmelse med Tabel 1, og være placeret som vist på Bilag 1 og 2. Det er tilfældet. Indretning og drift - Anlæg til gødning 4)"" Husdyrbrugets gødningsopbevaringsanlæg skal være i overensstemmelse med Tabel 2, og placeret som vist på Bilag 1 og 2. Det er ok. 5)"" Gyllebeholderne "Ny gylletank" og "Gylletank" skal have fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt. Det er tilfældet. 6)"" Åbning af teltlugerne på Ny gylletank og Gylletank må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning, udbringning af gylle eller tilførsel af gylle. Det er tilfældet. 7)"" Skader på teltoverdækningerne skal repareres senest en uge efter skadens opståen. Der har ikke været skader. 8)"" Såfremt en skade ikke kan repareres indenfor en uge, skal der indgås aftale om reparation senest to hverdage efter skadens opståen og noteres i logbogen. Tilsynsmyndigheden underrettes straks herom. Dette er ikke aktuelt. Opbevaring og håndtering af husdyrgødning. 9)"" Hvis gyllen ikke suges direkte over i gyllevogn med påmonteret læssekran, skal påfyldning af gyllevognene foregå på støbt plads med afløb til beholder. Pladsen skal rengøres for spild af flydende husdyrgødning umiddelbart inden arbejdsdagens ophør. Der anvendes selvløssende gyllevogne fra maskinstationen. 10)"" Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således spild undgås, og der skal tages størst muligt hensyn til omgivelserne. Inden udpumpning af gylle fra staldene skal det sikres, at gyllebeholderne kan rumme den udpumpede mængde gylle. Der er opsyn. Beliggenhed og landskab 11)"" Klimacontainer 2 skal etableres som en forlængelse af Smågrisecontainer i østlig retning, og være placeret som vist i Bilag 1. Klimacontainer 2 må maksimalt have følgende mål: -"" Længde på 12,1 m. -"" Brede på 5 m.

	-" Kiphøjde op til 3 m. -" Taghældning skal være 0 grader. Det er ok. 12)"" Klimacontainer 2 skal opføres i hvide stålplader, der svarer til den eksisterende Smågrisecontainer. Det er ok. 13)"" Etablering og vedligeholdelse af afskærmende beplantning omkring Ny gylletank, skal ske som skitseret på Figur 1. -" Øst og nord for gyllebeholderen skal der på ydersiden af jordvolden etableres, og vedligeholdes afskærmende beplantning. Det er efterkommet. Dette er skitseret på beplantningsplanen med gult. Beplantningen skal bestå af egnstypiske træer og buske, og have en tilstrækkeligt afskærmende effekt. Vurderingen foretages af tilsynsmyndigheden. De er ok. -" Syd og vest for beholderen skal der genetableres/suppleres, således at de levende hegn har en tilstrækkeligt afskærmende effekt, skitseret med grønt. Udgåede planter skal erstattes ved nyplantning af egnstypiske løvfældende træer og buske. Vurderingen foretages af tilsynsmyndigheden. Der er jordvold med beplantning. 14)"" Etablering og vedligeholdelse af afskærmende beplantning omkring Kelstrupvej 13, skal ske som skitseret på Figur 2. -" Vest og syd for anlægget skal der etableres og vedligeholdes afskærmende beplantning. Beplantningen skal bestå af egnstypiske træer og buske. Beplantningen skal have en tilstrækkeligt afskærmende effekt. Vurderingen foretages af tilsynsmyndigheden. Dette er etableret og vedligeholdt. 15)"" Beplantningen skal etableres førstkomende plantesæson, efter at denne miljøgodkendelse er meddelt. 16)"" Når gyllebeholderen "Ny gylletank" på Lundsvej 169 ikke længere er nødvendig for driften, skal beholderen nedrives og afmeldes. Dette er ikke aktuelt. Lugtgener 17)"" Bedriften og dens omgivelser skal drives og renholdes således, at lugtgener så vidt muligt begrænses. Der skal opretholdes en god staldhygiejne, herunder sikres, at overflader holdes rene og tørre. Staldanlæggene inklusive ventilationssystemet skal rengøres og efterses mellem hvert hold grise eller minimum én gang årligt, i de staldafsnit, hvor der konstant er grise. Der vaskes efter hvert hold i farestaldene og ved hvert hold slagtesvin/smågrise. Ellers vaskes der 3-4 gange årligt. 18)"" Ventilationsanlægget skal serviceres i overensstemmelse med producentens anvisninger. Det er Skov, der servicerer 2 gange årligt. Der er indsendt seneste kontrolrapport. 19)"" Såfremt der opstår lugtgener, som kommunen vurderer, er væsentligt større end det, der kan forventes ifølge grundlaget for miljøgodkendelsen, skal bedriften udarbejde en handlingsplan for nedbringelse af generne. Handlingsplanen skal accepteres af kommunen og derefter gennemføres. Der kan maksimalt stilles krav om reel lugtmåling én gang årligt på ansøgers regning. Der er ikke konstateret væsentlige lugtgener ved tilsynet. Støjgener 20)"" Husdyrbrugets samlede bidrag til det ækvivalente, korregerede støjniveau i dB(A) må i det åbne land, i byzone og ved samlet bebyggelse ikke overskride følgende værdierne i Tabel 3. Støjgrænserne må i det åbne land ikke overskrides ved nærmeste nabos udendørs opholdsarealer, maks. 15 m fra beboelsen. Støjgrænserne må i samlet bebyggelse og byzone ikke overskrides noget sted i området. Der er ved tilsyn ikke konstateret væsentlige støjgener. 21)"" Hvis tilsynsmyndigheden, på baggrund af en orienterende støjmåling, finder det nødvendigt, skal den ansvarlige for husdyrbruget dokumentere, at vilkårets fastsatte støjgrænser overholdes. Tilsynsmyndigheden kan dog kun kræve dette dokumenteret én gang årligt.
--	---

	Målingerne / beregningerne skal være en "Miljømåling – ekstern støj", og skal udføres af en person eller firma, som findes på Miljøstyrelsens sidste reviderede liste over firmaer/personer, som er godkendte til at udføre "Miljømåling – ekstern støj". Udgifterne til støjmålingen afholdes af husdyrbruget. Der er ikke udført støjmålinger ved tilsynet. Støvgener 22)"" Driften må ikke medføre væsentlige støvgener uden for husdyrbrugets eget areal. Vurderingen foretages af tilsynsmyndigheden. Der er ved tilsyn ikke konstateret væsentlige støvgener. 23)"" Fodersiloer skal indrettes således, at støvgener i forbindelse med indblæsning undgås, fx ved montering af støvcykloner. På Kelstrupvej 13 er der et påslag til aflæsning af hjemmeblandet foder, hvorfra det føres til fodersiloer. På Lundsvej 169 er der indendørs fodersiloer, hvor foderblandingerne opbevares i. Der er foderrør på loftet. Lysgener 24)"" Belysning inde i staldene må kun være tændt i det fornødne omfang for arbejdsgang og dyrevelfærd. Der er lys tændt, når der er folk i staldene. Lyset er slukket fra kl. 22-06. 25)"" Udendørs belysning skal forsynes med bevægelsessensorer, der sikrer, at lyset kun er tændt i op til en halv time efter endt aktivitet på pladsen. Det er ok. Det styres manuelt. 26)"" Udendørs belysning og lys fra stalde skal afskærmes, således der ikke opstår væsentlige lysgener for omkringboende. Det er tilsynsmyndigheden, der afgør om en lyskilde medfører væsentlige lysgener for omkringboende. Der er ikke modtaget klager over lysgener. Skadedyr 27)"" Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning, mv. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr. Stalde, lagre og andre anlæg skal holdes i forsvarlig rottesikret stand med henblik på at forhindre gode leveduligheder for rotter. Der er ryddeligt omkring ejendommene. Ewers kommer 10 gange årligt. 28)"" Der skal overalt på husdyrbruget udføres effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse efter de nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi. Der er en plan fra Miljøfluen vedr. sommer og vinter bekæmpelse af fluer. Olie, kemikalier og affald 29)"" Olie, diesel og kemikalier skal opbevares i overjordiske beholdere på fast og tæt bund uden afløb og uden risiko for afstrømning til terræn. Det er overholdt. 30)"" Tankning af brændstof skal ske under opsyn. Det er tilfældet. Spilde- og overfladevand 31)"" Fra befæstede arealer må der ikke ske overfladeafstrømning af urent vand til det omgivende terræn. Det er overholdt. 32)"" Vask af maskiner og redskaber, hvorfra der kan forekomme gødnings- og sprøjterester, skal foregå på støbt plads med tæt bund og med bortledning af spildevandet til gyllebeholder eller anden opsamlingsbeholder. Der er vaskeplads. 33)"" Tagbrøde og -nedløb skal sikres på en sådan måde, at der ikke kan indrive forurenende stoffer. Det er tilfældet. 34)"" Dræn og riste, der ligger nærmere end 15 meter fra husdyr- og gødningsopbevaringsanlæg skal ledes til opbevaringsanlæg for flydende husdyrgødning eller sløjfes/omlægges. Der har ikke været nogle. Energi- og vandforbrug 35)"" Staldanlæggets elinstallationer skal repareres og vedligeholdes løbende. Det
--	--

	er en del af den daglige rutine. 36)"" Belysningen skal etableres som eller udskiftes til LED-armaturer eller anden energibesparende belysning, efterhånden som der er behov for udskiftning. Der er LED lys. 37)"" Vedligehold af andre anlæg, fx ventilation, gulvvarme, varmelampe, motorer i ventilationen mv. skal udskiftes til lavenergi- eller frekvensstyret motor. Der er løbende udskiftninger. 38)"" Staldanlæggets vandinstallationer skal repareres og vedligeholdes løbende. Det er en del af den daglige rutine. Egenkontrol 39)"" Der skal føres en logbog for gyllebeholderen, hvori eventuelle skader på teltoverdækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. Der har ikke været skader. 40)"" Som led i at dokumentere egenkontrollen på bedriften skal følgende dokumentation opbevares i fem år og forevises Haderslev Kommune på forlangende: -"" Kvitteringer for aflevering af farligt affald -"" Ressourceforbrug for vand og energi én gang årligt -"" Opgørelse af produktionsareal i stalde på skitser eller tegninger -"" Dokumentation for servicering af ventilationsanlæg El: 401.112 kwh til hver ejendom Vand: 6000 l fra Lundsvej 169 og 1500-2000 l vand fra Kelstrupvej 13. Dieselolie: 16.000 l. Kvitteringer for bortskaffelse af affald: Set ved tilsyn. Der er foretaget kontrol af ventilationen den 30/7-2025. Faktura tilsendt. Ophør 41)"" Husdyrbruget skal meddele kommunen, hvis driften ophører, eller hvis produktionen permanent nedsættes så meget, at ejendommen ikke længere er et IE-husdyrbrug. Det er ikke aktuelt. 42)"" Ved husdyrbrugets ophør fjernes tilbageværende husdyrgødning, ejendommen ryddes for affald, kemikalier, døde dyr, spildevand, foder mv. Alt bortskaffes i henhold til kommunens affaldsregulativer. Alle husdyr- og opbevaringsanlæg skal tømmes, rengøres og fremstå i miljømæssig god stand. Det er ikke aktuelt. Særregler for IE-husdyrbrug Udover ovenstående vilkår er der en række krav i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (nr. 300/2024), som også skal opfyldes for denne § 16 a, stk. 2 miljøgodkendelse. Det er §§ 49-57. Der vil blive set på disse vilkår i forbindelse med tilsyn, og ellers skal dokumentationen indsendes til kommunen senest 31. december hvert år. Der er set foderrecepter: Der er 3 blandinger til Kelstrupvej 13. Der er 4 blandinger på Lundsvej 169. Miljøledelse og kontrolpunkter indsendes 10/12-2025. Der er ikke sket ændringer oplæring af personale.
--	---

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	GHI, CHR og IE-særregler.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.
-----------------	--

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2019	12-10-2017	893	4.000	Teltdug	
Gyllebeholder	01-01-1986	12-10-2017	169	680	Flydelag	
Gyllebeholder	01-01-2007	12-10-2017	686	3.000	Teltdug	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	På Kelstrupvej 13: - studs med dykket indløb på gyllebeholder og i fortank. På Lundsvej 169: - studs med dykket indløb på fortank - ingen studs på gyllebeholder
Opbevaring af flydende gødning	På Lundsvej 169: - gyllebeholder med teltdug på 4000 m ³ . - gyllebeholder 680 m ³ På Kelstrupvej 13: - gyllebeholder med teltdug på 3000 m ³ Alle er beholderkontrolleret den 12/10-2017. Næste beholderkontrol er i 2027.
Flydelag	Ok.
Logbog	Der føres ikke logbog over den lille gyllebeholder. Den fyldes og tømmes 2 gange i året. Der er faktura fra Sode Biogasanlæg.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der er vaskeplads på Lundsvej 169.
Vaskevand fra stald	Til gyllebeholdere.
Tagvand	Til dræn eller til forsinkelsesbassin.
Toilet i stald	Der er toilet i staldene.
Husspildevand	Til trixtank med nedsivning.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	På lundsvej 169: Der er 3 udleveringsramper på ejendommen. De 2 af de 3 er overdækket og siderne og bunden er tætte. Der er afløb, som ledes videre til gyllebeholder. Ved karantænestalden er der 2 indgange - til de ældste og yngste polte. På Kelstrupvej 13: Der er en overdækket udlevering. Der er spalter, der leder vand til gyllebeholder.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	I aflåste frysere.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Der er dakaplads ved gyllebeholder med teltdug. Der er set faktura fra daka.
Spildolie	Opbevares i tromler i maksinhuset på betongulv uden afløb. Bortskaffes via Dansk Maskincenter.
Batterier	Opbevares i tromler i maksinhuset på betongulv uden afløb. Bortskaffes via genbrug.
Andet affald	Der er 6 affaldsfraktioner pt. på begge ejendomme: - el-pærer - lysstofrør - medicinaffald/klinisk risiko affald - restaffald - hård plast til genbrug - spraydåser Der er navn og piktogram på alle beholdere fra Marius Pedersen. På sigt kommer der også til opbevaring af såsædssække med bejdsemiddel og gødningssække.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til dieselolie	Der er jernkasse til tankene, som ikke anvendes længere.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der bekæmpes fluer med staldchok og et smørremiddel agita. Gyllefluer fra Mortalin.
Rottebekæmpelse	Der er indgået en aftale om rottebekæmpelse med Ewers, der kommer 10 gange årligt.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	April 2025.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Drikkevand kommer fra egen drikkevandsboring. Boringen er placeret sydøst for stuehuset.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der opvarmes med genindvinding i staldene. Stuehuset opvarmes med træpiller, og asken herfra opbevares i gyllebeholderen.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
16-04-2025	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b, der er underlagt reglerne i kapitel 1 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 samt §§ 16a og 16b med BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse eller med en § 16b uden BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,67 på en skala fra 1-5.

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1, da der er miljøledelse, genindvinding fra staldene og kontrol fra DNV.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, da der er en gyllebeholder uden teltduk.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er en § 16 a, stk. 2 miljøgodkendelse fra den 31/7-2024.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet Kelstrupvej 13 ligger i nitratfølsomt indvindingsområde.
Miljørisikovurdering	2,67.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 16. august 2025**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal ([DMA](#)).

Aktindsigt

Enhver har ret til aktindsigt i de oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetalning

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetalning, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 20347062
E-mail: