



Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Vi har den 04.03.2019 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på Vallensbækvej 65, 2625 Vallensbæk.

Tilsynet er udført som: Rutinetilsyn. Alle miljøforhold gennemgået (Ikke relevante forhold er udeladt i rapporten).

Tilsynet er udført af: Hans Schlüter.

Fra virksomheden deltog: Mudzri Sulejmanovski og Mürsel Sulejmanovski.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret som listepunkt:

Q01 = Autoværksteder (branchebekendtgørelse),

og er derfor omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2.

Virksomheden skal derfor betale for den tid Ishøj Kommune bruger på tilsynet. [Timetaksten](#) for Kommunens arbejde med tilsyn med omfattede virksomheder reguleres årligt. I 2019 er timetaksten 328,62 kr. pr. time. Der konteres kun for reel sagsbehandling og f.eks. ikke for den tid miljøsagsbehandleren bruger på at sætte sig ind i regler og lovgivning. Brugerbetaling opkræves årligt i november måned.

Tilsynet har journal nr. 09.20.02-K08-4-19

Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavsnavn
1m	21651	VALLENSBÆK BY, VALLENSBÆK

Ejeroplysninger (BBR)

Ejersnavn	Ejeradresse	Postnr.
L.C. GLAD & CO. EJENDOMSSELSKAB A/S	Vallensbækvej 65	2625 Vallensbæk

Betaleradresse	Vallensbæk Auto og dæk / Mudzri Sulejmanovski, Vallensbækvej 65, Vallensbæk Attention: CVRnr: 33798180
CVR- / P-nummer	33798180 / 1017040231
Etableringsdato	01.06.2011
Kort beskrivelse	Autoværksted uden pladearbejde. Lakering foretages hos dedikeret autolakeri. Ingen vask af biler.
Antal ansatte:	2
Produktionsareal (m ²):	150
Driftstider (kl):	Hverdage: 7-18 Lørdage: Søn- og helligdage:
Faktisk anvendelse	Områdetype 1 Erhvervs og industri
Afstand til boliger	☒ > 100 m ☐ 20 - 100 m ☐ < 20 m
Lokalisering	
Bemærkning	



Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	23-07-2019
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	3
Vægtet sandsynlighed	3,80
C. Håndtering og opbevaring	3
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	3,74

Håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
23-07-2019	Indskærpelser	Container til metalaffald er utæt så olie løber ud af den

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kildesortering	Der kildesorteres i pap, forbrændingseget og metal. Desuden de sædvanlige autofraktio- ner (se under "Farligt affald"). Meddelte virksomheden at der ikke er nedre grænse for mængder der skal kildesorteres, men at små mængder ikke forlanges kildesorteret
Oplag af affald	Affaldscontainere står udendørs for enden af bygningen og er fælles med de øvrige virk- somheder. Der var oliespild ved metalcontaineren som tydeligvis var løbet ud af denne. Det blev mundtlig indskærpet at jerncontaineren skal være tæt.
Farligt affald	Farligt affald opbevares på spildbakker (se billede), bortset fra metal som opsamles gen- nem dagen og bæres ud ved fyraften. (Se under "Oplag af affald"). Ingen afløb i værkste- det.

Bortskaffelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Modtagere	Affald bortskaffes til godkendt modtagere, direkte eller via fælles bortskaffelse via L. C. Glad.

Generelt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Generelt	Værkstedet ser pænt og velholdt ud. Der er nyt epoxygulv.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Virksomheden har ingen udsugning og oplyser at de ikke har et svejseapparat og at de ikke sliber mere end det kan gøres med sandpapir. Informerede om at hvis slibning sker maskinelt, eller hvis der anskaffes svejseudstyr, skal de etableres udsugning.



Spildevand	
Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Overfladevand	Overfladevand fra forpladsen og pladsen hvor affaldscontainere står, afvander via en olieudskiller som den bør jf. autoværkstedsbekendtgørelsen. Metalcontainere er ikke tæt og der løber olie ud på befæstningen. Forholdet blev indskærpet. Da alle affaldscontainere er fælles for alle brugerne på matriklen, sendes rapport og tilsynsbrev i kopi til ejeren af ejendommen.

Tilsynskommentar:

Udført af: Hans Schlüter
Miljømedarbejder

telefon: 43577507
e-mail: 40576@ishoj.dk

Billeder

Billedtekst	
Oliefilm fra metalcontainer	
Oliefilm fra metalcontainer	



Billedtekst

Råvarer og flydende farligt affald
på spildbakker

