

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 06-10-2020 på ejendommen:

Tarpvej 13
6990 Ulfborg

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Fra virksomheden deltog | Ejer af ejendommen |
|-------------------------|--------------------|

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Møddingsplads har afløb til opsamlingsbeholder, hvorfra der udspinkles.
- Kalvehytter står på plads med afløb til opsamlingsbeholder, hvorfra der udspinkles.
- Pladsen mellem spalteboks-stald og foderlade skal have etableret en afgrænsning, det sikrer, at husdyrgødning mm. ikke kommer uden for pladsen. Pladsen skal have afløb til opsamling (gylle).
- Der er krav om alarm på gyllebeholdere ved Skelmosevej 1
- Vaskepladsen skal lovliggøres ved at ansøge kommunen om tilladelse til vaskeplads med afløb til sandfang og olieudskiller.
 - Send en mail til Gitte Laursen på mailadresse: gitte.laursen@rksk.dk
 - Følgende oplysninger skal fremgå:
 - Dimension på olieudskiller
 - Vaskepladsens størrelse
 - Dimension af sandfang
 - Hvilke vaskemidler, der anvendes.
 - Hvilken bæk, vandet ledes til.
- **Olieudskilleren skal tilmeldes tømningsordning.** Det skal du gøre ved at tage kontakt til AFLD (Bente Lønne) på tlf. nr. 97373377, eller via mail: afd@afl.dk

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Møddingssaft og husdyrgødning må ikke udsprinkles.** Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 1176 af 23. juli 2020 § 27 stk. 2.
- **Der skal monteres alarm på de 2 gyllebeholdere på Skelmosevej 1,** så kravene i Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 1176 af 23. juli 2020 § 21 efterkommes.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser

| | | |
|------------|---------------------|---|
| 06-10-2020 | Indskærpelse, Miljø | Møddingssaft og husdyrgødning må ikke udsprinkles. |
| 19-12-2017 | Indskærpelse, Miljø | Der skal etableres gyllealarmer på de 2 gyllebeholdere ved Skelmosevej 1. |
| 19-12-2017 | Indskærpelse, Miljø | Vaskeplads: Afløb til bæk skal lovliggøres. |

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

| | |
|----------------------|------------|
| Godkendelsestype | Tillæg §12 |
| Godkendelsesdato | 08-04-2016 |
| Sidste tilladelse | 08-04-2016 |
| Tilladte dyreenheder | 584,29 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|---|
| Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse | <p>Tillæg nr. 1 (2016) til miljøgodkendelse er delvist udnyttet:</p> <ul style="list-style-type: none">- Eksisterende køresiloer er blevet forlænget.- Møddingsplads ved køresiloer er etableret.- Der har tidligere været tyrekalveproduktion, jævnfør gødningsregnskab 2015/16.- Ift. dyrehold anses tillægget som udnyttet.- Ny køresilo/ensilageplads er ikke etableret.<ul style="list-style-type: none">o Fristen for at etablere ensilagepladsen er ændret fra 2 til 6 år. Ensilagepladsen skal være etableret inden april 2022. |
| Staldtype | <p><u>Ungdyr:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Sengestald med spaltegulv.- Dybstrøelsesarealer.- Dybstrøelse og spaltegulvbokse (ædeplads). <p><u>Køer:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Sengestald med fast gulv, dræn og ajlefløb.- Sengestald med spaltegulv.- Dybstrøelse. |
| Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår | Ingen krav. |
| Miljøteknologi - forsuring - vilkår | Ingen krav. |
| Miljøteknologi - luftrensning - vilkår | Ingen krav. |
| Miljøteknologi - skraber - vilkår | Det faste, drænedede gulv i kostald skrabes. |
| Miljøteknologi - teltoverdækning | Ingen krav om teltoverdækning af gyllebeholder. |
| Foder - vilkår | <p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Andelen af græsmarksafgrøder skal være over 25 % af totalrationen af foderenheder.- Vilkåret gælder for alle malkekøerne inklusiv opdræt. <p><u>Vurdering:</u> Ok.</p> |

| | |
|-----------------------------|---|
| Antal mdr. på græs - vilkår | <u>Vilkår:</u> - 120 af husdyrbrugets kvier/stude (12-24 mdr.) skal gå minimum 5 mdr./år inden for husdyrbrugets udbringningsareal. <u>Vurdering:</u> Ejendommen drives økologisk. Kvierne er på græs. |
| Vilkår om beplantning | Ingen krav. |

Gældende tilladelser (dyrehold)

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Tilladelsesdato |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------|-----------------|
| St.r. årskøer, 11.700 kg EKM | Sengestald, dræn, skraber, ajlefl | 240 | 362,54 | 08-04-2016 |
| St.r. årskøer, 11.700 kg EKM | Sengestald,m.bagskyl/ringkanal | 30 | 45,32 | 08-04-2016 |
| St.r. årskøer, 11.700 kg EKM | Dybstrøelse (hele arealet) | 10 | 15,11 | 08-04-2016 |
| St.r. årsopdr. 0-6 mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 75 | 20,27 | 08-04-2016 |
| St.r. årsopdr. 6-12 mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 60 | 21,37 | 08-04-2016 |
| St.r. årsopdr. 6-13 mdr. | Dybstr., bagskyl/ringkanal | 20 | 7,28 | 08-04-2016 |
| St.r. årsopdr. 12-24 mdr. | Sengestald,m.bagskyl/ringkanal | 120 | 60,04 | 08-04-2016 |
| Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg) | Dybstrøelse (hele arealet) | 140 | 16,47 | 08-04-2016 |
| Slagtekalv st.r. (220-440 kg) | Dybstrøelse | 70 | 17,95 | 08-04-2016 |
| Slagtekalv st.r. (220-440 kg) | Spaltegulvbokse | 70 | 17,95 | 08-04-2016 |

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m ³ pr. år) | |
|------------------------|-----------------------------------|-----------|----------|--|--------|
| | | | | Flydende | Fast |
| St.r. årskøer | Sengestald, dræn, skraber, ajlefl | 232 | 329,60 | 7.278,33 | 0,00 |
| St.r. årskøer | Sengestald,m.bagskyl/ringkanal | 25 | 35,52 | 784,30 | 0,00 |
| St.r. årskøer | Dybstrøelse (hele arealet) | 23 | 32,68 | 0,00 | 624,55 |
| St.r. årsopdr. 0-6mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 57 | 15,25 | 0,00 | 181,25 |

| | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|-----|-------|--------|--------|
| St.r. årsopdr. 6-27mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 90 | 42,14 | 0,00 | 829,54 |
| St.r. årsopdr. 6-27mdr. | Sengestald,m.bagskyl/ringkanal | 78 | 36,53 | 493,38 | 0,00 |
| Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg) | Dybstrøelse (hele arealet) | 212 | 16,90 | 0,00 | 204,45 |
| Slagtekalv st.r. (220-440 kg) | Sengestald,m.bagskyl/ringkanal | 85 | 5,67 | 57,21 | 0,00 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------------|--|
| Dyrehold/produktion sareal | <p><u>Ifølge CHR 05-10-2020</u>: 290 køer, 289 kvier og 34 handyr.</p> <p><u>Ifølge oplysninger fra kvægdatabasen</u>, periode 01/08/2019 til 31/07/2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 280 årskøer, 57 kvier (0-6 mdr.), 168 kvier (6 mdr.-kælvning), 212 slagtekalve (0-6 mdr.), 85 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). <p><u>Ifølge gødningsregnskab</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2018/2019: 273 årskøer, 51 kvier (0-6 mdr.), 169 kvier (6 mdr.-kælvning), 170 slagtekalve (0-6 mdr.), 31 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). - 2017/2018: 275 årskøer, 52 kvier (0-6 mdr.), 162 kvier (6 mdr.-kælvning), 117 slagtekalve (0-6 mdr.), 15 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). - 2016/2017: 265 årskøer, 62 kvier (0-6 mdr.), 165 kvier (6 mdr.-kælvning), 240 slagtekalve (0-6 mdr.), 145 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). <p><u>Vurdering</u>: Det samlede dyrehold for perioden 01/08/2019 til 31/07/2020 giver ikke anledning til bemærkninger.</p> |
| Fluebekæmpelse | Hyppig udmugning. |

Opbevaringsanlæg

Pladser

| Type | Bygge- dato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdæ kn. (m ²) | Bemærkning |
|------------------|----------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|
| Fast mødding | 01-01-2005 | 300 | 600 | 0 | Møddingsplads ved ensilagesiloer. |
| Ensilageplansilo | 01-01-2005 | 1.700 | 2.880 | 0 | |
| Foderhus | 01-07-1990 | 1.200 | 2.880 | 1.200 | Afløb til gylle. |
| Andet | 01-07-2010 | 200 | 200 | 0 | Vaskeplads med sandfang og olieudskiller. |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|---|
| Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv) | <p>Mod nord:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Afløb til 10 m³. opsamlingsbeholder. Restvand udsprinkles. <p>Mod syd:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Murafrænsning. |
| Møddingsplads (afløb, randzone mv.) | <p>Ingen dybstrøelse på pladsen ved tilsynet.</p> <p>Møddingsplads har afløb til opsamlingsbeholder, hvorfra der udsprinkles.</p> <p><u>Vurdering:</u> Møddingssaft betegnes som flydende husdyrgødning. Det er ikke tilladt at udsprinkle møddingssaft.</p> |
| Kalveplads (afløb, randzoner mv.) | <p>Kalvehytter står på ensilage-/møddingsplads.</p> <p>Pladsen har afløb til opsamlingsbeholder, hvorfra der udsprinkles.</p> <p><u>Vurdering:</u> Vand fra plads med kalvehytter betegnes som flydende husdyrgødning, hvilket ikke må udsprinkles. Af den grund skal afløbsforhold ændres.</p> <p>Pladsen mellem spaltebokse-stald og foderlade skal have etableret en afgrænsning, det sikrer, at husdyrgødning mm. ikke kommer uden for pladsen. Pladsen skal have afløb til opsamling (gylle).</p> <p>Ved tilsynet var pladsen ikke i brug.</p> |
| Kvægtunnel (afløbsforhold) | Afløbsforhold ikke set ved tilsynet. |

Markstakke med husdyrgødning

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar | Antal ved tilsyn |
|--|---|------------------|
| Kompost - overdækning, saft, afstand mv. | 2 markstakke med dybstrøelse er overdækket med plastik. | 2 |

Markstakke med ensilage

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---|--|
| Ensilage i markstak (placering og saft) | Ved tilsynet er der 1 markstak med ensilage. |

Aftaler om opbevaring af gødning

| Aftaletype | Aftalepartner | Adresse | Fast m ³ /år | Flyd m ³ /år |
|-----------------------|---------------|---------------|----------------------------|----------------------------|
| Afgive til opbevaring | | Skelmosevej 1 | | 4.080 |
| Afgive til opbevaring | | Tarpvej 7 | | 1.000 |

Beholdere

| Type | Bygge- dato | Kontrol- Dato / interval | | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdæk- ningstyp e | Bemærkning |
|--------------------------|----------------|-----------------------------|----|----------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| Gyllebeholder | 01-01- 1999 | 20-10- 2017 | 10 | 1.000 | 4.180 | Flydelag | Beholder kontrolleret den 20-10-2017. |
| Gyllekanaler | 01-01- 1900 | | | 0 | 1.000 | | |
| Fortank t. gyllebeh. | 01-01- 1980 | | | 0 | 20 | | |
| Ensilagesaftbeh older | 01-01- 2015 | | 10 | | 10 | Fast låg | |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|---|
| Alarm på gyllebeholder | Der er ikke krav om alarm på beholdere på Tarpvej 13. Der er krav om alarm på gyllebeholdere ved Skelmosevej 1, da afstanden til åbent vandløb er mindre end 100 meter. <u>Vurdering:</u> Der skal etableres alarm på gyllebeholdere på Skelmosevej 1 inden de igen fyldes med gylle. |
| Vold omkring gyllebeholder | Ingen krav. |
| Opbevaringskapacitet | Ok. Der lejes opbevaring på Tarpvej 7. |
| Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag) | Gyllebeholder på 4.180 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2017. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Er ved tilsynet under etablering efter gyllekørsel. |

| | |
|--|--|
| Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag) | Gyllebeholder på 1.200 m ² ved Tarpvej 7. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2017. - Beholderen fyldes med traktor og vogn. - Flydelag: Tom ved tilsynet. |
| Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag) | 2 stk. gyllebeholdere på 2.040 m ³ ved Skelmosevej 1. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2017. - Flydelag: Tomme ved tilsynet. <p>Der skal etableres alarm på begge gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb er mindre end 100 meter. Pga. afstanden skal beholderne have udført beholderkontrol hvert 5. år.</p> |

Sprøjtemidler

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------|--|
| Kemikalier (opbev.) | Opbevarer ikke kemikalier til markdrift, da ejendommen drives økologisk. |
| Hvor påfyldes marksprøjte | Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen. |

Spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------------------|--|
| Udsprinkling af restvand | Der er etableret udsprinkling af restvand på mark nord for kostald. |
| Vaskeplads - læsseplads | <p><u>Vilkår i tillæg til miljøgodkendelse:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vask af landbrugsmaskiner og redskaber skal ske på fast vaskeplads med bortledning af vaskevandet til opsamlingsbeholder. Alternativt kan vask af landbrugsmaskiner ske på udbringningsarealerne. <p><u>Vurdering:</u> Vaskeplads med sangfang og brønd med olieudskiller. Der er afløb til bæk.</p> <p>Vaskepladsen skal lovliggøres ved at ansøge kommunen om tilladelse til vaskeplads med afløb til sandfang og olieudskiller.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Send en mail til Gitte Laursen på mailadresse: gitte.laursen@rksk.dk - Følgende oplysninger skal fremgå: <ul style="list-style-type: none"> o Dimension på olieudskiller o Vaskepladsens størrelse o Dimension af sandfang o Hvilke vaskemidler, der anvendes. o Hvilken bæk, vandet ledes til. <p>Olieudskilleren skal tilmeldes tømningsskema. Det skal du gøre ved at tage kontakt til AFLD (Bente Lønne) på tlf. nr. 97373377, eller via mail: aflld@aflld.dk</p> |

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Overfladevand (tage og store flader) | Tagvand ledes til kanal. |
| Forsinkelsesbassin, regnvand | Ingen. |

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

| Fabr. år | Fabr. nr. | Klassifikation | Type nr. | Etab. år | Indhold | Størrelse | Placering | Sløjfet | Sløjf. frist |
|----------|-----------|----------------|----------|----------|--------------------------|-----------|-----------|---------|--------------|
| 1998 | 82918-01 | Tank | | | Fyringsgasolie | 2.500 | Indendørs | | |
| 1994 | 82589-01 | Tank | | | Mineralske olieprodukter | 4.000 | Indendørs | | |

Olie- og kemikalietanke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-------------------|--|
| Olietanke | Olietanke fra hhv. 1998 og 1994 står på fast bund. |
| Olie (opbevaring) | Motorolie mv. opbevares i maskinhuset. |

Oplag af affald

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---|--|
| Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig) | Samles i containere. |
| Døde dyr opbevaring/bortskaffelse | Opbevares på paller, overdækkes med kappe. Afhentes af Daka. |
| Slam (bruger) | Modtager ikke slam. |

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-------------------------------------|--|
| Vandindvinding, Drikkevand og Zoner | Ejendommen er tilkøbet almen vandforsyning. Tilladelse til indvinding af grundvand til kreaturvanding: 1 boring (DGU nr. 72.647): 6.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2026. <ul style="list-style-type: none">- Zone rundt om boring: Ok. |
| Vandindvinding, Mark + Zoner | Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 2 boringer (DGU nr. 72.586 og 72.648): 156.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2024. <ul style="list-style-type: none">- Zone rundt om boringer: Vær opmærksom på at afstandskrav fra boring til drikkekar til kreaturer.- Boringer skal have overdækning. Se evt. billeder af, hvordan boringer skal være indrettet på https://www.rksk.dk/borger/affald-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning |
| Beredskabsplan | Der er udarbejdet beredskabsplan. |

| | |
|----------------|--|
| Rotter | Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/ |
| Jordforurening | Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening. |

Miljørisikovurdering

| | |
|----------------------|------------|
| Dato for vurdering | 06-10-2020 |
| A. Miljøledelse | 3 |
| B. Regelefterlevelse | 5 |
| C. Oplagret gødning | 3 |
| D. Størrelse | 5 |
| E. Sårbarhed | 3 |
| Vægtet sandsynlighed | 4,20 |
| Vægtet konsekvens | 3,66 |
| Vægtet score | 3,93 |

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.