

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Tylvadvej 6, 6900 Skjern
CVR:	27841376
Type:	H §16b, med BAT
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 04-06-2026
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Plads nord for ensilagesiloer anvendes ved tilsynet til ensilage.
 - Afløb: Der er ikke opsamling af restvand/ensilagesaft fra pladsen.

Vurdering:

Pladsen må ikke anvendes til ensilage/møddingsplads, med mindre der etableres afløb, så ensilagesaft/restvand/møddingssaft opsamles.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.


Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Prisen pr. time for miljøtilsyn reguleres årligt og er i 2026 på 698 kr./time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)
Godkendelsesdato	26-10-2018
Udnyttelse af godkendelse	§16b miljøtilladelse fra 2018 er udnyttet i eksisterende stalde. Ny gyllebeholder på 3.000 m³ gyllebeholder ved Ø Finderupvej er ikke etableret inden for tidsfristen på 6 år. - Tilladelse til at etablere gyllebeholderen er bortfaldet.
Staldtype	- Sengestald med spalter - Dybstrøelsesareal - Spaltegulvbokse (bygning ved ensilagesiloer): Der er etableret sengebåse oven på spalter.
Miljøteknologi – forsurening (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi – teltoverdækning	Intet krav.
Antal mdr. på græs – vilkår	Intet krav.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Afhentes af biogasanlæg.
Beplantning	Intet krav.

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgrupp e	Staldsystem
1	Dybstrøelse	Ja	380	Alle kvæg	Dybstrøelse
1	Sengestald	Ja	1.768	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 02-06-2026:</u> Kviehotel: 218 kvier. <u>Ifølge gødningsregnskab 2024/2025:</u> - 7 kvier (5,3-6 mdr.), 216 kvier (6 mdr.-kælvning), 2 slagtekalve (170-235 kg. kg.), og 3 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). <u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.
Produktionsareal	Produktionsarealer er ikke opmålt ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	4 ensilagesiloer: - Murafrænsning mod øst. - Afløb til pumpebrønd, hvorfra der pumpes til gyllekanal i stald. Plads nord for ensilagesiloer anvendes ved tilsynet til ensilage. - Fri randbelægning: Ok. - Afløb: Der er ikke opsamling af restvand/ensilagesaft fra pladsen. <u>Vurdering:</u> Pladsen må ikke anvendes til ensilage/møddingsplads, med mindre der etableres afløb, så ensilagesaft/restvand/møddingssaft opsamles.
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg til restvand.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ensilage-/møddingsplads Hvis pladsen anvendes til ensilage/dybstrøelse, er der krav om korrekt afløbsforhold samt enten murafrænsning eller 2 m. fri randbelægning med fald mod afløb.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	03-01-1986	50	100	0	
Ensilageplansilo	05-07-1995	1.350	4.050	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1986	01-11-2018	10	512	2.050	Flydelag	Beholder kontrolleret 01-11-2018
Gyllebeholder	01-01-1989	01-11-2018	10	195	782	Flydelag	Tylvadvej 14A. Beholder kontrolleret 01-11-2018
Fortank t. gyllebeh.	02-01-1986			0	7		
Gyllekanaler	01-01-1979			0	750		

Beholdere	
Vold omkring gyllebeholder	Ikke et krav, da afstand til Ganer Å er større end 100 meter.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 2.050 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Dykket indløb: Indløb i siden. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholderen på 782 m ³ . ved Tylvadvej 14A - Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Flydelag: Ikke set ved tilsynet.
Gyllebeholder 4	Gyllebeholder på 616 m ³ ved Skårupvej 4 er taget ud af drift.
Gyllebeholder 5	Lejet gyllebeholder på 600 m ³ ved Åglimt 1 - Beholderkontrol sidst udført i 2020. - Flydelag: Ikke set ved tilsynet.
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gødningsanvendelsesbekendtgørelse: - § 6 og 7: Gylle på græsmarker skal udbringes med ammoniakreducerende teknik, fx nedfældning eller forsuring. - § 7 stk. 8: Den ansvarlige for driften skal kunne dokumentere overholdelsen af stk. 1-5 og 7 ved opbevaring af en erklæring om tidspunktet for udbringningen, omfanget af udbringningsarealer, der er omfattet af § 6, stk. 3, og den udbragte mængde husdyrgødning samt en af de nr. 1-5 nævnte typer af dokumentation.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Tylvadvej 14A		

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1988	Mineralske olieprodukter		Indendørs	Ikke i drift	
		Tank		1900	Diesel	800	Indendørs		30-12-1930

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Dieseltank fra 1988 er taget ud af drift.
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier opbevares på Slumstrupvej 4.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder marksprøjte på Slumstrupvej 4.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 borer (DGU nr. 93.548 (ved Tylvadvej 14) og 93.665): 111.600 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2030. - Borer ikke set ved tilsynet. <u>Tylvadvej 10A:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 borer (DGU nr. 93.365 og 93.366): 53.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2028.
Vaskeplads - læsseplads	Vasker ikke på ejendommen.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til dræn.

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Håndteres via Slumstrupvej 4.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	04-06-2026
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	2,40

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.