

Trigon A/S  
Knivholtvej 45  
9900 Frederikshavn  
Att.: Peter Ehlern & Jørgen Olesen

**Frederikshavn Kommune**  
Rådhus Allé 100  
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00  
post@frederikshavn.dk  
www.frederikshavn.dk  
CVR-nr. 29189498

**1. december 2021**

## **Rapport efter miljøtilsyn hos Trigon A/S beliggende Knivholtvej 45, 9900 Frederikshavn**

Sagsnummer: GEO-2016-00603

Frederikshavn Kommune har den 18.11.2021 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler: Preben Simonsen  
Direkte telefon.: +45 98 45 63 70  
Mail: prsi@frederikshavn.dk

Fra virksomheden deltog Peter Ehlern og Jørgen Olesen og fra Frederikshavn Kommune deltog Preben Simonsen.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type H51 Garageanlæg > 3 stk. jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

### **Opfølgning**

Frederikshavn Kommune har ingen bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

### **Miljørisikovurdering**

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

### **Offentliggørelse**

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at

melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

### **Gebyr**

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

### **Lovgrundlag**

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).
- Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen

Preben Simonsen  
Center for Teknik og Miljø

### Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	CVR nr.	13190631
Fax	P. nr.	1000517418

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

#### Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	Trigon fremstår som en meget moderne og velorganiseret virksomhed. Virksomheden udfører primært bygge- og anlægsarbejde, der foretages altid stor egenkontrol.
Egenkontrol (journal)	Der udføres meget stor egenkontrol, hvorfor Frederikshavn Kommune ikke har bemærkninger til virksomheden.
Miljøgodkendelse	Ikke relevant for virksomheden
Forurenet jord	Ingen tegn på forurenet jord
I øvrigt	Særdeles velorganiseret virksomhed.

#### Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Der er monteret udsugning med filtre for henholdsvis slibestøv, røggas og svejserøg

#### Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der er ingen klager over støjgener.

#### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Vand fra vaskeplads ledes via sandfang og olieudskiller til det offentlige spildevandssystem. Der er prøvetagningsbrønd tilknyttet olieudskiller. Denne tilladelse gennem 11/1994

#### Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskiller	I værksted er der monteret olieudskiller i gulv, Tømmes årligt af Aqua Service, senest 22.11.2019. Brugte oliefiltre og restolie i tank afhentes af Modtagerstation Vendsyssel.

**Olie- og kemikalietanke**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Underjordisk olietank på 5.900L placeret under belægningssten. Fin kontrol med olieforbrug. Svind tjekkes løbende. Spildolietank i værksted.

**Oplag af affald**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Alt sorteres i containere og afhentes af de respektive godkendte modtagere.
Affald, generelt	Forskelligt affald sorteres i containere. Jernskrot afhentes af Stena Metal.