

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø  
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

<b>Tilsynsdato</b>	04.10.2024
<b>CVR-nummer</b>	27268188
<b>P-nummer</b>	-
<b>Virksomhed</b>	Semler Mobility Risskov A/S
<b>Adresse</b>	Ravnsøvej 10
<b>Postnummer og by</b>	8240 Risskov
<b>Telefonnummer</b>	96911910
<b>e-mail</b>	ibau@porche.dk
<b>Kontaktperson</b>	Ib Augustini
<b>Branchekode</b>	Autobranche virksomhed
<b>Opstartsdato</b>	Værkstedet er opført i 1988
<b>Udvidelser/ændringer</b>	Overtaget fra Anders Petersen Automobiler primo 2023
<b>Tilstede ved tilsynet:</b>	
<b>Virksomheden</b>	Ib Augustini
<b>Aarhus Kommune</b>	Jens Tikær Andersen

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

## REGULERINGSGRUNDLAG

### Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til vedhæftede bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen), der kan ses via dette link: <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/908> .

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen. Virksomheden har ikke krav om indsendelse af egenkontrol. Egenkontroloplysninger om bl.a. affald jf. § 14 i Autobranchebekendtgørelsen skal blot kunne fremvises ved tilsyn.

### BELIGGENHED

I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i område 150803ER, der er udlagt til erhverv. Området er omfattet af lokalplan 263. Nærmeste boliger ligger umiddelbart nord for virksomheden kun adskilt af sti eller vej.



Luftfoto af virksomheden med matrikelskel fra BBR

## EGENKONTROL OG MILJØLEDELSE

Virksomheden er miljøcertificeret i henhold til retningslinjer fra Porche. Virksomheden har ikke krav om indsendelse af egenkontrol. Egenkontrolloplysninger om bl.a. affald jf. § 14 i Auto-branchebekendtgørelsen skal blot kunne fremvises ved tilsyn.

## INDRETNING OG DRIFT

### Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer

Virksomheden beskæftiger sig med salg, service og reparation af biler. Der foretages ikke undervognsbehandling eller autolakering af biler udover evt. brug af spraydåser. Virksomheden er i gang med at udarbejde planer for ændringer af indretningen, hvor afdelingen på Ravnsøvej 5 og 10 bliver samlet på Ravnsøvej 10.

### Antal ansatte

Der er i afdelingen beskæftiget ca. 8 personer.

### Driftstid

Hverdage: 07.30 – 15.30  
Lørdag, søn- og helligdage: kun salg

### Virksomhedens areal

I henhold til BBR er det samlede areal på 3.359 m<sup>2</sup>.

## LUFT

### Oversigt over luftafkast

Aktivitet/proces	Aktivitet/proces	Filter	Afkasthøjde	Bemærkninger
Pladeværksted	Svejsesøg	Nej	2 m over tag	Er ikke i brug p.t.
Pladeværksted	Udstødning	Nej	2 m over tag	Er ikke i brug p.t.
Værksted	Udstødning	Nej	2 m over tag	Ingen bemærkninger
Bremsevasker	-	Nej	2 m over tag	-
Rumventilation	-	Nej	2 m over tag	-
Kemikalieudsug	Spartelmasse etc.	Nej	2 m over tag	-
Højtryksrensere	-	Nej	2 m over tag	Er ikke i brug p.t.

Der foretages årligt eksternt eftersyn af ventilationsanlæg. Der var ingen tegn på støv—eller lugtgener rundt om virksomheden.

## STØJ

Afstanden fra værkstedet til nærmeste bolig er ca. 20 meter. Virksomhedens væsentligste støjklager er udsugningsanlæg. Der foreligger ikke klager om støj fra virksomheden. Selve bygningen fungerer som en støjskærm for kørsel til og fra virksomheden i forhold til boliger.

## SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	Egå Renseanlæg
Renseanlægget afleder til følgende recipient	Egå
Fælleskloakeret eller separatkloakeret	Området er delvist separatkloakeret (nord/østlige del) og i det andet område (syd/vestlige del) sker der nedsivning af regnvand (spildevandskloakeret)
Spildevandsafledning reguleres af spildevandstilladelse af:	11. december 1998

Virksomheden har en spildevandstilladelse til afledning af spildevand fra vaskehal, hvor der foregår vask af biler med anvendelse af midler uden A- og B-stoffer, der er uønskede i afløbssystemet. Udover olieudskillere ved vaskehallen er der en olieudskiller på gulvafløb fra værkstedet. De to olieudskillere har været udgået af tømningsskemaet kortvarigt, da Anders Petersen Automobile A/S fraflyttede adressen, men er nu igen tilmeldt tømningsskemaet, der administreres af Modtagestationen for farligt affald ved Kredsløb A/S. Gulvvaskemaskine tømmes i indendørs afløb.

## AFFALD

### Erhvervsaffald

Virksomheden sorter affald i en lang række fraktioner, der giver mulighed for forøget genbrug. Affaldet bortskaffes via Stena Recycling A/S. Bortskaffelsen er fælles med afdelingen på Ravnvej 5.

### Sortering af husholdningslignende affald

Alle virksomheder skal nu sortere husholdningslignende affald i 10 fraktioner på samme vis som husholdninger i det omfang, det forekommer. Nogle af fraktionerne kan bortskaffes i samme beholder efter nærmere aftale med virksomhedens renovatør. Kantinen er på nr. 5.

[I kan læse mere om sortering, få inspiration til at komme i gang og downloade materialer på Miljøstyrelsens hjemmeside her.](#)



## BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDEVAND

### Opbevaring af flydende farligt affald

Spildolie opbevares i en dobbeltvægget tank på 1.500 liter med en visuel lækagealarm placeret indendørs. Øvrigt farligt affald opbevares indendørs i mindre beholdere.

### Oversigt over olietanke i brug

BBR	Indhold	Størrelse	Årstal	Placering	Bemærkninger
1	Tung fuelolie	1.500 liter	2012	-	Tanken er fjernet
3	Motorolie	1.500 liter	2019	Indendørs	Dobbeltvægget, ikke i brug
4	Motorolie	1.500 liter	2019	Indendørs	Dobbeltvægget, ikke i brug
5	Motorolie	1.500 liter	2019	Indendørs	Dobbeltvægget, ikke i brug
-	Spildolie	1.500 liter	2019	Indendørs	Spildolietanke er ikke i BBR

### Oplysninger om tanke og rørføringer til tanke

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Tank 1, der er fjernet skal "afmeldes" i BBR, som beskrevet her: [Har du en erhvervsolietank? \(aarhus.dk\)](http://aarhus.dk)

### Opbevaring af flydende råvarer

Sprinklervæske opbevares i en 1.000 liters palletank indendørs. Øvrige kemikalier og olieprodukter opbevares i mindre beholdere indendørs.

## **Jordforurening**

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

## **KLIMA, ENERGI OG CO<sub>2</sub>**

### **Bygningsopvarmning**

Virksomheden opvarmes med fjernvarme.

### **Grøn Aarhus - En mulighed for konkrete grønne tiltag**

Grøn Aarhus er en hjemmeside der samler konkrete grønne projekter målrettet virksomheder i Aarhus. Aarhus Kommune vil med Grøn Aarhus samle konkrete grønne projekter, så virksomhederne kan kickstarte eller fortsætte den grønne omstilling.


Link: [Grøn Aarhus - grønne projekter til din virksomhed](#)

## **AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER**

Virksomheden har særdeles godt styr på miljøforholdene, og tilsynet har ikke givet anledning til reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpelser.

Sig til hvis der er spørgsmål eller bemærkninger

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, den 4. oktober 2024.



Jens Tikær Andersen  
Biolog