

Prioriteret miljøtilsyn på landbrugsejendomme

Identifikation			
Navn og adresse:	Hjalmarsgård, v/ Brattingborg Gods. Hjalmarsgaard 4, Samsø8305		
Ejer:		Tlf. nr.:	86593167
Kontaktperson	Inspektør Kasper Henriksen	Mob. nr.:	2120 6108
		E-mail:	
Bruger/forpagter:		Tlf. nr.:	
Adresse:			
CVR- nr.:	88680928	P-nr.:	
Godkendelsestype:	Godkendelse §33	Godkendelsesdato:	19-12-2003
Bedriftstype:	HG1201: Husdyrbrug med §12 nr. 1) el § 33 godkendelse		

Tilsynet har omfattet følgende forhold:			
1. Opbevaring af husdyrgødning	Desuden har tilsynet jf. miljøtilsynsbekendtgørelsen omfattet miljørisikovurdering, og om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening.		
Konklusion på tilsynet:			
Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpelser.			
Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (https://dma.mst.dk/) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.			
Tilstede under tilsynet: Inspektør Kasper Henriksen			
Tilsynsdato:	2018-10-02	Tilsynsførende:	Anker Laubel

1. Opbevaring af husdyrgødning

Gylletank

Flydelag Tankene er teltoverdækkede

Logbog Intet krav om logbog

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Over- dæk- nings- type	Bemærkninger og afstand til vandløb
Gyllebeholder	01-06- 1989	12-02-2009	450	1.950	Telt- dug	
Gyllebeholder	01-08- 1989	12-02-2009	450	1.950	Telt- dug	Den sydligst beliggende af de tre gyllebeholder ligger mindre end 100 m fra en grøft, som ikke var vandførende på tidspunktet for tilsynet (se foto herunder): Grøften vurderes på den baggrund som ikke regelmæssigt vandførende, hvorfor der ikke er krav om alarm på gyllebeholderen eller krav 5 årig beholderkontrol efter de gældende regler.
Gyllebeholder	01-09- 1989	12-02-2009	450	1.950	Telt- dug	
Gyllekanaler	02-06- 1989		1	500	Fast låg	
Fortank t. gyllebeh.	01-06- 1989		1	40	Fast låg	



Fortansniveau i forhold til staldgulv

Fortankenes øverste kant er i niveau med staldgulvene.

Pumper og rør på gyllebeholdere

Ingen

Alarm:	Intet krav om alarm
--------	---------------------

Pladser					
Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækning (m ²)	Bemærkning
Ingen pladser					

Opbevaringskapacitet	
Flydende gødning:	10,10 mdr.
Fast gødning:	mdr.

Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening	
Bemærkninger	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

Miljørisikovurdering	
Baggrund	<p>Kommunen har foretaget en miljørisikovurdering af husdyrbruget i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen¹.</p> <p>En miljørisikovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende • Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år • Hvordan husdyrgødning oplagres • Dyreholdets størrelse • Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitratfølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand. <p>For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.</p>
Tilsynsfrekvens	<p>Kommunen foretager et basis miljøtilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljørisikovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basis tilsyn. Kommunen foretaget typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80.</p> <p>Resultatet af miljørisikovurderingen ses herunder.</p>

Resultat af miljørisikovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	5
Efterlevelse af miljøregler	30%	3
Oplag af husdyrgødning	16,5%	1
Dyreholdets størrelse	16,5%	5
Afstand til miljøsårbare omgivelser	17%	3
Resultat (vægtet score)		3,40

¹ Bekendtgørelse nr. 518 af 27. maj 2016 om miljøtilsyn, med senere ændringer.