



Circle K
Tempovej 25
2750 Ballerup

Natur Klima og Miljø

Lill Dueholm
E-mail lid@balk.dk

Sagsnr.: 09.20.02-P19-4-24

Dato: 12. april 2024

Miljøtilsynsrapport for tilsyn udført den 11. april 2024

Virksomhedens navn	Circle K
Virksomhedens adresse	Tempovej 25, 2750 Ballerup
CVR/P nummer	28142412/1004631811
Matrikel	18 AK, Ballerup By, Ballerup
Telefonnummer	4497 6905
Virksomhedstype	Autoværksteder/Servicestationer Q01
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn (frekvens hvert 4. år)
Deltagere på tilsynet	Rikke Larsen, Distriktschef Circle K og Heidi Munk Andersen, Circle K samt Lill Dueholm, C-BM, Ballerup Kommune
Tilsynet omfattede	Hele virksomheden (aktivitet og affald)

Oversigtskort for Tempovej 25, 2750 Ballerup



Fig 1: Situationsplan over lokaliteten. Den røde farve angiver at ejendommen er kortlagt som forurenet (V2).

Håndhævelser

Bag de opstillede frontloader-containerer og 660 l containere, står der en mindre jerncontainer med mærkatten "Fast olieaffald" der anvendes til vermaculit (sugemateriale brugt til op-sug v/spild). Den er igen fyldt med alt muligt restaffald mv. Det henstilles at den tømmes snarest og senest den 1. maj 2024 – det blev aftalt at den fremover aflåses, således at andre ikke kan benytte den.

Generelt vedrørende Circle K, Tempovej

Aktiviteter

Der foregår brændstofsalg, udføres bilvask i vaskehal og drives detailhandel. Der er døgnåbnet.

I rummet for vaskekemikalier/-produkter (er for nylig udvidet i areal) står 25 l dunkene nu på miljørist.

Jordforurening

Ejendommen er registreret forurenet på vidensniveau 2 (V2), se kort ovenfor, angivet med **rødt**.



Kloakering

Ejendommen er separatkloakeret. Tegninger kan findes på www.filarkiv.dk.

Opvarmning

Virksomheden opvarmes med fjernvarme.

Vand

Virksomheden er beliggende i område med særlige regionale drikkevandsinteresser.

Gennemgang af miljøforhold

Spildevand

Virksomheden producerer primært processpildevand fra vaskehallen og fra evt. spild ved påfyldnings- og/eller salgspads. Der er meddelt spildevandstilladelse den 12. april 2006.

Efter forrige tilsyn er der fremsendt revideret afløbstegetning.

Luft

Aktiviteten vurderes ikke at være til risiko for miljøet.

Salgspads belægning

Salgspads og påfyldningsplads har fået renoveret deres belægning i 2021.

Opbevaring/afhentning af affald

Virksomheden sorterer i fraktionerne pap, plast mad-/drikkekartoner, restaffald og farligt affald (forurenede kattegrus/vermaculit).

Håndteringen og opbevaringen af brændbart affald og pap vurderes ikke at være til risiko for miljøet. Containeren med farligt affald (med mærkaten "fast olieaffald") vil blive forsynet med lås.

Tanke

Der er 3 tanke T1-T4, 1 er rumopdelt (T1/T2) alle fra 1989. De er inspiceret og trykprøvet i 2019. T1, T3 og T4 skal inspiceres/trykprøves efter 5 år, således skal det ske senest juni 2024. T2 skal efter 10 år; senest juni 2029.

Miljøriskovurdering

Dato for vurdering	11-04-2024
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Håndtering og opbeva-	5
D. Emissioner	3



E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	4,34
Vægtet score	3,47

Virksomhederne kan kategoriseres med 1, 3 eller 5):

Hvor 1 ved fx regelefterlevelse betyder, at virksomhederne overholder alle gældende regler.

Hvor 3 ved fx håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.

Hvor 5 ved fx sårbarhed betyder, at virksomheden ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Se nærmere forklaring risikovurderingen <http://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#tab2499>

Den vægtede score bruges når vi skal prioritere miljøtilsynene for de kommende år.
Næste basistilsyn forventes udført i 2. kvartal 2028.

Tilsyn offentliggøres (denne rapport) i Digital Miljø Administration (DMA) som tilgås via www.dma.mst.dk – her er det muligt, med tid, at se hvilke virksomheder der har fået miljøtilsyn hvornår og hvad der blev konstateret mv. på det enkelte tilsyn.

Med venlig hilsen

Lill Dueholm
Civilingeniør