

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 07-01-2021 på ejendommen:

I C Christensens Vej 17
6950 Ringkøbing

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af dyreholdet
-------------------------	--------------------

Klage:

Ringkøbing-Skjern kommune modtog den 6. januar 2021 en klage over overløb fra gylletanken på 1.935 m³ på adressen I.C. Christensens Vej 17, 6950 Ringkøbing.

Ejer oplyste telefonisk den 6. januar 2021, at der var blevet flyttet gylle fra tanken på 1.935m³, således at overløbet fra tanken nu var standset.

Det blev desuden oplyst, at gyllen der er løbet fra tanken, vil blive opsamlet.

Ved tilsynet blev konstateret følgende:

At de 2 gylletanke på hhv. 1.935m³ og 2.560m³ var overfyldt.

At der som oplyst af ejer, var sket et overløb på ca. 1-5 tons gylle på gylletanken på 1.935m³.

At overløbet af gylle primært var sket fra tanken på 1.935m³. Der var dog også sket et mindre overløb fra tanken på 2.560m³.

At overløbet fra tanken på 1.935 m³ var stoppet.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

Det indskærpes:

at ejer senest den 18. januar 2021 fremsender en plan til sikring imod fremtidig overløb fra de 2 gylletanke på hhv. 1.935m³ og 2.560m³.

Indskærpelsen gives med baggrund i følgende:

§ 24 skt. 1 i husdyrgødningsbekendtgørelsen (bek. Nr. 760 af 30/7-2019). Opbevaringsanlæg for husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft og restvand skal tømmes så ofte, at de ikke løber over.

§23. stk. 5 i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Pumpning fra en beholder til en anden beholder kan foretages uden timer, vis det sikres, at udslip undgås på anden måde f. eks ved manuel overvågning eller et alarmsystem.

Følgende blev drøftet med ejer:

Planen til sikring mod fremtidige overløb kunne indeholde, at der etableres overløbsalarmer på de 2 gyllebeholder på hhv. 1.935m³ og 2.560m³. Desuden at de 2 gylletanke bliver tømt/delvis tømt efter faste intervaller, således at tankene ikke bliver overfyldt igen.

Alternativt kunne være en afbryder til pumpen, som aktiveres af væskenniveauet i de 2 gyllebeholder.

Ejer har i mail den 13. januar 2021 oplyst:

For at undgå at der sker overløb igen er følgende tiltag iværksat:

- Der vil blive monteret overløbs alarm
- Tankende vil aldrig blive fyldt mere end der er 30 cm til overkant
- Medarbejderne har fået skriftlig og mundtlig instruktion

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2021 er den 427,00 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	21-05-2018
Sidste tilladelse	21-05-2018
Tilladte dyreenheder	254,42

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	9.000	214,29	21-05-2018
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	9.000	40,13	21-05-2018

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning	
Gyllebeholder	02-01- 1992	07-12- 2020	10	484	1.935	Halm	Beholderkontrol udført den 07-12-2020. Ingen bemærkninger.
Gyllebeholder	01-01- 2001	07-12- 2020	10	640	2.560	Halm	Beholderkontrol udført den 07-12-2020. Ingen bemærkninger.
Gyllekanaler	01-01- 2000			0	500		196 m ³ vaskevand i 9 mdr.

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende
gødning (mdr.): 12,79

Aktuel opbevaringskapacitet, fast
gødning (mdr.): _____

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	1935 m3 Beholderkontrol 17-03-2010 Flydelag ok. Beholderen var overfyldt. Der er dykket indløb. Logbog Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	2500 m3 Beholderkontrol 17-03-2010 Flydelag ok. Der er dykket indløb. Beholderen var overfyldt.

Venlig hilsen

Poul Bennetzen

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.