

Basic Autolak
Att.: Milan Basic
Hejreskovvej 3
milan@basic-autolak.dk

Center for By Land og Vand

Natur og Miljø
Prøvestensvej 52
3000 Helsingør

Cvr nr. 64 50 20 18
Dato 30.01.2018
Sagsnr. 18/

Sagsbehandler
Malene Kamstrup
Ingeniør
Tlf. 49 28 24 54
mka55@helsingor.dk
www.helsingor.dk

Referat fra miljøtilsyn

Virksomhedens navn	Basic Autolak ApS
Virksomhedens adresse	Hejreskovvej 3, 3460 Kvistgård
CVR	28708610
Listepunkt	Q1
Virksomhedstype	Autoværksted
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn
Dato for tilsynet	30. januar 2018
Der er ført tilsyn med:	Alle virksomhedens aktiviteter på stedet
Ny jordforurening?	Nej
Nye påbud, forbud eller indskærperler?	Nej
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol	Ikke aktuelt
Gav seneste indberetninger om egenkontrol anledning til nye påbud, forbud eller indskærperler?	Ikke aktuelt

Helsingør Kommune var på miljøtilsyn på din virksomhed i dag. Formålet med tilsynet er at kontrollere at værkstedet er indrettet og bliver drevet i overensstemmelse med bekendtgørelsen om autoværksteder¹ og miljøbeskyttelsesloven i almindelighed samt at affald bliver sorteret efter bekendtgørelsen om autoophug². Dette brev er et referat.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- Du sender mig journal over skift af filter i malerkabiner.

Luftemission

¹ Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v., nr. 1312 af 8. november 2016

² Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra, nr. 1708 af 20. december 2006

Du fortalte, at du skifter luftfiltre ved malerkabiner efter behov. Du kunne dog ikke vise mig journalen, hvor I noterer disse skift. Vi aftalte derfor, at du sender mig kopi af denne journal. Du fortalte, at du skifter filtre for slibestøv mindst en gang om året.

Du viste mig en opgørelse fra Baden-Jensen over de lak og malingsprodukter, du købte i 2017 med oplysning om deres indhold af opløsningsmidler.

Oplag af olie og kemikalier, herunder olietanke

I skabet på bagsiden af bygningen opbevarede du en tromle med brugt fortynder. I bunden af skabet er en støbt spildbakke. Der var pænt og rent, og ingen spor af spild ved tromlen.

Affald

Jeg havde en udskrift fra affaldsdatasystemet med. Heri stod fx at Citycontainer i 2016 havde hentet ca. 10 ton blandet bygningsaffald hos dig. Men du fortalte, at dette måtte være en fejl. Citycontainer har derimod hentet blandet brændbart affald.

Du fortalte, at du skaffer afdækningspapir og pap bort som brændbart, da der er maling på det. Det samme gælder pap, som du bruger til bord til mindre dele, der skal lakeres.

Andet

Udendørs stod en gammel Mercedes kassebil. Du fortalte, at det ikke er din bil, men at en ven har parkeret bilen der. Jeg fortalte, at gamle biler kan være farligt affald, som kan forurene med olie. Jeg anbefalede derfor, at du får din ven til at vurdere om bilen er affald eller om han vil køre i den.

Offentliggørelse

Helsingør Kommune lægger denne tilsynsrapport på www.dma.mst.dk. Har du bemærkninger til dette brev, så send dem venligst til mig inden den 6. februar 2018.

Med venlig hilsen



Malene Kamstrup
Ingeniør